



Monumentnummer*: 339367

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Status **rijksmonument**
Inschrijving register* **13 augustus 1990**
Kadaster deel/nr **82840/155**

| Woonplaats* | | Gemeente* | | Provincie* | | | |
|----------------------|---------|--------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------|---------|
| Overveen | | Bloemendaal | | Noord-Holland | | | |
| Straat* | Nr* | House letter* | Toev.* | Postcode* | Woonplaats* | Situering | Locatie |
| Elswoutslaan | 12 | | | 2051 AE | Overveen | | |
| Elswoutslaan | 14 | | | 2051 AE | Overveen | | |
| Kadastrale gemeente* | Sectie* | Kadastraal object* | Appartement aanduiding | | Grondperceel | | |
| Bloemendaal | B | | | | 6849 | | |

Omschrijving**

POORTGEBOUW. Bakstenen gebouw zonder verdieping, bestaande uit een poortvleugel en twee haaks daarop aan de uiteinden aansluitende dwarsvleugels, gedekt door een omlopend schilddak (tweede helft zeventiende eeuw).

De poortvleugel bevat in het midden een doorrit met aan de binnen- en buitenzijden doorgangen onder anderhalfsteens rondbogen, die erboven geplaatste verdiepte velden doorbreken en die worden geflankeerd door lisenen, eveneens voorzien van verdiepte velden; de boog van de buitenste, van deuren voorziene doorgang bevat een beeldhouwde gevelsteen met het opschrift ELSWOUT.

De oostgevel aan de buitenzijde en de drie binnengevels zijn in oorsprong bezet door op regelmatige afstanden geplaatste vensternissen in twee rijen boven elkaar, waarvan de onderste, rechthoekige, ramen hebben bevat en de bovenste, vierkante, vanouds blind zijn en door strekken worden bekroond; de middelste van laatstgenoemde nissen aan de binnengevels van de zijvleugels zijn groter en bevatten op hun beurt ronde vensters waarvan dat aan de zuidzijde blind is. Deze gevelindeling is in de achttiende en twintigste eeuw gewijzigd; waarbij in de oostgevel de benedenvensters zijn dichtgemetseld en de nissenparen om het andere zijn vervangen door een groot venster met schuifraam; aan de binnengevels, waar zich vanouds ook deuren bevonden, zijn zowel deuren als ramen later gewijzigd. De zuidgevel bevat twee rondboognissen, waarvan een blind. Ter aanvulling van het raam in de andere zijn in deze gevel later nog drie andere vensters gebroken.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Het dak, dat aan de voet waarvan een omlopende, boven de lisenen te weerszijden van de poortdoorgangen omgekorniste gootlijst loopt, wordt op de nokhoeken (behalve die aan de noordwestzijde) bekroond door loden pijnappels; het bevat aan de binnenzijde twee kleine en boven de poort een grote dakkapel (18e eeuw), in de zuidvleugel een dakkapel met door de gootlijst brekend zolderluik en draagt in de as van de poort een vierkant houten klokketorentje onder koepeldak (negentiende eeuw); boven de poort een wijzerplaat (negentiende eeuw).

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Bijgebouwen kastelen enz.

Functie