



Monumentnummer*: 409340

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Status rijksmonument
Inschrijving register* 11 december 1991
Kadaster deel/nr 82710/91

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Oostkapelle Veere Zeeland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Oostkapelle

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Domburg K 3854

Omschrijving**

De DIENSTWONING ligt aan de oostzijde van de oprijlaan, pal tegenover de hertenkamp en ten zuiden van het hoofdgebouw. Ten oosten van de dienstwoning ligt een kleine boomgaard, terwijl de verdere directe omgeving door grasland en lage begroeiing wordt ingenomen. Direct voor de woning ligt een klein bloemenperk in de vorm van een halve maan. De 19e-eeuwse dienstwoning wordt gevormd door twee aaneen gebouwde onderdelen, het geheel op een T-vormige plattegrond, en bestaand uit een begane grond en een lage kapverdieping met rode, pannen gedekte schilddaken. De drie-assige voorgevel met grijs geschilderde plint is gestuct en voorzien van een blokpatroon. De toegangsdeur is centraal geplaatst en voorzien van een bovenlicht met ruitmotief; ter weerszijden van de deur zijn 9-ruitsschuifvensters met luiken aangebracht. Boven deze twee vensters en de deur zijn hanekammen aanwezig en boven de omlopende, eenvoudige lijst is in het midden een dakkapel geplaatst. Op de nokuiteinden van het schilddak staan twee eenvoudige schoorstenen. Het voorste deel van de linker zijgevel in schoon metselwerk heeft twee vierkante kleine vensters aan de voorzijde; in de kapverdieping is een eenvoudige dakkapel geplaatst. Het achterste gedeelte van de linker zijgevel is modern en in rode baksteen opgetrokken; dit gedeelte heeft een toegangsdeur, twee houten, geschilderde deuren voor een berging en een WC-raampje met een bakstenen, gemetseld kruis. Aan de achterzijde zijn de gevels van de dienstwoning in meer recente jaren gewijzigd, danwel aangebouwd en voorzien van in stijl aangepaste openslaande deuren. De in baksteen uitgevoerde gevel aan de rechterzijde heeft slechts een vierkant, klein venster en een eenvoudige dakkapel.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)