



## Monumentnummer\*: 507306

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56  
E info@cultureelerfgoed.nl

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 29 mei 1997  
Kadaster deel/nr 82857/85

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
Zuidwolde De Wolden Drenthe

Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Steenbergen	1			7921 BV	Zuidwolde		
Steenbergen	3			7921 BV	Zuidwolde		

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Zuidwolde	Q			2336
Zuidwolde	Q			2235

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

Boerderij van het hallehuistype met langdeel. De boerderij is rond 1860 in ambachtelijk-traditionele stijl gebouwd ter plaatse van een oudere boerderij. In de boerderij bevindt zich een tweede woonhuis waardoor de zuidgevel is aangepast; de langdeel is nog aanwezig. Het erf is gedeeltelijk voorzien van keibestrating; in de door een haag omgeven voortuin staan twee monumentale eikebomen.

#### Omschrijving

Boerderij opgetrokken in baksteen deels op een gepleisterde plint onder een afgewolfd zadeldak, aan de voorzijde met windveren, aan de achterzijde met uilebord, makelaar en vlechting langs de dakrand. Het voorhuis is gedekt met pannen (sneldekkers), het achterdeel met riet. Op de nok twee schoorstenen.

Deels onderkelderd voorhuis met gepleisterde plint en zesruits schuifvensters onder strek. De voorgevel is symmetrisch ingedeeld met vier vensters en een centraal geplaatste houten deur onder tweeruits bovenlicht; op de verdieping twee vierruitsvensters. Zijgevels met staafankers; zuidelijke zijgevel van het voorhuis met drie vensters en een deur onder tweeruits bovenlicht. In de noordgevel vier dito

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



vensters en een kelderraam.

De zuidelijke zijgevel wordt na de krimp met baksteenvlechting en deur, ritmisch geleed door getoogde vierruits stalvensters en mestdeuren (nu glaspuien). In de krimp van de noordgevel een klein tweerruits venster. Het bredere (bedrijfs)gedeelte met een houten opgeklampte deur, vierruitsvenster met luik en voorts een ritmische geleiding door mestdeuren en stalvensters als in de zuidgevel.

De achtergevel met baanderdeuren onder korfboog met gepleisterde aanzet- en sluitstenen. Ter weerszijden daarvan een vierruits stalvenster onder segmentboog en een staldeur onder korfboog met gepleisterde aanzet- en sluitsteen.

#### INTERIEUR

Oorspronkelijke indeling voorhuis, woongedeelte met tegelwanden, bedstedenwanden en opkamer; langdeel met oorspronkelijke gebintconstructie.

#### Waardering

De boerderij is van cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang als hoofdonderdeel van het complex, vanwege de typologie, de karakteristieke vormgeving en markante situering.

#### *Hoofdcategorie*

Boerderijen, molens en bedrijven

#### *Subcategorie*

Boerderij (M)

#### *Functie*

Boerderij(M1)