



Monumentnummer*: 507719

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Status rijksmonument
Inschrijving register* 22 juli 1997
Kadaster deel/nr 82706/147

Woonplaats* Veldhoven
Gemeente* Veldhoven
Provincie* Noord-Brabant

Kadastrale gemeente* Veldhoven
Sectie* D
Kadastraal object*
Appartement aanduiding
Grondperceel 2415

Omschrijving**

Inleiding

VILLA, voormalige burgemeesterswoning uit ca. 1900.

Omschrijving

Vrijstaand hoekpand met een samengestelde bouwmassa onder een samengesteld dak. Het dak is gedekt met leisteen in maasdekking. Het pand bestaat uit een tweelaags gedeelte onder een zadeldak waarvan de nok haaks op de straat staat, en een éénlaags gedeelte onder afgeplat schilddak. Bij dit gedeelte zijn aan de zijgevel twee topgeveltjes toegevoegd met zadeldaken, haaks op het schilddak. Achter het blok is een houten verande aanwezig.

Aan de rechterzijgevel is een éénlaagse aanbouw onder zadeldak met kruispannen geplaatst. Hier tegenaan is een garage gebouwd.

De daken zijn voorzien van windveren en siersmeedijzeren pironen.

Het geheel is uitgevoerd in baksteen en voorzien van een natuurstenen plint. Over de gevels lopen speklagen in gele en zwarte baksteen. De ingang van het huis bevindt zich in het éénlaagse gedeelte, tegen het tweelaagse blok aan en bestaat uit een paneeldeur met natuurstenen stoepje en enkele traptreden. De ramen zijn samengestelde. Erboven zijn segmentbogen aangebracht waarvan de boogvelden zijn gevuld met polychroom metselmozaïek. Een band, eveneens in polychroom metselmozaïek bevindt zich onder de goot van het éénlaagse gedeelte en loopt over dezelfde hoogte door over de tweelaagse vleugel. In de topgevel is in een band met

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



zwarte letters de naam SELSTADIUM aangebracht.

De garage heeft een dubbele poort waarboven zich een klein rond raam bevindt.

In het interieur is de samengestelde bouwmassa niet goed herkenbaar door enkele doorbraken. Enkele elementen uit de oorspronkelijke inrichting zijn bewaard gebleven: in de centrale gang, dwars door het huis, is aan het einde een houten trappartij aanwezig, aan weerszijden van deze gang bevinden zich vertrekken met houten deuren in een eveneens houten omlijsting. Andere voorbeelden uit de oorspronkelijke inrichting van het pand zijn de stucplafonds in de kamers op de begane grond, links van de gang heeft dit plafond polychrome rozetten en hoekversieringen, in de kamer rechts zijn het slechts eenvoudige lijsten.

Rondom het pand is een tuin aangelegd.

Waardering

Het pand is vooral van cultuurhistorisch belang, vanwege de oorspronkelijke functie en gaafheid van de voorgevel.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Dienstwoning(K)

Functie

Ambtswoning