



Monumentnummer*: 508315

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Status rijkmonument
Inschrijving register* 30 december 1997
Kadaster deel/nr 82676/117

Woonplaats* Middelburg
Gemeente* Middelburg
Provincie* Zeeland

Locatiennaam Middelburg
Locatieomschrijving

Kadastrale gemeente* Middelburg
Sectie* L
Kadastraal object*
Appartement aanduiding
Grondperceel 3927

Omschrijving**

Inleiding

Herenhuis, rond 1895 gebouwd in overgangsarchitectuur.

Omschrijving

Herenhuis van twee verdiepingen met een kelder- en een kapverdieping op rechthoekige plattegrond.

Voorgevel is een lijstgevel van roodbruine baksteen; natuurstenen banden, blokken, dorpels, lateien en consoles; boven vensters gemetselde rondboogjes en met metselwerk opgevulde boogtrommels.

De voorgevel is vier venstertraveeën breed; in plint gekoppelde vensters van kelderverdieping. Links van het midden getoogde ingangspartij met houten uitgesneden paneeluur met smeedijzeren roosters; drielichtvenster boven voordeur. Houten schuiframen met 4x6 ruits vensters.

Op verdieping erkeruitbouw steunend op natuurstenen consoles bij middelste twee traveeën. Erker voorzien van vijfdelig kozijn met schuiframen en hoekbekroningen. Linker en rechter venstertravee met 4x6 ruits vensters. Goot met natuurstenen consoles. Boven erker een opvallend grote dakkapel met dwarskap met driedelig houten kozijn. Kap gedeeltelijk overkragend, steunend op

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



uitgesneden houten schoren.

Schilddak gedekt met leien in maasdekking op voordakvlak en aan achterzijde met tuile du nord.

Sobere achtergevel met houten schuiframen en vernieuwde serre.

Rijk interieur uit het eind van de 19e eeuw met onder meer op hoofdverdieping kamers en suite met natuurstenen schouwen, houten schuifdeuren, klassieke deuroplijsting; in achterste kamer uniek caissonplafond met gekleurde schilderijen op paneel; origineel houten trappenhuis.

Waardering

Herenhuis, met zowel ex- als interieur van cultuur- en architectuurhistorische waarde. Van belang vanwege ensemblewaarden en gaafheid.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis