



Monumentnummer*: 508647

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Status rijksmonument
Inschrijving register* 21 december 1998
Kadaster deel/nr 82818/20

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Hilvarenbeek		Hilvarenbeek		Noord-Brabant			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Klein Loo	2			5081 BG	Hilvarenbeek		
Klein Loo	4			5081 BG	Hilvarenbeek		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel		
Hilvarenbeek	D				3026		

Omschrijving**

Inleiding:

Dubbele 18de eeuwse LANDARBEIDERSWONING. De woningen liggen op de rand van de bebouwde kom van Hilvarenbeek en het agrarische buitengebied. Klein Loo vormt de verbindingsweg vanuit het centrum door de bossen van Rovert naar Poppel (België). Op het zanderf voor de woningen vier leilindes. De erf-afschieding aan de straat bestaat uit een beuken- en ligusterhaag. Verder bevinden zich op het erf twee recent vervangen schuren en twee duivenhokken, deze behoren niet tot het monument.

Omschrijving

De éénlaagse landarbeiderswoningen hebben een rechthoekige plattegrond. Ze zijn gezamenlijk gedekt door één rieten schilddak met de nok parallel aan de straat, met in de voor- of zuidgevel een hoge en aan de zij- en achtergevel een lage dakvoet. Boven de deur in de achtergevel is de voet van het rieten dak verhoogd. De gevels en de plattegronden vormen elkaars spiegelbeeld. Vanuit het midden van de voorgevel gezien hebben de woningen respectievelijk een deur met een tienruits-bovenlicht, een schuifvenster met luiken en een twintigruits-roedenraam en een klein vierkant venster met raam aan de zijkant. In de lage zijgevels bevindt zich in het achterste gedeelte een staldeur met ernaast een klein venster. Het opgaande werk bestaat uit rode handgevormde baksteen gemetseld in

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



kruisverband. In de achtergevel is gebroken baksteen verwerkt. Voor- en zijgevels zijn voorzien van blokpleisterwerk. De woningen hebben een tweebeukig eiken gebint. Het interieur is nagenoeg ongewijzigd. Aan de voorkant een grote woonkamer (herd) met schouw en een slaapkamer. Aan de achterkant de keuken (geut) met aan de ene kant een enigszins verdiepte kelder en aan de andere kant de stal voor een geit. De schouw en kelder van de woningen bevinden zich tegen de gemene zijmuur. De herd heeft een vloer van rode plavuizen. De schouwbank voorzien van eenvoudige bordenlijsten is gekliefd en geschaafd zonder profilering. Rondhouten zolderbalklaag. De roeden in het bovenlicht van de voordeur hebben geen profiel, in tegenstelling tot die van het schuifvenster.

Waardering

De 18de-eeuwse dubbele LANDARBEIDERSWONING vertegenwoordigt sociaal-historisch belang omdat het gebouw inzicht verschaft in oude woon- en leefomstandigheden van arbeiders op het platteland terwijl architectuurhistorische betekenis is gelegen in de gave uitwendige verschijningsvorm en in de behouden gebleven indeling (plattegrond) van het pand. In bouwhistorisch opzicht zijn verschillende elementen als waardevol te bestempelen, o.a de authenticiteit van gevelafwerking, constructies en bouwmaterialen.

Bijzondere historische belevingswaarden ontleent de landarbeiderswoning aan de situering op de grens van bebouwde kom en het agrarische buitengebied hetgeen als betekenisvol geldt vanwege de oorspronkelijke functie van de woning.

In recapitulerende zin beschikt het object over verschillende hoedanigheden die binnen de termen van het algemeen belang zijn te rubriceren.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Arbeiderswoning(M)