



Monumentnummer*: 510820

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Status rijkmonument
Inschrijving register* 22 juli 1998
Kadaster deel/nr 82783/190

Woonplaats* Garnwerd
Gemeente* Westerkwartier
Provincie* Groningen

Kadastrale gemeente* Ezinge
Sectie* C
Kadastraal object*
Appartement aanduiding
Grondperceel 610

Omschrijving**

Inleiding

ARBEIDERSWONING, gelegen aan de doorgaande weg van Garnwerd naar Feerwerd op een vrij ruime kavel grond. Een betegeld pad loopt langs de oostkant van het huis naar de hoofd- en achteringang. Het pand, dat twee krimpén heeft, is waarschijnlijk in de jaren dertig gebouwd en heeft in de jaren vijftig enkele wijzigingen ondergaan. In 1953 wordt voorin de westgevel een venster geplaatst om de kamer meer licht te geven. Een jaar later vindt er een wijziging van de plattegrond plaats: in het schuurgedeelte worden een wc en een keuken aangebracht. Om de keuken te verlichten komt achterin de westgevel een samengesteld venster. Beide verbouwingen, die zijn uitgevoerd door K.J. de Blecourt uit Garnwerd, sluiten goed aan bij de stijl van het huis. Sindsdien hebben er geen ingrijpende wijzigingen meer plaatsgevonden.

Aan de achterzijde van de woning staat een fraaie dwarsgeplaatste houten schuur, die vermoedelijk uit 1957 stamt. De schuur valt derhalve buiten de bescherming.

De arbeiderswoning wordt van de weg gescheiden door een hek van ronde gepleisterde pijlers met twee houten planken ertussen.

Omschrijving

ARBEIDERSWONING opgetrokken in een rode Groninger strengperssteen op een trasraam van rode klinkers. Het pand dat aan weerszijden een krimp heeft, wordt gedekt door een driezijdig schilddak tegen een rechte voorgevel met strakke windveren. Op het dak cementpannen met op de nok een schoorsteen; een houten goot op klampen aan het woongedeelte en een (vernieuwde) bakgoot

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



op gemetselde klossen aan het deel met krimpen.

Het woongedeelte heeft aan de noordzijde een asymmetrisch geplaatst venster met bovenlicht en drieruits zijlicht, dat in spiegelbeeld herhaald wordt in de oostgevel. In de top een samengesteld tweeruitsvenster en in de westgevel een H-venster (uit 1953). Alle vensters worden afgesloten door een rollaag.

De entree bevindt zich in de noordzijde van de krimp aan de oostgevel en bestaat uit een houten deur onder een rollaag met een deurlicht van geel, bewerkt glas en een betonnen stoep (twee treden). In de oostgevel van het gedeelte met krimpen een samengesteld H-venster en in de westgevel een samengesteld en een enkelvoudig venster (beide uit 1954). In de noordzijde van de krimp aan de westgevel bevindt zich nog een H-venster onder een rollaag.

De achtergevel (zuid) heeft een houten deur met deurlicht bovenin, een samengesteld tweeruits venster en een groot en een klein venster, alle onder een rollaag.

Waardering

Arbeiderswoning van algemeen belang:

- als voorbeeld van een moderne variant op de typische arbeiderswoning met krimpen in de provincie Groningen
- vanwege de verzorgde "timmermansarchitectuur"
- vanwege de vrij hoge mate van gaafheid van het exterieur
- vanwege de in het oog vallende ligging aan de rand van het dorp.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis