



Monumentnummer*: 516748

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Status rijkmonument
Inschrijving register* 05 december 2001
Kadaster deel/nr 82880/151

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Arnhem		Arnhem		Gelderland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
St. Nicolailaan	11			6821 HL	Arnhem		
Pontanuslaan	31			6821 HM	Arnhem		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel		
Arnhem	N				5129		
Arnhem	N				5128		

Omschrijving**

Omschrijving:

DUBBELWONING met SCHUURTJES, St. Nicolailaan 11/ Pontanuslaan 31, gebouwd op een rechthoekige plattegrond met een rechthoekige uitbouw aan de achterzijde van nr. 11, bestaand uit twee bouwlagen onder een plat overstekend dak. De éénlaags uitbouw (schuurtje) bezit een overstekend plat dak, waarop een balkon met gepotdekselde balustrade. De gevels zijn voorzien van een door een rollaag afgesloten trasraam en tot aan de onderdorpels van de verdiepingvensters opgetrokken in rode en daarboven in gele baksteen, gemetseld in halfsteens verband. Tussen de rode en de gele baksteen bevindt zich een schuin uitgemetselde rollaag in rode baksteen. De licht vooruitspringende partijen van de zijgevels bestaan geheel uit rode baksteen. De gevels worden afgesloten door een witgeschilderde betonnen rand met daarboven een houten daklijst en een houten bakgoot met een groot overstek.

De spiegel-symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL is vier traveeën breed. De middelste traveeën bezitten op de begane grond een licht vooruitspringende erkerpartij, bestaand uit een driezijdige, met het trasraam corresponderende, basis met tandversiering op de hoeken. Hierop staan twee driezijdige houten erkers, gescheiden door een overhoeks geplaatste, gemetselde muurdam, eveneens met tandversiering op de hoek. De driehoekjes die in de basis overblijven doen dienst als plantenbak. De erkers worden afgesloten door

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



één doorlopend plat dakje met een houten lijst. De erkers bezitten meerruits ramen. Boven de erkerpartij bevindt zich een uitgemetselde rand siermetselwerk met kraagsteentjes, waarop een houten bloembak op houten consoles rust. Links van de erkerpartij bevindt zich een venster met 9-ruits stalen raam met 3-ruits bovenlicht. Het raam rechts van de erker is vervangen door dubbele tuindeuren met bovenlichten. Op de eerste verdieping bevinden zich boven de erkerpartij zes smalle vensters met 3-ruits stalen ramen met ingeschreven driehoeken, geflankeerd door brede vensters met 12-ruits ramen. De ramen hebben een horizontale roedenverdeling. De vensters worden afgesloten door een smalle gegolfde betonnen band.

De symmetrisch ingedeelde RECHTERZIJGEVEL bezit een vooruitspringende middenpartij, waarin zich de ingangspartij bevindt, die wordt verlevendigd door in- en uitspringende gemetselde vlakken, deels uitgevoerd in staand verband. De houten paneeldeur met rechthoekig raam met diagonale roedenverdeling wordt afgesloten door een gegolfde betonnen band en geflankeerd door twee haaks op de gevel staande muurtjes en door twee smalle vensters. Hierboven bevindt zich over de gehele breedte van de middenpartij een houten luifel op getrapte houten consoles en hangend aan geornamenteerde smeedijzeren trekstangen. Boven de luifel bevinden zich drie smalle vensters voorzien van 3-ruits stalen ramen met ingeschreven driehoeken, afgesloten door een smalle gegolfde betonnen band. Onder de vensters bevindt zich een uitgemetselde rand siermetselwerk met kraagsteentjes, waarop een houten bloembak op houten consoles rust. Het vooruitspringende middengedeelte wordt boven de goot als het ware voortgezet in de twee gemetselde, gepleisterde schoorstenen die precies boven de hoekdammen van dit middendeel staan.

De t.o.v. de zijgevel iets vooruitspringende uitbouw tegen de achtergevel bezit een venster met driedelig kozijn en drie ramen.

De RECHTERZIJGEVEL is, afgezien van de uitbouw, wat betreft opzet, indeling en detaillering identiek aan de linker zijgevel.

De ACHTERGEVEL is vier traveeën breed en bezit in het midden twee dubbele tuindeuren met zijlichten, gescheiden door een haaks op de gevel staande muur. In de rechter travee bevindt zich een keukendeur met boven- en zijlichten. Hierboven bevindt zich een betonnen balkon op betonnen consoles met een gepotdekselde balustrade en dubbele balkondeuren, afgesloten door een rollaag. Boven de tuindeuren bevinden zich brede vensters. De linker travee wordt grotendeels ingenomen door de uitbouw. In de hoek tussen achtergevel en uitbouw is een kleinere uitbouw, waarin zich de achterdeur met bovenlicht bevindt. In de linkerzijgevel van de uitbouw bevindt zich de schuurdeur. Boven de uitbouw bevindt zich een dubbele balkondeur. Deuren en vensters worden afgezien van de balkondeuren en de schuurdeur, afgesloten door een betonnen band. Deuren en ramen zijn deels van staal, overwegend meerruits en voorzien van een horizontale roedenverdeling. Nr. 31 bezit in de achtertuin een schuurtje op rechthoekig grondplan, voorzien van een plat overstekend dak.

Waardering:

DUBBELWONING met SCHUURTJES, St. Nicolailaan 11/ Pontanuslaan 31.

- Van architectuurhistorische waarde als goed en redelijk gaaf voorbeeld van een dubbelwoning in de stijl van de Nieuwe Haagse School.

- Van stedenbouwkundige waarde als functioneel onderdeel van het in opdracht van de Coöperatieve Woningbouwvereniging "De Middenstandswoning" gebouwde woningbouwcomplex.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument