



## Monumentnummer\*: 516752

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56  
E info@cultureelerfgoed.nl

Status rijkmonument  
Inschrijving register\* 24 januari 2006  
Kadaster deel/nr 82879/196

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Arnhem		Arnhem		Gelderland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
St. Nicolaïlaan	17			6821 HL	Arnhem		
St. Nicolaïlaan	19			6821 HL	Arnhem		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel	
Arnhem		N				5133	
Arnhem		N				5132	

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving:

DUBBELWONING met SCHUURTJES, St. Nicolailaan 17-19, gebouwd op een rechthoekige plattegrond met een rechthoekige uitbouw aan de straatzijde, bestaand uit twee bouwlagen onder een plat overstekend dak. De gevels zijn voorzien van een door een rollaag afgesloten trasraam en tot aan de onderdorpels van de verdiepingvensters opgetrokken in rode en daarboven in gele baksteen, gemetseld in halfsteens verband. Tussen de rode en de gele baksteen bevindt zich een schuin uitgemetselde rollaag in rode baksteen. De licht vooruitspringende partijen van de zijgevels bestaan geheel uit rode baksteen. De gevels worden afgesloten door een witgeschilderde betonnen rand met daarboven een houten daklijst en een houten bakgoot met een groot overstek.

De spiegel-symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL bezit een vooruitspringende middenpartij en is vier traveeën breed. De middenpartij, twee traveeën breed, bezit op de begane grond een licht vooruitspringende erkerpartij, bestaand uit een driezijdige, met het trasraam corresponderende, basis met tandversiering op de hoeken. Hierop staan twee driezijdige houten erkers, gescheiden door twee overhoeks geplaatste, gemetselde muurdammen, eveneens met tandversiering op de hoek. De driehoekjes die in de basis overblijven doen dienst als plantenbak. De erkers worden afgesloten door één doorlopend plat dakje met een houten lijst. De erker bezit meerruits

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



stalen ramen. Aan weerszijden van de erkerpartij bevindt zich een venster met 6-ruits stalen raam met 2-ruits bovenlicht. Op de eerste verdieping bevinden zich boven de erkerpartij twee vensters met 12-ruits stalen ramen. In de zijgevels van de vooruitspringende middenpartij en in de terugliggende delen van de voorgevel bevinden zich smalle 3-ruits stalen ramen. Alle ramen hebben een horizontale roedenverdeling. De vensters worden afgesloten door een smalle gegolfde betonnen band.

De symmetrisch ingedeelde LINKERZIJGEVEL bezit een vooruitspringende middenpartij, waarin zich de ingangspartij bevindt, die wordt verlevendigd door in- en uitspringende gemetselde vlakken, deels uitgevoerd in staand verband. De houten paneel deur met rechthoekig raam met diagonale roedenverdeling wordt afgesloten door een gegolfde betonnen band en geflankeerd door twee haaks op de gevel staande muurtjes en door twee smalle vensters. Hierboven bevindt zich over de gehele breedte van de middenpartij een houten luifel op getrapte houten consoles en hangend aan geornamenteerde smeedijzere trekstangen. Boven de luifel bevinden zich drie smalle vensters voorzien van 3-ruits stalen ramen met ingeschreven driehoeken, afgesloten door een smalle gegolfde betonnen band. Onder de vensters bevindt zich een uitgemetselde rand siermetselwerk met kraagsteentjes, waarop een houten bloembak rust.

Het vooruitspringende middengedeelte wordt boven de goot als het ware voortgezet in de twee gepleisterde schoorstenen die precies boven de hoekdammen van dit middendeel staan.

De RECHTERZIJGEVEL is vrijwel identiek aan de linker zijgevel. De muurtjes naast de voordeur ontbreken hier echter. Op deze plaats bevinden zich slechts licht vooruitspringende vlakken.

De spiegel-symmetrisch ingedeelde ACHTERGEVEL is vier traveeën breed en bezit in het midden twee dubbele tuindeuren met zijlichten, gescheiden door een haaks op de gevel staande muur. Bij nr. 19 bevindt zich in de buitenste travee een keukendeur met boven- en zijlicht. Boven de keukendeur bevindt zich een betonnen balkon op betonnen consoles met gepotdekselde balustrade, waarvan de planken aan de onderzijde geschulpt zijn, en een enkele balkondeur, afgesloten door een rollaag. De achtergevel van nr. 17 bezit een niet oorspronkelijke aanbouw en ook zijn deuren en ramen gemoderniseerd. Boven de tuindeuren bevinden zich brede vensters met 12-ruits stalen ramen (nr. 19). Deuren en ramen zijn overwegend meerruits en voorzien van een horizontale roedenverdeling. Zij worden, afgezien van de balkondeuren, afgesloten door een betonnen band.

De woningen bezitten achter in de tuin een schuurtje op rechthoekig grondplan, voorzien van een plat overstekend dak, gepotdekselde wanden op bakstenen voetsmuurtjes, houten deuren en ramen deels nog met diagonale roedenverdeling.

Waardering:

DUBBELWONING met SCHUURTJES, St. Nicolailaan 17-19.

- Van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf voorbeeld van een dubbelwoning in de stijl van de Nieuwe Haagse School.
- Van stedenbouwkundige waarde als functioneel onderdeel van het in opdracht van de Coöperatieve Woningbouwvereniging "De Middenstandswoning" gebouwde woningbouwcomplex.

*Hoofdcategorie*

Woningen en woningbouwcomplexen

*Subcategorie*

Woonhuis(K)

*Functie*

Woonhuis