



Monumentnummer*: 517866

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Status rijksmonument
Inschrijving register* 10 augustus 2001
Kadaster deel/nr 82971/186

Woonplaats* Hazerswoude-Dorp
Gemeente* Alphen aan den Rijn
Provincie* Zuid-Holland

Locatiennaam Hazerswoude-Dorp
Locatieomschrijving

Kadastrale gemeente* Hazerswoude
Sectie* D
Kadastraal object*
Appartement aanduiding
Grondperceel 1668

Omschrijving**

Inleiding

WAGENSCHUUR, als onderdeel van en daterend uit de bouwtijd van het boerderijcomplex 'Modelhoeve'. De schuur is ten oosten van de boerderij gelegen.

Omschrijving

Vrijstaande éénlaags schuur op een langgerekte rechthoekige plattegrond onder een overstekend zadeldak met gesmoorde kruispannen. De nokrichting staat haaks op het woongedeelte van de boerderij. De grotendeels symmetrisch ingedeelde gevels zijn opgetrokken uit grauwe baksteen (kruisverband) met een iets uitkragend gemetselde, door een rollaag afgedekt trasraam. De beide langsgevels zijn deels voorzien van wit geschilderd pseudo-vakwerk met een travee-indeling van ongelijke breedte. Onder de daklijst bevinden zich kleine rechthoekige vensters. Bij de rechter langsgevel hebben de beide buitenste traveeën een identieke geleding met andreaskruisen. Het middendeel bestaat uit vier deuren, waaronder één inrijdeur en drie deuren met bovenlicht, van elkaar gescheiden door blinde traveeën. De geleding van de linker langsgevel bestaat in het midden uit vier smalle rechthoekige blinde velden met links daarvan drie en rechts vier traveeën met andreaskruisen.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De beide kopgevels zijn symmetrisch ingedeelde puntgevels. De meer representatieve kopgevel aan de noordzijde heeft sierspante. Op de begane grond zijn twee segmentboogvormige gietijzeren stalvensters met roedenverdeling geplaatst en in de geveltop een klein rond gietijzeren venster.

Van de blinde achtergevel (zuid) is de geveltop voorzien van houten beschot met met geschubde onderrand.

Waardering

De wagenschuur is architectuur- en cultuurhistorisch van algemeen belang als bijgebouw bij een relatief zeldzaam en vroeg voorbeeld van een op experimentele basis opgezette boerderij uit het laatste kwart van de 19de eeuw.

De wagenschuur is in hoge mate gaaf in zowel het in- als exterieur.

Van ensemblewaarde in relatie door de onderlinge ruimtelijke en functionele samenhang met de andere complexonderdelen.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Wagenschuur(M)