



Monumentnummer*: 519592

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Status **rijksmonument**
Inschrijving register* 30 september 2002
Kadaster deel/nr 82737/190

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Jannum Noardeast-Fryslân Fryslân

Locatiennaam Locatieomschrijving
Jannum

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Blija M 139

Omschrijving**

Inleiding

Dubbele (land)arbeiderswoning, gelegen op het niet afgegraven gedeelte van de terp van Jannum, even ten westen van de Romeanse kerk. In aanleg wellicht nog begin 17de-eeuws gebouw met vroeg-19de-eeuwse afsluiting. Het interieur kent nog een aantal waardevolle interieuronderdelen. Blijkens een opmeting uit 1970 was het pand, na een verbouwing in de 19de eeuw in drie éénkamerwoningen onderverdeeld. Sedert restauratie in de jaren '70 en de ingebruikneming door het Fries Museum als 'buitenmuseum' telt het pand nog twee éénkamerwoningen. De derde éénkamerwoning werd wegens bouwvalligheid afgebroken. De raam- en vensterdetailering, die als gevolg van verschillende verbouwingen niet meer oorspronkelijk was, is bij gelegenheid van de restauratie verbeterd.

Omschrijving

Verdiepingloos gebouw op rechthoekige plattegrond, opgetrokken uit rode baksteen en hergebruikte kloostermoppen en gedekt door een met rode Hollandse pannen belegd zadeldak tussen topgevels met topschoorstenen; aan oostzijde afsluiting met krimp aan voorzijde; vlechtingen; jaartalankers 1628 (voorgevel); houten bakgoot. In de voorgevel (zuid) twee 15-ruitsschuiframen, opgeklampte deur en halfrondbogogen zoldervensters; in de rechterzijgevel (oost) ijzeren stalvensters van verschillende afmeting; in de voorgevel

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



(zuid) twee 15-ruitsschuiframen; in de achtergevel (noord) twee zesruitsschuiframen; in de linkerzijgevel (west) twee (gekoppelde) zesruitsschuiframen, opgeklampte deur en 20-ruitsschuifraam. INTERIEUR Inwendig bestaat het gebouw (sedert de restauratie) nog uit twee éénkamerwoningen van gelijke afmeting, die ruggelings met de bedstedenwanden tegen elkaar liggen. De vloeren (ook die van de afluiving) zijn belegd met (vermoedelijk hergebruikte) rode plavuizen. Doorlopende onbeschoten sporenkap; houten balkenplafond. In de zuidelijke woning (tegen de voorgevel) een eenvoudige houten schouw tegen betegelde achterwand (witte tegels met en zonder in blauw uitgevoerde florale decoratie); tegen de noordwand onderkelderde bedstedenwand (met kast). De uitmontering van de noordelijke woning is in grote lijnen spiegelbeeldig aan de zuidelijke.

Waardering

Dubbele (land) arbeiderswoning van algemeen belang - wegens de ouderdom - wegens de bouw- en gebruiksgeschiedenis - wegens de aanwezigheid van waardevolle interieuronderdelen - wegens de bijzondere ligging op de terp van Jannum en binnen het beschermde gezicht - wegens de visuele relatie met de overige waardevolle terpbouw

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis