



Monumentnummer*: 520044

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Status rijksmonument
Inschrijving register* 24 juni 2002
Kadaster deel/nr 82635/196

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Geertruidenberg	Geertruidenberg	Noord-Brabant

Locatienaam	Locatieomschrijving
Geertruidenberg	

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Geertruidenberg	B			2546

*Omschrijving***

Inleiding

Het PAKHUIS is gesitueerd op de oostelijke hoek van de Bierstraat en de Haven, aan de noordzijde van de kern van Geertruidenberg. Het pand ligt terug ten opzichte van de rooilijn. Het pakhuis, dat uit de tweede helft van de negentiende eeuw dateert, is opgetrokken in een ambachtelijk-traditionele stijl. In de voorgevel van het pakhuis hebben zich na de bouwtijd enige wijzigingen voorgedaan. De rondboogpoort is vervangen door een rechtgesloten ingangspartij, een aantal rondboogvensters is dichtgezet en er werd een nieuw rechtgesloten venster links van de poort aangebracht. Hierachter bevindt zich in het interieur een later gebouwd kantoortje. In de achtergevel is een hijsluik dichtgezet.

Omschrijving

Het pakhuis heeft een rechthoekige plattegrond en telt één bouwlaag onder een zadeldak, gedekt met oud-Hollandse pannen. De kopse gevels van het pand hebben de vorm van een tuitgevel. Het pand is deels onderkelderd, kelderluik aan de voorzijde. De gevels zijn opgetrokken in baksteen met pleisterlaag. Het pand is voorzien van rondbogige vensteropeningen. Een gedeelte hiervan is later dichtgezet, een ander gedeelte voorzien van rechtgesloten vierruits ramen.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



In het midden van de noordelijke kopgevel een rechtgesloten ingangspoort, links een later aangebracht rechtgesloten venster ter plaatse van het kantoortje. Boven de huidige poort nog sporen van de oorspronkelijke rondboogpoort en twee rondboogvensters. In de westelijke kopgevel aan de rechterzijde twee rechtgesloten vensteropeningen. De zuidelijke kopgevel is in het midden voorzien van een rondbogige luikopening, later dichtgezet. De scharnierpennen van de luiken zijn nog aanwezig.

Inwendig heeft het pakhuis een open zolder met een houten vloer op een houten balklaag, opgelegd in de muur. Aan de achterzijde een verlaagde zolder.

Waardering

Het pakhuis is van algemeen belang. Het object heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische en industrieel-archeologische ontwikkeling. Het pakhuis bezit ensemblewaarde vanwege de situering, verbonden met de ontwikkeling van de voormalige haven van Geertruidenberg. Als relatief gaaf pakhuis is het object van belang vanwege typologische zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Subcategorie

Opslag

Functie

Pakhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument