



**Monumentnummer\*: 520531**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56  
E info@cultureelerfgoed.nl

Status rijkmonument  
Inschrijving register\* 22 april 2002  
Kadaster deel/nr 82723/20

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*					
Roermond	Roermond	Limburg					
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Kloosterwandstraat	6 A	A		6041 HJ	Roermond		
Kloosterwandstraat	6			6041 HJ	Roermond		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel		
Roermond	D				5101		

*Omschrijving\*\**

Inleiding

Halfvrijstaand postkantoor gesitueerd op een hoek van het Kloosterwandplein. Het postkantoor werd gebouwd in 1907 naar een ontwerp van het bureau van Rijksbouwmeester Knuttel. De bouwstijl verraadt Berlagiaanse invloeden.

Het postkantoor werd verschillende malen verbouwd, met name delen van het interieur en de achtergevel.

Omschrijving

Halfvrijstaand POSTKANTOOR op een L-vormige plattegrond. De korte gevel t.w. het bouwdeel gelegen aan de Kloosterwandstraat telt twee bouwlagen en wordt afgedekt met een zadeldak met Hollandse pannen. De hoekpartij loopt uit in drie bouwlagen en wordt afgedekt met een schilddak. Het bouwdeel aan de pleinzijde telt twee bouwlagen en wordt weer afgedekt met een zadeldak met hollandse pannen. Het hoekdeel aan de pleinzijde loopt uit in drie bouwlagen afgedekt met een schilddak. De afsluitende torenbouw wordt afgedekt met een tentdak met Hollandse pannen.

Onder de dakranden spitsboogfriezen. De uitbouwen aan de achtergevel worden afgedekt met een plat dak.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Het toegepaste bouw materiaal is baksteen deels geglazuurd, en hardsteen. Rechthoekige houten vensters met bovenlichten met kleine roede verdeling. Vensters met groen geglazuurde dorpelstenen en hardstenen lateien. Aan de benedenzijde van de vensters in de eerste bouwlaag een doorlopende waterlijst in groen geglazuurde baksteen.

#### Gevel KLOOSTERWANDSTRAATZIJDE.

Symmetrische gevelindeling. In het middendeel van de eerste bouwlaag bevondt zich oorspronkelijk de hoofdingang. In 1988 werd hier een geldemissie-automaat geplaatst. De oude hoofdgang bevindt zich in een decoratieve hardstenen omlijsting met aan de bovenzijde een Florentijnse boog in hardsteen. Aan de rechterzijde van de geldautomaat is een oorspronkelijke rechthoekige houten deur aanwezig. Hardstenen middenstijl en bovenlichtomlijsting. Vierkante glas-in-lood bovenlichten. In het vulstuk een tegeltableau met afbeeldingen van het Nederlandse Wapen en van planten en bloemen. Aan weerszijden van de oude hoofdingang dubbele hoge vensters. In de tweede bouwlaag drie dubbele vensters met bovenlichten. Middengeveldeel uitlopend in een topgevelachtige dakkapel met hierin een driedelig venster met rondboogvormig geleed bovenlicht.

Aanzetten van de dakkapel geaccentueerd met hardsteen. Dakkapel met zadeldak met Hollandse pannen. Dakrand van de dakkapel eveneens met hardsteen bekleed. Aan weerszijden van de dakkapel twee kleine dakkapellen met dubbele venstertjes.

HOEKPARTIJ Kloosterwandstraat/Kloosterwandplein: geveldeel is asymmetrisch ingedeeld. In de eerste bouwlaag resp. drie smalle vensters; in de afgeronde hoek twee smalle vensters; aan de pleinzijde twee grote vensters.

In de tweede bouwlaag in de afgeronde hoek een groot balkon rustend op twee grote consoles deels uitgevoerd in hardsteen, en een kleine console midden onder het balkon. Decoratief smeedijzeren balkonhek. De uiteinden van het balkon afgesloten met getrapte muurtjes met hardsteen accenten. Dubbele houten balkondeur met bovenlicht met roede verdeling. In de derde bouwlaag aan de bovenzijde van het balkon een uurwerk in een hardstenen vierkanten omlijsting. Aan de bovenzijde van het uurwerk een tegeltableau met het jaartal 1907 en een bekroning bestaande uit twee hardstenen leeuwen die een wapenschild vasthouden. Aan de benedenzijde van het uurwerk twee hardstenen pilastervormige consoles. Het gevelvlak aan de rechterzijde van het uurwerk heeft een deels schuin aflopende gevelrand met een beëindiging in de vorm van een hardstenen uil. In dit gevelvlak een rechthoekig venster met roede verdeling.

Het gevelvlak aan de linkerzijde van het uurwerk heeft een rechthoekige afsluiting met een hardstenen kolom als beëindiging.

#### LANGE GEVELZIJDE KLOOSTERWANDPLEIN.

Het middendeel van deze lange gevel t.w. het bouwdeel in twee bouwlagen telt in de eerste bouwlaag vier maal per drie gekoppelde vensters met bovenlichten met roede verdeling. In het linkerdeel van dit gevelvlak twee hardstenen vierkante brievenbussen met aan de bovenzijde bovenlichten met roede verdeling. In de tweede bouwlaag van deze gevel aan de rechterzijde twee dubbele vensters met bovenlichten. Aan de linkerzijde twee maal per drie gekoppelde vensters met daartussen twee gekoppelde vensters. In het dakvlak van het middendeel van de pleingevel twee topgevelachtige dakkapellen met eenzelfde vormgeving als de dakkapel aan de Kloosterwandstraat.

Het hoekdeel aan de pleinzijde bestaat uit een torenachtig bouwdeel in drie bouwlagen met tentdak bekroond met een nokpion.

Aan de rechterzijde van deze torenbouw een geveldeel in drie bouwlagen met aan de rechterzijde een schuin aflopende dakrand.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



In dit laatste bouwdeel bevindt zich thans de hoofdingang. Deze dateert van omstreeks 1984. aan weerszijden van deze ingang een dubbel venster met boevnluchten. In de tweede bouwlaag van dit geveldeel drie dubbele vensters. In het middendeel van de derde bouwlaag drie kleine gekoppelde vensters. De schuin aflopende dakrand heeft een beëindiging in de vorm van een hardstenen kolom. De torenbouw heeft in de eerste bouwlaag vier rechthoekige dubbel vensters met roedeverdeling. In de tweede bouwlaag drie gekoppelde vensters met bovenlichten. In de derde bouwlaag een klein rechthoekig venster met roedeverdeling. Aan de bovenzijde van dit venster twee decoratieve smeedijzeren muurankers. Dit geveldeel met diverse accenten in hardsteen. In de linkerzijgevel van de torenbouw in de derde bouwlaag een smal rechthoekig venster met roedeverdeling en een de bovenzijde twee muurankers.

Aan de LINKERZIJGEVEL van de torenbouw een steunbeerchtig geveldeel in twee bouwlagen en voorzien van een lessenaarsdak.

Dit laatste bouwdeel is voorzien van een na-oorlogse aanbouw in een bouwlaag. Deze aanbouw is uitgesloten van bescherming.

Het steunbeerchtig geveldeel sluit aan op een uitbouw in tweeëneenhalve bouwlaag afgedekt met een schilddak met Hollandse pannen bekroond met een nokpion. In de linkerzijgevel van deze uitbouw drie kleine dubbele vensters met roedeverdeling.

ACHTERGEVEL LANGE VLEUGEL PLEINZIJDE De achtergevel is voorzien van een aanbouw in één deels anderhalve bouwlaag met plat dak. Aan de voorzijde van de uitbouw in een bouwlaag een luifel die dateert van omstreeks 1984. De vierkante aluminium kozijnen in de uitbouw van anderhalve bouwlaag dateren van omstreeks 1990.

ACHTERGEVEL KORTE VLEUGEL AAN KLOOSTERWANDSTRAAT Aan deze achtergevel een uitbouw in tweeëneenhalve bouwlaag met plat dak. Deze uitbouw is voorzien van een aanbouw in een bouwlaag met plat dak die dateert van omstreeks 1984.

Van het INTERIEUR is onder meer het volgende van belang.

In de grote hal waar zich thans de balies bevinden hoge gemetselde segmentbogen in schoonmetselwerk in twee tinten gele baksteen. Deze segmentbogen rusten op geornamenteerde natuurstenen aanzetstenen geplaatst op vierkante bakstenen kolommen, eveneens in gele baksteen. Enkele segmentbogen rusten op bakstenen pilasters gemetseld in gele en blauw geglazuurde baksteen. Het balkenplafond rust op zware driehoekige houten consoles. Twee authentieke trappenhuisen met houten spijlen en handlijst. Authentieke houten deuromlijstingen. Deur van de oorspronkelijke ingang aan de Kloosterwandstraat met authentiek glas-in-lood bovenlicht.

#### Waardering

Het postkantoor is cultuurhistorisch van belang als bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de architectuur van openbare gebouwen in het eerste kwart van de twintigste eeuw. Het pand bezit architectuurhistorische waarden wegens het bijzondere belang voor de bovenregionale geschiedenis van de architectuur, als voorbeeld van het oeuvre van het bureau van Rijksbouwmeester Ir. D.E.C. Knuttel, wegens de esthetische kwaliteiten van het ontwerp en de bijzondere ornamentiek. Het pand bezit ensemblewaarde als onderdeel van het beschermd stadsgezicht Roermond en de situering aan het Kloosterwandplein en daarmee van bijzondere betekenis voor het aanzien van de stad. Het pand is tenslotte van algemeen belang wegens de architectonische gaafheid van het exterieur en een deel van het interieur en wegens de architectuurhistorische en typologische en daarmee van bijzondere betekenis voor het aanzien van de stad. Het pand is tenslotte van algemeen belang wegens de architectonische gaafheid van het exterieur en een deel van het interieur en wegens de architectuurhistorische en typologische zeldzaamheid.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



*Hoofdcategorie*

Bestuursgebouwen, rechtsgebouwen en overheidsgebouwen

*Subcategorie*

Overheidsgebouw

*Functie*

Postkantoor