



Monumentnummer*: 520554

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Status rijksmonument
Inschrijving register* 22 april 2002
Kadaster deel/nr 82731/3

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Roermond Roermond Limburg

Locatiennaam Locatieomschrijving
Roermond

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Roermond D 4526

Omschrijving**

Inleiding

HERENHUIS gelegen op de hoek van het Wilhelminaplein en de Godswedersingel. Het pand met afgeronde hoek, is gebouwd in 1928 in opdracht van dhr. Vogels en naar ontwerp van architect Jos. Wielders in traditionele stijl met invloeden van het Zakelijk Expressionisme. De betonwerken zijn uitgevoerd door Straus-Hendriks. De tuinmuren en de berging behoren tot het oorspronkelijk ontwerp. De oorspronkelijke glas-in-loodramen in het trappenhuis zijn omstreeks 1970 vervangen door figuurglas.

Verder is in de achtergevel een rolluik geplaatst, het balkonhek is vernieuwd en de poort in de tuinmuur dichtgezet.

Omschrijving

Het HERENHUIS heeft een hoofdzakelijk L-vormige plattegrond in twee bouwlagen onder een L-vormig zadeldak met geglazuurde muldenpannen in meerdere kleuren en een enkele dakraam. De gevels hebben een opstand in rode baksteen en een plint in roodbruine baksteen in steensverband. In de gevels bevinden zich originele houten rechthoekige vensterkozijnen.

De GEVEL aan de Godswedersingel heeft in de eerste laag een driedelig venster en muizentand metselwerk onder een risalerend gevelvlak in het midden. In de tweede laag zes vensters en baksteen muizentanden onder zes dubbele kleine vensters, als een

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



doorlopende dakkapel. Geheel links bevindt zich een smalle, lange schoorsteen, die haaks staat op de straatas.

Op de AFGERONDE HOEK met het Wilhelminaplein bevinden zich in de eerste en twee bouwlaag vijf aaneen gesloten vensters onder een betonlatei.

In de GEVEL aan het Wilhelminaplein bevinden zich twee souterrainvensters en een entree met originele houten deur met venster, onder een luifel en het trappenhuisvenster. Naast de entree bevinden zich twee kleine hooggeplaatste vensters en een hardstenen brievenbus. Verder bevinden zich in de gevel zes keuken- en bijkeukenvensters, waarna de zijgevel doorloopt in een TUINMUUR tot aan de berging.

In de ACHTERGEVEL bevindt zich links een uitbouw met balkon en een iets verdiept gelegen deur, waarvan de nis het dakvlak doorsnijdt. Rechts hiervan ligt de gevel terug met in de eerste bouwlaag een klein uitspringend volume onder een plat dak.

Verder in de eerste laag een deur en groot rechthoekig venster, in de tweede laag een vierdelig venster met originele houten rolluiken en verder enkele kleine venster voorzien van een hekwerkje. En op het achterdakvlak een kleine dakkapel met dubbel venster en een grotere met driedelig venster.

De STRUCTUUR van het INTERIEUR is in hoge mate in tact hetgeen blijkt uit de situering van gang, trappenhuis en kamers.

WAARDEVOLLE INTERIEURONDERDELEN zijn onder meer de houten schuifdeuren met kasten, originele binnendeuren, voorzien van een plaat met gegolfde rand, de lambrisering in de hal en het originele trappenhuis.

Waardering

De architectuurhistorische waarden van het herenhuis worden bepaald door het bijzonder belang van het object voor de geschiedenis van de architectuur, het bijzonder belang voor het oeuvre van architect Jos. Wielders en de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp van het pand. Verder vanwege het materiaalgebruik en de bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur. Het herenhuis is van bijzondere betekenis vanwege de situering op de hoek van het Wilhelminaplein en de Godsweedersingel, verbonden aan de uitbreiding van de stad tijdens het Interbellum en is daarbij van bijzondere betekenis voor het aanzien van de stad Roermond.

Het herenhuis is van belang vanwege de architectuurhistorische gaafheid van zowel het exterieur en als het interieur en mede in relatie tot de visuele en structurele gaafheid van de stedelijke omgeving aan de Godsweedersingel en het Wilhelminaplein. Het herenhuis is van algemeen belang vanwege de gaafheid en de architectuurhistorische waarden.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis