



Monumentnummer*: 520894

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Status rijksmonument
Inschrijving register* 31 oktober 2001
Kadaster deel/nr 82762/24

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Blijham	Westerwolde	Groningen

<i>Locatienaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Blijham	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Wedde	I			339

*Omschrijving***

Omschrijving

VILLABOERDERIJ, gebouwd in 1900 in een Eclectische stijl met Neo-Renaissance elementen, bestaande uit een VOORHUIS, HOOFDSCHUUR, aangebouwde bijschuur (niet beschermd) en aangebouwde manege (niet beschermd).

Het anderhalf verdiepingen hoge, geheel onderkelderde VOORHUIS op nagenoeg rechthoekige plattegrond is opgetrokken in bruinrode baksteen op een naar voren springend gepleisterd trasraam met gebosseerde blokmotieven en wordt gedekt door een samengesteld afgeknot schilddak waarop niet-originele pannen; houten cordonlijst; gepleisterde gevelbanden; geprofileerde houten gootlijst op gepleisterde consoles; gepleisterd fries (diamantkoppen). De gevels worden geleed door H-vensters onder een gemetselde rondboog met gepleisterde aanzetstenen en sluitsteen in de vorm van een palmet en boogtrommel opgevuld met decoratief pleisterwerk; zaadvensters onder een gemetselde strek met gepleisterde aanzetstenen en sluitsteen in de vorm van een uilenkop.

De entree in portiek bevindt zich in het middenrisaliet van de voorgevel (zuidzijde), dat wordt omlijst met gemetselde pilasters. De entree bestaat uit twee houten paneeldeuren waarin glas met ijzeren panelen en met bovenlicht waarin geschilderd glas-in-lood. Voor de entree een vijf treden hoge hardstenen stoep met aan weerszijden een hardstenen muurtje; aan de linker voorzijde 'E.B.Ezn. Anno' en aan de rechter voorzijde 'E. ten H. 1900'. De portiek wordt omlijst door gepleisterde, rijk gedecoreerde pilasters. Boven de portiek

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



een houten balkon met ijzeren balustrade waaronder niet dragende gepleisterde consoles; twee vernieuwde houten balkondeuren waarin glas met gepleisterde omlijsting; aan de voorzijde van het balkon de naam 'Leeuwenhorst'. Het middenrisaliet is boven de gootlijst doorgetrokken en wordt bekroond met een trapgevel met ijzeren bekroning; boven de gootlijst twee staande vensters waaronder een houten paneel en waarboven een gepleisterd segmentvormig fronton onder rollaag. Aan weerszijden van het middenrisaliet twee H-vensters waarboven twee zaadvensters.

Het middenrisaliet van het naar voren springende linker geveldeel van de westgevel wordt omlijst met gemetselde pilasters en is boven de gootlijst doorgetrokken. Op de begane grond een H-venster met gepleisterde omlijsting, waaronder een keldervenster en waarboven een houten balkon op gepleisterde consoles met ijzeren balustrade; tweedelig venster omlijst met gepleisterde pilasters en een segmentvormig fronton. Het middenrisaliet wordt bekroond met een driehoekig fronton met ijzeren bekroning en heeft aan weerszijden gepleisterde klauwstukken; staand venster met gepleisterde omlijsting. Links van het middenrisaliet de zijingang, die bestaat uit een houten paneeldeur met ijzeren paneel en met bovenlicht onder een gemetselde rondboog; vijf treden hoge aangesmeerde stoep afgedekt met hardsteen. Boven deze ingang een tweedelig zaadvenster. Rechts van het middenrisaliet een H-venster waaronder een keldervenster en waarboven een zaadvenster. Aan de rechterzijde van het risalerende geveldeel een H-venster waaronder een keldervenster en waarboven een zaadvenster. In het rechter geveldeel van de westgevel twee H-vensters waaronder twee keldervensters en waarboven twee zaadvensters.

De hoofdschuur is tegen de achterzijde (noordgevel) aangebouwd.

In de oostgevel drie H-vensters en een T-venster waaronder vier keldervensters en waarboven vier zaadvensters.

In het INTERIEUR zijn ondermeer van belang: in de centraal gelegen hal het decoratieve stucplafond op riet, de dubbele houten tochtdeuren met omlijsting waarin decoratieve houten roedenverdeling en deels gekleurd glas en waarboven een half rond bovenlicht met decoratieve houten roedenverdeling en deels gekleurd glas, de halfronde gepleisterde doorgang met gestucte ornamenten, de houten paneeldeuren met houten omlijsting en de geschilderde lambrizing in marmermotief, in de voorkamer aan de oostzijde de zwartmarmeren schouw en de houten vensterbanken, in de achtergelegen gang het stucplafond op riet, op zolder de beschoten kap, in de kelder de tegelvloer.

De HOOFDSCHUUR is opgetrokken in bruinrode baksteen en wordt gedekt door een zadeldak met wolfeind waarop aan de westzijde oranje muldenpannen en aan de oostzijde blauwe platte Friese pannen; gemetselde nokschoorsteen; strakke houten windveren; muurankers; westzijde niet-originele verstrakte gootlijst; westzijde niet-originele mastgoot.

In de westgevel twee zesruits vensters onder strek. Aan de voorzijde van de eerste krimp een houten paneeldeur met tweeruits bovenlicht onder rollaag waarvoor een drie treden hoge gemetselde stoep (deels aangesmeerd); aan weerszijden een zesruits vensters onder rollaag; aan de rechterzijde van de krimp een staand drieruits venster onder rollaag. Aan de voorzijde van de tweede krimp een T-venster, een klein getoogd tweeruits venster en vier getoogde vensters met decoratieve ijzeren roedenverdeling, alle onder rollaag. De bijlschuur (niet beschermd) is tegen de linkerzijde van de schuur aangebouwd.

In de achtergevel (noordzijde) dubbele opgeklampte houten deeldeuren onder een houten latei, dubbele opgeklampte houten schuurdeuren met bovenlicht met decoratieve ijzeren roedenverdeling onder een houten latei en acht getoogde liggende vensters met decoratieve ijzeren roedenverdeling, alle onder rollaag.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



In de schuine zijde van de eerste krimp van de oostgevel dubbele opgeklampte houten schuurdeuren onder een houten latei en rollaag. In de tweede krimp een niet-origineel zesruits venster. In de derde krimp een niet-origineel venster. Aan deze zijde is de manege (niet beschermd) aangebouwd.

In het INTERIEUR zijn ondermeer van belang: de ingebouwde paardenstal (voorzijde niet-origineel) en veulenstal.

Waardering

Villaboerderij van algemeen belang vanwege architectuur- en cultuurhistorische waarde:

- als voorbeeld van een villaboerderij uit 1900 in de provincie Groningen in een Eclectische stijl met Neo-Renaissance elementen
- vanwege de opvallende vormgeving en rijke detaillering van het voorhuis
- vanwege de vrij hoge mate van gaafheid van zowel exterieur als delen van het interieur
- vanwege de functionele en ruimtelijk-visuele relatie met de overige complexonderdelen
- vanwege de hoge ensemblewaarde in combinatie met de buurpanden Oosteinde 42 en 46
- vanwege de monumentale ligging aan de doorgaande weg van Blijham naar Bellingwolde
- als herinnering aan de grote bloei van de landbouw in dit gebied

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Boerderij(M1)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument