



Monumentnummer*: 521878

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Status rijksmonument
Inschrijving register* 23 april 2002
Kadaster deel/nr 82760/9

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Waspik Waalwijk Noord-Brabant

Locatiennaam Locatieomschrijving
Waspik, t Vaartje

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Waspik	D			1899
Waspik	D			1942
Waspik	D			1989
Waspik	G			2034
Waspik	G			2035
Waspik	G			2043
Waspik	G			2044
Waspik	G			2047
Waspik	G			2081
Waspik	G			2082
Waspik	G			2154
Waspik	G			2253
Waspik	G			2324
Waspik	O			280

Omschrijving**

Inleiding

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Het object bestaat uit een voorheen doorlopende, thans in verschillende delen bewaard gebleven betonnen KEERMUUR ten behoeve van de waterbeheersing, daterende uit omstreeks 1930. De muur is aangebracht op de kruin van 't Vaartje, aan de zuidelijke zijde.

Omschrijving

De keermuur bestaat uit een gewapend betonnen fundering en opbouw op de grens tussen de kavels en de dijkweg. De keermuur toont op het verweerde oppervlak sporen van de bekisting en heeft rechte zijden en een platte afdekking met afgeschuinde kanten. Hij volgt het rechte beloop van de weg en is ter hoogte van de ingangen der percelen onderbroken. Links en rechts van de doorbroken gedeelten maakt de muur een knik. De haakse gedeelten vertonen telkens twee verticale sponningen voor de schotbalken en eindigen in een afgeschuind gedeelte. De muur is hier en daar geheel of gedeeltelijk verwijderd.

Ter hoogt van no. 36 is de muur volledig bewaard, inclusief de haakse gedeelten, bij no. 38 is hij op een deel van de haakse delen na weggebroken. Bij no. 42 is hij aanwezig, bij de nummers 44 en 46 is hij gebruikt als omlijsting voor de verhoogde stoep. Bij no. 46A is hij aanwezig, bij no 48 verdwenen, bij no. 50 en 52 resteren alleen de haakse gedeelten. Bij no. 54 is hij geheel verdwenen, bij no. 56 ontbreekt een kleine hoek. Bij no. 58, 60, 62 en 64 is hij aanwezig, al zijn bij no. 62 de haakse delen verlaagd. Op no. 68 ontbreekt alleen een hoek, op no. 72 is bij het maken van een stoep alleen het rechter deel met de doorgang bewaard gebleven. Daar eindigt de muur met een L-vormig gedeelte met schotbalksponningen ten behoeve van de doorgang en de straatweg.

Waardering

De keermuur is van algemeen belang. Het object heeft cultuurhistorische waarden als bijzondere uitdrukking van een geografische en technische ontwikkeling; het heeft ensemblewaarden wegens de wijze van verkaveling/inrichting/voorzieningen en de relatie met wegen, wateren en bodemgesteldheid; het is van belang wegens bouwtechnische, typologische en functionele zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Weg- en waterbouwkundige werken

Subcategorie

Waterkering en -doorlaat

Functie

Dam

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument