



**Monumentnummer\*: 522005**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
[www.cultureelerfgoed.nl](http://www.cultureelerfgoed.nl)

T 033 421 74 56  
E [info@cultureelerfgoed.nl](mailto:info@cultureelerfgoed.nl)

Status **rijksmonument**  
Inschrijving register\* **22 augustus 2002**  
Kadaster deel/nr **82928/49**

|                    |                    |                   |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| <i>Woonplaats*</i> | <i>Gemeente*</i>   | <i>Provincie*</i> |
| <b>Leuth</b>       | <b>Berg en Dal</b> | <b>Gelderland</b> |

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <i>Locatiennaam</i> | <i>Locatieomschrijving</i> |
| <b>Leuth</b>        |                            |

|                             |                |                           |                               |                     |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <i>Kadastrale gemeente*</i> | <i>Sectie*</i> | <i>Kadastraal object*</i> | <i>Appartement aanduiding</i> | <i>Grondperceel</i> |
| <b>Leuth</b>                | <b>C</b>       |                           |                               | <b>1457</b>         |

*Omschrijving\*\**

SCHUUR (B) van het type hallehuis. Het bijna vrijstaande bijgebouw is opgetrokken in baksteen en gedekt door een met riet belegd wolfsdak met gesmoorde nokvorsten. De VOORGEVEL is vanaf de openbare weg nauwelijks zichtbaar. De RECHTER ZIJGEVEL is vanaf de openbare weg niet zichtbaar. De LINKER ZIJGEVEL is vanaf de openbare weg niet zichtbaar. De ACHTERGEVEL heeft in het midden een korfboogvormige dubbele deel deur geflankeerd door kleine half rond afgesloten vensters met vermoedelijk gietijzeren vorktracering. Aan weerszijden bevinden zich rechtafgesloten staldeuren. Hoog in de gevel onder het wolfsdak bevindt zich een ronde gevelopening. De gevel is voorts voorzien van gevelankers en onder het dak afgewerkt met gemetselde vlechtingen.

**Waardering**

SCHUUR (complexonderdeel B)

-Van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een agrarisch bijgebouw op boerenerf, in casu een schuur van het type hallehuis waarin de oorspronkelijke functie nog goed afleesbaar is. In samenhang met de boerderij is er sprake van een grote ensemblewaarde.

-Van stedenbouwkundige waarde als essentieel onderdeel van het boerderijcomplex, dat in het buitengebied bij Leuth vanwege de markante hoofdvorm en de ligging op een hoge pol een grote beeldbepalende rol speelt.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



-Van cultuurhistorische waarde als essentieel onderdeel van het complex, dat een uiting is van een agrarische en landschappelijke ontwikkeling en een deel representeert van het boerenbestaan aan het begin van de twintigste eeuw.

*Hoofdcategorie*

Boerderijen, molens en bedrijven

*Subcategorie*

Boerderij (M)

*Functie*

Schuur(M)

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument