



## Monumentnummer\*: 523114

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
[www.cultureelerfgoed.nl](http://www.cultureelerfgoed.nl)

T 033 421 74 56  
E [info@cultureelerfgoed.nl](mailto:info@cultureelerfgoed.nl)

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 27 augustus 2001  
Kadaster deel/nr 82862/20

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
Zoelmond Buren Gelderland

Locatiennaam Locatieomschrijving  
Zoelmond

Kadastrale gemeente\* Sectie\* Kadastraal object\* Appartement aanduiding Grondperceel  
Buren N 269

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

Stenen SCHUUR uit de 19de eeuw met middenlangsdeel. De schuur heeft een rechthoekig grondplan en wordt afgesloten door een wolfdak. Het DAK is gedekt met gesmoorde oud-Hollandse pannen en watert af via niet oorspronkelijke bakgoten op klossen en een zinken mastgoot. De handvorm bakstenen GEVELS zijn in kruisverband gemetseld en voorzien van rechte steekankers. De uitgespaarde gevelopeningen zijn rechthoekig van vorm en worden afgesloten door rollagen. De symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL (zuidzijde) heeft in het midden hoge deeldeuren met middelman in een kozijn en een dubbel zolderluik in een kozijn. Aan weerszijden hiervan bevinden zich een negenruits raam en een opgeklampte mestdeur. De schuine zijden van deze gevel worden afgesloten door een rollaag.

De ZIJGEVELS zijn voorzien van een reeks rechthoekige vernieuwde stalramen. De oostelijke zijgevel heeft aan de zijde van het woonhuis twee opgeklampte dubbele deuren voor de ingebouwde wagenschuur. De naar het woonhuis gerichte ACHTERGEVEL is voorzien van twee opgeklampte mestdeuren en een niet oorspronkelijk vierruits raam. De schuine zijden van deze gevel worden afgesloten door een rollaag. De op deze gevel aansluitende nieuwere aanbouwen die de schuur met het woonhuis verbinden, vallen buiten de bescherming.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De houtconstructie in de schuur bestaat uit vijf ankerbalkgebinten. De zoldering is in de zijbeuken lager dan in de deel.

#### Waardering

Stenen SCHUUR uit de 19de eeuw.

- Van architectuurhistorische waarde als typologisch goed voorbeeld van een 19de eeuwse stenen schuur met koeienstal en middenlangsdeel. Het object is gaaf bewaard gebleven qua hoofdvorm, gevelindeling en inwendige houtconstructie. Op onderdelen is de detaillering gewijzigd (goten, ramen). - Van stedenbouwkundige waarde als essentieel onderdeel van een historisch gegroeid agrarisch complex "Engelrode" dat markant is gesitueerd op een terp ten westen van de dorpskern Zoelmond.

#### Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

#### Subcategorie

Boerderij (M)

#### Functie

Schuur(M)