



Monumentnummer*: 523329

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Status rijkmonument
Inschrijving register* 15 april 2002
Kadaster deel/nr 82960/50

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Twello	Voorst	Gelderland

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Twello	A			2256

Omschrijving**

VILLA gebouwd op een rechthoekig grondplan bestaande uit twee bouwlagen, een zolder en een kelder afgesloten door een afgewolfd zadeldak met aangekapt zadeldak gedekt met geglazuurde rode kruispannen. Het dak is voorzien van mastgoten en geprofileerde windveren. In het dakvlak bevinden zich drie fraai gemetselde schoorsteenschachten afgesloten door zadeldakjes met rode kruispannen. Links tegen de noordgevel bevindt zich een eenlaags houten aanbouw afgesloten door een zadeldak gedekt met rode kruispannen. Links tegen de zuidgevel bevindt zich een driezijdige gemetselde serre, bestaande uit één bouwlaag, deels afgesloten door een dakschild met rode maas-leipannen en plat dak met houten geprofileerde balustrade. De gevels zijn witgepleisterd met schoon metselwerk rondom de vensters, ter plaatse van de ingangspartij, de serre en het trasraam. De rechthoekige vensters bestaan grotendeels uit enkelruits onderramen met meerruits bovenlichten, aan de bovenzijde afgesloten door een houten geprofileerde latei met erboven gelegen rollaag.

Centraal in de VOORGEVEL (oostgevel) bevindt zich een inpandig portiek afgesloten door een latei. In het portiek bevindt zich een terug gelegen paneeldeur met zijlichten. Op de verdieping bevindt zich een balkon-loggia afgesloten door een segmentboog ondersteund door twee gemetselde pijlers. In de loggia bevinden zich twee gekoppelde enkelruits vensters met vijftien-ruits bovenlicht. Links van de raampartij bevindt zich een deur met glasindeling. Het balkon is voorzien van een geprofileerde houten balustrade. De licht uitkragende geveltop is voorzien van vakwerk ondersteund door kleine consoles met bovenin een verticaal beschot. In het vakwerk bevinden zich drie gekoppelde vensters bestaande uit een stolpraam met meerruits bovenlicht. Links op de begane grond bevindt zich een stolpraam met zes-ruits bovenlicht. Links op de verdieping bevindt zich een enkelruits raam met acht-ruits bovenlicht. Rechts op de begane grond bevinden zich twee gekoppelde vier-ruits valramen en een vier-ruits stolpraam, beide voorzien van diefijzers. Op de verdieping bevindt zich een venster als links in de gevel.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De LINKERZIJGEVEL (zuidgevel) bestaat uit de serre links, een middenrisaliet en een terug gelegen vensteras. Centraal in de drizijdige serre bevindt zich een enkelruits raam met zestien-ruits bovenlicht met aan weerszijden een enkelruits raam met twaalf-ruits bovenlicht. De serre wordt afgesloten door een meerszijdig schild met plat dak met houten geprofileerde balustrade. In de terug gelegen gevel op de verdieping bevindt zich een dubbele deur met glasindeling met een bovenlicht bestaande uit twee gekoppelde zes-ruits ramen. Rechts in de zijgevel van de middenrisaliet bevindt zich een deur met glasindeling. De middenrisaliet eindigt in een topgevel met achterliggend aangekapt zadeldak. De windveren van het royaal overstek kruisen elkaar op de top. Op de begane grond van de middenrisaliet bevindt zich een driestrooms venster met enkelruits onderramen en meerruits bovenlichten aan de bovenzijde afgesloten door een latei met segmentboog. Op de verdieping bevindt zich een stolpraam met meerruits bovenlicht met in de top twee gekoppelde zes-ruits ramen. De geveltop is voorzien van vakwerk.

De ACHTERGEVEL (westgevel) bestaat uit de zijgevel van de terug gelegen aanbouw tegen de noordgevel, de achtergevel van de villa en de zijgevel van de serre. In de zijgevel van de aanbouw bevindt zich een geklampte deur met aan weerszijden vier-ruits zijlichten. Op de begane grond in de achtergevel bevindt zich links een enkelruits raam met twaalf-ruits bovenlicht, rechts een stolpraam met achttien-ruits bovenlicht. Op de verdieping bevindt zich links en rechts een stolpraam met twaalf-ruits bovenlicht. De afgewolfde geveltop is voorzien van vakwerk met in de top een verticaal beschot. Onder het beschot bevinden zich drie gekoppelde stolpramen met meerruits bovenlicht.

Links tegen de RECHTERZIJGEVEL (noordgevel) bevindt zich de houten éénlaags aanbouw afgesloten door een zadeldak. Rechts van de aanbouw op de begane grond bevinden zich twee gekoppelde ramen met meerruits bovenlicht met uiterst rechts een deur met glasindeling en meerruits bovenlicht. Op de verdieping bevinden zich twee stolpramen met meerruits bovenlicht. In het dakschild bevinden zich twee schoorsteenschachten.

Het INTERIEUR is grotendeels in oorspronkelijke staat bewaard gebleven met een prominenten bordestrap, stucplafonds, balkenplafonds met ingebouwde rolluiken en terrazzo vloer

Waardering

VILLA gebouwd als onderdeel van het complex 'Vicarie' in 1906 gelegen aan de noordzijde van de Rijksweg binnen de bebouwde kom van Twello in de gemeente Voorst.

- Van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld in in- en exterieur van een villa uit 1906 als hoofdobject van het complex 'Vicarie' gebouwd in overgangsarchitectuur beïnvloed door de chaletstijl en het rationalisme. De chaletstijl komt tot uiting in de toepassing van vakwerk, het overstekend zadeldak en de gekruiste windveren. Het rationalisme komt onder andere tot uiting in de geprofileerde, houten lateien.

- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van de villa met de overige onderdelen van het complex 'Vicarie', gelegen aan één van de belangrijkste uitvalswegen van Twello.

- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een villa in overgangsarchitectuur van belang voor de typologische ontwikkeling van de villa in Nederland.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument