



Monumentnummer*: 523517

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Status rijkmonument
Inschrijving register* 10 mei 2002
Kadaster deel/nr 82931/140

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Lunteren Ede Gelderland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Lunteren

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Lunteren I 957

*Omschrijving***

SCHUUR met rechthoekige plattegrond, bestaande uit één bouwlaag afgesloten door een zadeldak gedekt met gesmoorde muldenpannen. Aan de zuidzijde bevindt zich een uitbouw onder een doorgetrokken dakschild. Aan de noordzijde bevindt zich in het dakschild een vierkante bakstenen schoorsteenschacht met pijp. De gevels met gepleisterde plint zijn opgetrokken in Vlaams verband. In de gevels bevinden zich mestdeuren en negen-ruits stalramen aan de bovenzijde afgesloten door een rollaag. De stalramen worden aan de onderzijde afgesloten door een bakstenen lekdorpel. De kraalschroten, geklampsde deuren worden afgesloten door een segmentboog.

In de VOORGEVEL (oostgevel) bevindt zich uiterst links, onder het doorgetrokken dakschild, een dubbele deur afgesloten door een segmentboog. Het overig deel van de gevel heeft een symmetrische indeling. Centraal bevindt zich een dubbele deur afgesloten door een segmentboog met aan weerszijden een hoog geplaatst zes-ruits raam met vorktracering, afgesloten door een halfronde rollaag. Op de begane grond bevindt zich uiterst links en rechts een enkele mestdeur. In de middenas bevindt zich in de geveltop een enkel luik afgesloten door een segmentboogvormige rollaag. Boven het luik bevinden zich twee regelmatig verdeelde rondvensters met kruisvormige roedenverdeling omsloten door een rollaag. De topgevel is voorzien van eenvoudige windveren.

De LINKERZIJGEVEL (zuidgevel) is een nagenoeg blinde gevel uit het zicht onttrokken door een schuur van recente datum.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De ACHTERGEVEL (westgevel) bestaat uit een symmetrisch ingedeelde gevel met rechts een dubbel deur onder het doorgetrokken dakschild. Centraal bevindt zich een dubbele deur aan weerszijden geflankeerd door een hoog geplaatst zes-ruits raam met ijzeren vorktracering, afgesloten door een halfronde rollaag. Links en rechts van de deur bevindt zich een negen-ruits stalraam. Op de verdieping in de middenas bevindt zich een dubbel luik met daarboven twee rondboogvensters. De gevel wordt afgesloten met eenvoudige windveren.

In de RECHTERZIJGEVEL (noordgevel) bevindt zich van links naar rechts twee negen-ruits stalramen een enkele mestdeur, een negen-ruits stalraam, een mestdeur en een negen-ruits stalraam.

Het INTERIEUR van de schuur is in oorspronkelijke staat bewaard gebleven met onder meer de waskeuken/ stookhok, ankerbalkgebinten en hilde.

Waardering

SCHUUR gebouwd in 1933 als onderdeel van een boerderijcomplex 'Nieuw Altena'.

- Van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een schuur uit het begin van de twintigste eeuw als onderdeel van een boerderijcomplex met een gaaf in- en exterieur.
- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van de schuur met de andere onderdelen van het complex 'Nieuw Altena'.
- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een schuur als functioneel onderdeel van een boerderijcomplex uit de jaren dertig van de twintigste eeuw, van belang voor de ontwikkeling van het agrarische bedrijf in Nederland.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Schuur(M)