



Monumentnummer*: 523735

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Status rijksmonument
Inschrijving register* 15 april 2002
Kadaster deel/nr 82921/183

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Rumpt West Betuwe Gelderland

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Deil O 469

Omschrijving**

PASTORIE met TUINMUUR, gebouwd in 1890, in baksteen opgetrokken (kruisverband). Het pand telt twee bouwlagen en wordt gedekt door een U-vormige kap van drie schilddaken die gedekt zijn met gesmoorde Tuiles du Nord-pannen met platte wel. De kepers zijn belegd met schubvorsten. Met uitzondering van de voorgevel komen langs de dakranden bakgoten voor op klossen. Ter plaatse van de cordonlijst en onder de dakrand komen in de vier gevels schotelankers voor. Alle vensters in de eerste bouwlaag zijn voorzien van luiken en zijn van hetzelfde type. Alle ramen rusten standaard, tenzij anders vermeld, op hardstenen dorpels en zijn geplaatst onder 1½ steens strek.

De symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL bezit hoekpilasters en een licht risalerende middenas waarin een gepleisterde omlijsting van de deurpartij en die door een dakkapel (waarin een stolpraam en voorzien van wangen) visueel wordt verlengd. Horizontaal wordt de gevel tussen omlopende plint en gepleisterd hoofdgestel door een omlopende bakstenen cordonlijst met hardstenen hoekrondingen geleed. Begane gronds komen vier 2x(1+2)-ruits schuifvensters met bovenlichten met geschilderd lood-patroon voor. De entree met houten pilasteromlijsting bezit een paneel deur met glaspanelen en smeedijzeren roosters en een enkelruits bovenlicht met geschilderd glas in lood-patroon zoals dat in de meeste bovenlichten voorkomt. Op de verdieping bevinden zich vijf 4-ruits schuiframen.

In de LINKERZIJGEVEL komen begane gronds drie vernieuwde 2x(1+2)-ruits ramen voor op lekdorpeltegels met een als klampaam uitgevoerd bovenlicht. Rechts van de middenas bevindt zich een blindvenster. Op de verdieping bevinden zich links en rechts in de gevel een 4-ruits schuifraam. De gevel wordt afgesloten door een eenvoudig geprofileerde bakgoot op klossen. Rechts is een hoekpilaster met een gepleisterd kapiteel aanwezig dat op het hoofdgestel van de voorgevel aansluit. In het verlengde van deze gevel sluit hier een deel van de beschermde tuinmuur aan, waarin zich een rondboogvormig afgesloten poort bevindt. De met een ezelsrug

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



afgedekte muur zet zich verlaagd, in zuidelijke richting voort en buigt dan westwaarts af.

De ACHTERGEVEL heeft op de begane grond in de middenas een paneeldeur met enkelruits bovenlicht. De deur is bereikbaar via een laag trapje. Het deurkozijn rust op hardstenen neuten en dito dorpel. Links van de deur is een klampmuur ter grootte van een deuropening aangebracht met hierin een klein raampje dat ook boven voorkomt. Op de verdieping bevinden zich alleen in het rechter deel van de gevel links en rechts een 4-ruits schuifraam identiek aan dat ook voorkomt in de voorgevel.

De RECHTER ZIJGEVEL bevat links en rechts een vensteras waarin begane gronds een zes-ruits raam met luiken en op de verdieping een 4-ruits raam identiek aan de voorgevel voorkomen. In de middenas is per bouwlaag een gekoppeld raam geplaatst met geel kathedraalglas op bakstenen lekdorpels. Onder het rechter raam komt in de plint een 2-ruits kelderraam voor. In het verlengde van deze gevel sluit een deel van de te beschermen, door een ezelsrug afgedekte tuinmuur aan waarin een poort, naar het buiten de bescherming vallende schuurtje.

In het INTERIEUR bevinden zich in de hal, die de woning symmetrisch indeelt, behalve de oude vloertegels, onder meer nog een eenvoudig geornamenteerd stucplafond, een kwartslag trap met scheluw treden en gestileerde trappaal. In de voorkamers zijn de rijke geornamenteerde stucplafonds nog aanwezig evenals de meeste paneeldeuren en schouwen. In de kelder bevindt zich een tonggewelf.

Waardering

PASTORIE met TUINMUUR.

-\tVan architectuurhistorisch belang als goed en gaaf voorbeeld van een pastorie met tuinmuur uit eind 19de eeuw. Het exterieur valt op door gave verhoudingen en rijke detailleringen. Het interieur bevat onder meer in de geornamenteerde stucplafonds waardevolle onderdelen en is voor wat betreft de ruimtelijke indeling tamelijk ongeschonden. De tuinmuur begrenst het private deel van het perceel en vormt een gebruikelijk element binnen een historische bebouwing.

-\tVan stedenbouwkundig belang vanwege zijn ligging in de dorpskern tegenover de middeleeuwse kerk, centraal op het plein.

-\tVan cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een historisch gegroeid stedenbouwkundig gebied dat door de verhoogde ligging aan de Middenstraat met voorplein, spijlenhekje en tuinmuur bij de N.H.-kerk een karakteristiek gezicht vormt. Daarnaast zijn de onderdelen bepalend voor het zichtbaar houden van deze situatie, die herinnert aan een religieuze geschiedenis.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Religieuze gebouwen

Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

Kerkelijke dienstwoning

Functie

Tuinmuur

Pastorie(F)