



Monumentnummer*: 523742

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Status rijkmonument
Inschrijving register* 10 mei 2002
Kadaster deel/nr 82922/20

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Deil West Betuwe Gelderland

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Deil	L			1526
Deil	L			937

Omschrijving**

Inleiding

De BERGSCHUUR is gelegen op het erf van boerderij Onder de Linde, aan de noordzijde van de Benedeneindseweg in de kern van Deil. De bergschuur werd omstreeks 1880 gebouwd.

De in de grondvorm vijfhoekige plattegrond van de vijf-roedige bergschuur is aan drie zijden uitgebouwd. De hoofdentree bevindt zich in de oostgevel, naar de vloedschuur toe, en bestaat uit dubbele, opgeklampte deuren; het rechterdeel bestaat uit een onder- en een bovendeur.

In de houten uitbouw (zuidgevel) is de koestal nog compleet aanwezig.

De bergschuur is traditioneel opgebouwd uit een stenen, ronde, iets conische por, waarop een tasvloer uit eiken liggers en kierende vloerdelen ligt.

De roeden zijn gedeeltelijk afgezaagd en de constructie is door wijkende houtverbindingen soms iets uit haar verband. De hoofdliggers van de verhoogde tasvloer zijn verbonden met de roeden en naar drie zijden afgeschoord. De constructie is zeer zorgvuldig en compleet uitgevoerd.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De kap van de berg is met riet gedekt, de sporen zijn van rondhout en wisselend van lengte en formaat. De draagconstructie van de kap is de krans van eiken gordingen, de zogenoemde lannen, met pen en gat verbindingen. De lannen zijn op iedere hoek met een ijzeren hangmechanisme aan de roeden opgehangen. Door falen van het mechanisme en het inrotten van de roeden aan de noordoostzijde is de kap scheefgezakt. De kap is in originele en authentieke staat.

De gevels van de bergschuur bestaan grotendeels uit rabatgezaagde, brede delen (plaatselijk ondersteboven toegepast). De noordgevel is versteend en bevat tal van bouwsporen.

De uitbouwen zijn in hout uitgevoerd met een stenen plint, behalve de noord-oost schuur. Deze is opgemetseld in baksteen en gepleisterd. De dakbedekking bestaat deels uit golfplaten en deels uit gesmoorde pannen. De dubbele deuren, maar ook de staldeuren bevatten smeedijzeren gehengen en klinkstellen.

Waardering

Bergschuur bij boerderij Onder de Linde uit circa 1880

- Van architectuurhistorische waarde als gaaf en goed voorbeeld van een bijgebouw bij een historisch gegroeid agrarisch complex, waarvan het oorspronkelijke karakter bijzonder goed bewaard is gebleven. Het object onderscheidt zich door een traditionele en complete opbouw, de constructieve elementen vormen een eenheid. De detaillering is zorgvuldig uitgevoerd en goed bewaard gebleven.
- Van stedenbouwkundige waarde als oorspronkelijk onderdeel van het historisch gegroeide boerderijcomplex Onder de Linde, dat samen met het naastgelegen woonhuis Benedeneindseweg 12 een beeldbepalend ensemble vormt.
- Van cultuurhistorische waarde binnen de agrarische geschiedenis vanwege de bestemming van het object. Deze complete erven worden, met name door het verdwijnen van de hooibergen, en/of het wijzigen van de functie als zodanig, steeds schaarser.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Hooischuur