



Monumentnummer*: 525604

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Status rijksmonument
Inschrijving register* 22 april 2002
Kadaster deel/nr 82651/64

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Gennepe Gennepe Limburg

Locatiennaam Locatieomschrijving
Gennepe

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Gennepe B 5970

*Omschrijving***

Inleiding.

Met elementen van het Eclecticisme in 1898 gebouwde directievilla met kantoor van de in 1999-2000 gesloopte Mouterij Aurora. Het woonhuis werd gebouwd voor de stichter van de fabriek dhr. S. Mickina. Het mouterijgebouw was direct achter het woonhuis gesitueerd. De villa is markant gesitueerd nabij het voormalige spooreplacement van Gennepe langs een belangrijke invalsweg van het stadje. Het pand is aan de achtergevel voorzien van een aanbouw in een bouwlaag met plat dak. Aan de linkerzijgevel bevindt zich een aangebouwde serre met daarachter het voormalige kantoorgedeelte.

Omschrijving.

De directievilla heeft een rechthoekige plattegrond, telt twee bouwlagen en wordt afgedekt met een mansardedak met bitumen. Het toegepaste bouw materiaal is baksteen en natuursteen. Rechthoekige houten vensters en deuren met bovenlichten. Hardstenen dorpelstenen. Aan benedenzijde van de vensters in de eerste en tweede bouwlaag een doorlopende hardstenen dorpel. Aan de bovenzijde van de vensters en de deur een segmentboogvormig vulstuk met gestucte aanzet- en sluitstenen. Symmetrische indeling voorgevel. Hardstenen plint. Authentieke houten voordeur met hardstenen treden. Middendeel voorgevel risalerend en uitlopend in een topgevelachtige dakkapel. Dakkapel met kleine klauwstukken en bekroond met schelpmotief en pinakel. Aan weerszijden van de

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



dakkapel een oeil de boeuf-venster. Vrijwel blinde rechterzijgevel met in de eerste bouwlaag een rechthoekig venster en in de tweede bouwlaag een groot rechthoekig vlak voor de naamaanduiding. Aan de linkerzijgevel een aanbouw in een bouwlaag van een houten serre met plat dak. Deze serre heeft een bakstenen basement met hierop een houten opbouw. Basement met hardstenen plint en vensterdorpel. Bovenlichten serrevensters met kleine rondbogen en geornamenteerde tussenstijlen. In het verlengde van de serre een aanbouw in een bouwlaag met plat dak. Aan de linkerzijde van de achtergevel een uitbouw in een bouwlaag met plat dak. In de linkerzijgevel van deze uitbouw een rechthoekige deur en venster. In het middendeel van de achtergevel een rechthoekige houten deur. Aan de rechterzijde van deze deur een rechthoekig venster. In de tweede bouwlaag van de achtergevel drie rechthoekige houten vensters. Van het interieur van de villa is onder meer het volgende van belang. De authentieke structuur van het interieur is vrijwel intact hetgeen blijkt uit de situering van gang, trappenhuis en kamers. Gangvloer met zwarte tegels en kleine witte marmer tegeltjes. In de woonkamer links van de gang een plafondornament in stucwerk en een haardlijst in zwarte marmer; vanuit deze kamer hoge schuifdeuren naar de serre; serre met twee plafondornamenten in stucwerk en koeflijsten. In de eetkamer rechts van de gang eveneens een plafondornament in stucwerk en een haardlijst in zwarte marmer.

Waardering.

De voormalige directeursvilla is van algemeen belang. De villa heeft architectuurhistorische en typologische waarde als goed voorbeeld van een directeurswoning uit het laatste decennium van de 19de eeuw en valt op door enkele kenmerkende details in ex- en interieur. De villa heeft vanwege de functie, historie en situering ensemblewaarde en speelt vanwege de stedenbouwkundig markante ligging een beeldbepalende rol. De villa is architectuurhistorische en bezit cultuurhistorische zeldzaamheid op basis van de hoge mate van gaafheid van ex- en interieur.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Dienstwoning(K)

Functie

Direkteurswoning

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument