



## Monumentnummer\*: 530752

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56  
E info@cultureelerfgoed.nl

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 25 februari 2008  
Kadaster deel/nr 82982/22

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*					
Rotterdam	Rotterdam	Zuid-Holland					
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Van Aerssenlaan	47			3039 KE	Rotterdam	Bij	
Van Aerssenlaan	49			3039 KE	Rotterdam	Bij	
Van Aerssenlaan	51			3039 KE	Rotterdam	Bij	
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel			
Rotterdam	Z			5124			

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

Houten dierenverblijf - onderdeel van diergaarde Blijdorp - naar ontwerp van ir. S. van Ravesteyn gebouwd in 1939-1941. De dierenverblijven zijn verspreid op het diergaardeterrein gesitueerd. Opvallend is dat in sommige dierenverblijven de gebogen lijn verwerkt is, die ook als vormelement in de aanleg van Van Ravesteyn te vinden is. De houten gebouwen bevonden zich conform hun vorm en de lijn van de aanleg langs of op de dierenweides. In de huidige situatie zijn enkele verblijven verplaatst, andere zijn op onderdelen aangepast aan nieuwe functies.

#### Omschrijving

HOUTEN DIERENVERBLIJF (15) nabij de oostgrens van de diergaarde, ten zuiden van de bergdierenrots. Het dierenverblijf is volledig in hout opgetrokken door middel van een houtskelet en voorzien van een beschieting van horizontale zwartgeverfde houten delen. Het heeft een gebogen plattegrond en telt een bouwlaag en een kapverdieping. De gordingen van het dak zijn onder het overstek geprofileerd en witgeverfd. Het verblijf heeft een aan alle zijden een overstekend gebogen zadeldak met een sterk zwenkende dakrand.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Het dak was oorspronkelijk met rode daktegels bedekt. In het gevelbeeld spelen witgeverfde ronde palen op de gevelhoeken een rol, evenals het witgeverfde houtwerk van de dakoverstekken en het kozijnhout in de gevels. De door de gevellijn stekende gordingen zijn gesneden. De kopgevels hebben decoratieve omlijstingen om de ramen en deuren van de begane grond en een rondboog laadluik met hijsbalk erboven. Het dierenverblijf is later verplaatst, op onderdelen gewijzigd en herbestemd als kiosk.

#### Waardering

Het HOUTEN DIERENVERBLIJF is van algemeen belang:

- het objecten heeft architectuurhistorische waarde vanwege het materiaalgebruik, de toegepaste verhoudingen, de vormgeving en de verzorgde detaillering;
- het objecten heeft stedenbouwkundige en ensemblewaarde vanwege de historisch-functionele situering in de aanleg en de samenhang tussen de dierenverblijven onderling en de overige complexonderdelen.

#### Hoofdcategorie

Sport, recreatie, vereniging en horeca

#### Subcategorie

Dierenverblijf (J)

#### Functie

Dierenverblijf(J2)