



Complexnummer: 506327

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

-

Aantal complexonderdelen

2

Monumentnummers van complexonderdelen

506328, 506330

Woonplaats

Zwartsluis

Gemeente

Zwartewaterland

Provincie

Overijssel

Locatie van het hoofdobject

Zwartewatersklooster 9, 8064 PK te Zwartsluis

Complexomschrijving

Inleiding

Het boerderijcomplex bestaande uit BOERDERIJ, een HOOIBERG (gesloopt) en een aan één zijde open SCHUUR. De erfindeling van het tweede helft 19de-eeuwse in traditionele vormen opgetrokken complex is niet meer geheel oorspronkelijk. Twee schuren en een tweede hooiberg werden in 2003 gesloopt. Voor de boerderij staan leilinden.

Waardering

Het complex heeft een grote cultuurhistorische en ensemblewaarde vanwege:

- ouderdom
- de eenvoudige maar verzorgde architectonische vormgeving
- de waardevolle interieuronderdelen
- de erfindeling
- de beeldbepalende ligging in de buurtschap Zwartewatersklooster.



Monumentnummer*: 506328

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	14 januari 1997
Kadaster deel/nr	82907/90

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Zwartsluis	Zwartewaterland	Overijssel

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Zwartewatersklooster	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Zwartsluis	C			900

*Omschrijving***

Omschrijving.

In traditionele baksteenbouw opgetrokken kleine HALLEBOORDERIJ onder een met riet gedekt wolfdak met gerolde vorst, toefjes en kleine dakkapel in het wolfeind van de voorgevel. Voorgevel met vlechtingen, één groot en twee kleinere vensters met luiken en een voordeur met bovenlicht en stoep. Het linker venster en het kelderluik horen bij een opkamer en de kelder daaronder. Linker zijgevel met in de kap stekende opbouw (midden 20e eeuw), voorzien van venster met luiken. In het bedrijfsgedeelte van deze gevel bevinden zich mestluiken. Grotendeels houten achtergevel.

In de woonkamer bevindt zich een schouw met betegelde 19de-eeuwse achterwand, een bedstede, ingebouwde kast met glasdeurtjes, plavuizen vloer en een balken plafond. Het schilderwerk van deuren, kast, bedstede en schouw is gehout. Ook in de opkamer staat een bedstede. De kelder heeft een tongewelf, plavuizen vloer en gemetselde trap. De stal met gebintconstructies is volledig origineel.

Waardering

De boerderij heeft een grote cultuurhistorische en ensemblewaarde vanwege:

- de eenvoudige maar verzorgde 19e eeuwse vormgeving
- de gaafheid van het exterieur
- de waardevolle interieuronderdelen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- de ensemblewaarde als hoofdonderdeel van het complex
- de beeldbepalende ligging in de buurtschap Zwartewatersklooster

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Boerderij(M1)



Monumentnummer*: 506330

Status rijksmonument
Inschrijving register* 14 januari 1997
Kadaster deel/nr 82907/55

*Woonplaats** Zwartsluis
*Gemeente** Zwartewaterland
*Provincie** Overijssel

Locatiennaam Zwartewatersklooster
Locatieomschrijving geen

*Kadastrale gemeente** Zwartsluis
*Sectie** C
*Kadastraal object**
Appartement aanduiding
Grondperceel 900

*Omschrijving***

Omschrijving

Aan één zijde open SCHUUR met houten draagconstructie, rieten wanden en een rieten kap.

Waardering

De schuur heeft een cultuurhistorische en ensemblewaarde vanwege:

- de ruimtelijk-functionele samenhang met de boerderij en de overige complexonderdelen
- de authenticiteit
- het materiaalgebruik

Hoofdcategorie Boerderijen, molens en bedrijven
Subcategorie Boerderij (M)
Functie Wagenschuur(M)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument