



Complexnummer: 507316

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Opzichterswoning

Aantal complexonderdelen

3

Monumentnummers van complexonderdelen

507317, 507318, 507319

Woonplaats

Dwingeloo

Gemeente

Westerveld

Provincie

Drenthe

Locatie van het hoofdobject

Dieversluis 2, 7991 RM te Dwingeloo

Complexomschrijving

Inleiding

Woonhuiscomplex bestaande uit een in 1903 gebouwde dienstwoning (Opzichterswoning voor Rijkswaterstaat), een bijbehorende schuur en een giet- en smeedijzeren hekwerk. Het complex ligt in de directe nabijheid van het sluiscomplex Dieverbrug bestaande uit een inmiddels gerenoveerde schutsluis, een pompgebouw uit 1925, een verbouwde sluiswachterswoning en enkele overige dienstgebouwen. Op het erf van de dienstwoning zelf staan enkele karakteristieke bomen waaronder een rode beuk. De dienstwoning vormt het hoofdelement van het complex.

Waardering

Woonhuiscomplex van cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege de infrastructurele ontwikkeling van de Drentse Hoofdvaart en de belangrijke positie die Dieverbrug daarbij inneemt, vanwege de vormgeving en materiaalgebruik alsmede vanwege de ruimtelijk-historische ontwikkeling van Dieverbrug. Betrekkelijk gaaf.



Monumentnummer*: 507317

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	29 mei 1997
Kadaster deel/nr	82855/166

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Dwingelloo	Westerveld	Drenthe

Locatiennaam	Locatieomschrijving
Dwingelloo	

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Dwingelloo	L			1892

Omschrijving**

Inleiding Gebouwd in 1903 als Opzichterswoning van Rijkswaterstaat in de stijl van de Art Nouveau. De dienstwoning onderscheidt zich van de overige dienstwoningen langs de Drentse Hoofdvaart door een rijkere vormgeving hetgeen gerelateerd mag worden aan de hogere positie van de bewoner.

Omschrijving

Dienstwoning gebaseerd op rechthoekig grondplan met een smallere aanbouw aan de achterzijde en een serre aan de voorzijde. Het geheel wordt gedekt door een afgeknot schilddak belegd met kruispannen; drie schoorstenen. Gevelopbouw met bakstenen plint, geglazuurde afzaten, opgaand metselwerk met daarin smeedijzeren sierankers een gootlijst op licht uitkragend metselwerk en voorzien van klossen en decoratieve windveer. De vensters hebben geglazuurde onderdorpels en zijn geplaatst onder lateien en rode bakstenen hanekammen. Oostgevel met hardstenen stoep naar de portiek waarin een paneeldeur met snijwerk, sierhekjes en bovenlicht. Aan weerkanten van de portiek een T-venster. De noordgevel heeft links een houten serre op bakstenen onderbouw voorzien van een inzwenkende zinken kap. Rechts een gekoppeld venster. Verdieping met twee getoogde T-vensters en aan de buitenkanten de opschriften ANNO en 1903. Opvallend is het overstek met de bewerkte windveren en de zware opengewerkte klossen; op de knikken zijn makelaars geplaatst. De westgevel bevat drie T-vensters. De zuidgevel heeft aan de linker zijde een T-venster onder latei; daarnaast begint de lagere uitbouw eveneens met een afgeplat schilddak. In deze uitbouw onder meer twee hooggeplaatste rechtgesloten vensters, een deur met bovenlicht en een T-venster bij de keuken.

INTERIEUR: van belang is de gang voorzien van gemarmerde lambrisering, gepleisterde wanden en plafonds, de paneeldeuren (voornamelijk origineel hang- en sluitwerk) met omlijstingen; de steektrap met bewerkte trappaal, leuning en hekwerk. Daarnaast zijn de twee kamers van belang waarin onder meer zwart marmeren schouwen, het stucwerk plafond met zware sierprofielen en

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



bloemmotieven alsmede de schuifdeuren (glas-in-lood) tussen de kamers.

Waardering

Dienstwoning van cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege de infrastructurele ontwikkeling van de Drentse Hoofdvaart, vanwege de vormgeving en het materiaalgebruik alsmede vanwege de ruimtelijk-historische ontwikkeling van Dieversluis. Hoofdelement van het complex en betrekkelijk gaaf.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Dienstwoning(K)

Functie

Ambtswoning



Monumentnummer*: 507318

Status rijksmonument
Inschrijving register* 29 mei 1997
Kadaster deel/nr 82855/164

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Dwingelloo Westerveld Drenthe

Locatiennaam Locatieomschrijving
Dwingelloo

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Dwingelloo L 1892

Omschrijving**

Inleiding

Hekwerk ter afscheiding van de tuin en de klinkerbestrating naar de sluis.

Omschrijving

Giet- en smeedijzeren hekwerk over een lengte van ongeveer vijftig meter.

Waardering

Hekwerk van cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang als essentieel onderdeel van het complex.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie
Voorwerpen op pleinen en dergelijke Efscheiding(D) Hek

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 507319

Status rijksmonument
Inschrijving register* 29 mei 1997
Kadaster deel/nr 82855/163

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Dwingelloo Westerveld Drenthe

Locatiennaam Locatieomschrijving
Dwingelloo

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Dwingelloo L 1892

Omschrijving**

Inleiding

Schuur gebouwd rond 1880 in een aan de Waterstaatsstijl verwante architectuur en behorend bij de Opzichterswoning van rijkswaterstaat. De schuur staat achter op het terrein vlak naast de sluiswachterswoning. De uitbouw aan de noordgevel is van ondergeschikt belang.

Omschrijving

In baksteen opgetrokken schuur gedekt door een zadeldak met zwarte hollandse pannen; geschulpte windveren en gietijzeren goot. Topgevel met asymmetrisch geplaatste rechtgesloten schuurdeur; rechts een getoogd zesruits venster onder hanekam. Topgevel met gietijzeren roosvenster. Noordelijk zijgevel met rechtgesloten en gekoppeld zesruits venster; daarnaast een jongere uitbouw. De westelijke topgevel met twee openslaande vensters met roedeverdeling. Scheef onder de linker venster alsmede in de top een dichtgemetseld rondvenster.

Waardering

Schuur van cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang als essentieel onderdeel van het complex.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie
Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen Opslag Autogarage

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument