



Complexnummer: 507371

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Dijkhuizen 119

Aantal complexonderdelen

2

Monumentnummers van complexonderdelen

507372, 507373

Woonplaats

Ruinerwold

Gemeente

De Wolden

Provincie

Drenthe

Locatie van het hoofdobject

Dijkhuizen 119, 7961 AJ te Ruinerwold

Complexomschrijving

Inleiding

Boerderijcomplex bestaande uit een boerderij en een bijschuur gebouwd in 1867 in een ambachtelijk-traditionele stijl. De erfsituatie bestaat uit een haaks op de weg geplaatste boerderij met een naastgelegen bijschuur. Erfverharding met klinkerbestrating en (deels) keien. De erfbepanting bestaat onder meer uit een singel met eiken, een beuk en een kastanje.

Waardering

Boerderijcomplex van cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang als representatief voorbeeld van een boerderijverplaatsing van de Dr. Larieweg naar de Wolddijk; van belang vanwege de typologie, de vormgeving, het materiaalgebruik en de redelijk complete erfaanleg.



Monumentnummer*: 507372

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	29 mei 1997
Kadaster deel/nr	82856/135

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Ruinerwold	De Wolden	Drenthe

Locatiennaam	Locatieomschrijving
Ruinerwold	

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Ruinerwold	M			407

Omschrijving**

Inleiding

Boerderij van het dwarsdeeltype gebouwd in 1867 in een ambachtelijk-traditionele stijl. Bij de bouw is gebruik gemaakt van gebintwerk afkomstig van een boerderij aan de Dr. Larijweg. De boerderij is inmiddels als woonhuis in gebruik.

Omschrijving

Boerderij bestaande uit een voorhuis gedekt met een afgewolfd pannendak (geglazuurde hollandse pan) waarop twee schoorstenen en een met riet gedekt achterhuis met achterschild en uilebord (met ruiten). Het voorhuis heeft een symmetrisch opgebouwde voorgevel met gepleisterde plint en kwarthol inzwinkende hoeken; brede kroonlijst. Centraal een paneeldeur met bovenlicht voorzien van deuromlijsting op hardstenen neuten (waarin jaartal 1867); hardstenen stoep. Aan weerszijden twee rechtgesloten zesruits schuiframen met hanekam, hardstenen onderdorpel en oorspronkel met luiken of persiennes. Verdieping met drie vierruits ramen, eveneens met hanekam en hardstenen onderdorpel. De westzijde heeft een keldervenster met diefijzers, vier ramen als in voorgevel en staafankers onder de op klossen geplaatste goot. De oostzijde heeft geen plint maar wel twee keldervensters met diefijzers, een raam als in voorgevel; een toegevoegd zesruits raam met wisseldorpel en een zesruits raam met wisseldorpel, hanekam en hardstenen onderdorpel. In de sprong naar het bedrijfsgedeelte zit vlechting in het metselwerk en een gietijzeren roosvenster. Oostelijke schuurgevel met een (niet te beschermen) tussenlid naar bijschuur, enkele halfronde gietijzeren stalvenster en mestdeuren (een met een aangezet rechtgesloten raampje). De eerste diepliggende baander heeft in de wangen vlechting in het metselwerk; de rechtgesloten baander heeft een lang duimgeheng met extra scharnier voor luiken; links een loopdeur met vijftienruits bovenlicht. De tweede diepliggende baander heeft een wang met wagendeur, een zeer diepliggende baander met aan bovenzijde een scheef ingezette betimmering; de rechter wang heeft vlechting in het metselwerk. Het laatste muurvlak heeft een wagendeur. De achtergevel

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



is voorzien van halfronde gietijzeren stalvensters. De westelijke gevel heeft voor de sprong nog een zesruits venster met kalf, daarnaast een opgeklampte loopdeur met tweeruits bovenlicht. Links daarvan een rechtgesloten vierruits venster. Na de sprong een afwisselende reeks van mestdeuren en halfronde gietijzeren stalramen. Achterin nog twee wagendeuren.

INTERIEUR. De hoofdindeling van centrale gang met naastliggende kamers is nog aanwezig. De gang heeft een vloer van gekleurde plavuizen en gemarmerde lambrisering; stucwerken plafond. De kamers hebben allebei een marmeren schouw. De schuur heeft een constructie van zeven ankerbalk gebinten. De eerste drie zijn asymmetrisch en ongeveer acht meter breed. Het vierde gebint heeft een tweede gebintstijl op de deel. Vanaf dit punt zijn de overige gebinten in lijn gezet. Tussen het vierde-vijfde en het vijfde-zesde gebint staat een extra stijl. Gebint vijf en zes hebben allebei een hoog gelegen gebintbalk.

Waardering

De boerderij is van cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang als hoofdelement van het complex. Daarnaast is het in grote lijnen gaaf.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Boerderij(M1)



Monumentnummer*: 507373

Status rijksmonument
Inschrijving register* 29 mei 1997
Kadaster deel/nr 82856/134

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Ruinerwold De Wolden Drenthe

Locatiennaam Locatieomschrijving
Ruinerwold

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Ruinerwold M 407

Omschrijving**

Inleiding

Bijschuur gebouwd als stookhok en jongveeschuur in 1867 in een ambachtelijk-traditionele stijl. Inmiddels als logeerverblijf in gebruik. Ondanks enkele gewijzigde vensteropeningen toch van belang in verband met het complex.

Omschrijving

In baksteen opgetrokken en gedekt door een zadeldak belegd met hollandse pan. Topgevel met gietijzeren roosvenster. In de oostelijke gevel zit onder meer een halfrond gietijzeren stalvenster en een rechtgesloten zesruits raam.

Waardering

Bijschuur van belang als essentieel onderdeel van het complex.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie
Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Bijschuur

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument