



Complexnummer: 507827

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Title

Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

9

507828, 507829, 507830, 507831, 507832, 507833, 507834, 507835, 507836

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Veere

Veere

Zeeland

Locatie van het hoofdobject

Kanaalweg W.Z. 2, 4351 RE te Veere

Complexomschrijving

Inleiding

Sluiscomplex, gebouwd als onderdeel van de werken ten behoeve van de aanleg van het Kanaal door Walcheren.

De kleine schutsluis werd aangelegd in de jaren 1869-1872.

Voorts bestaat het complex uit de volgende bebouwing:

- blok van 3 dienstwoningen voor sluispersoneel met voetgangersbrug;
- sluismeesterswoning;
- wachthuis voor sluis knechten met sluismeesterskantoor;
- loods;
- wachthuis;
- kleine loods.
- uitwateringssluuis aan oostzijde van het kanaal.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De grote schutsluis komt niet voor bescherming in aanmerking vanwege grote herstelwerkzaamheden na verwoestingen in de Tweede Wereldoorlog en verdere aanpassingen, onder meer in de jaren tachtig van deze eeuw.

Omschrijving

Het grootste deel van bovengenoemde bebouwing kwam tot stand in de jaren zeventig van de negentiende eeuw in een traditionele stijl die in die periode vaak werd toegepast voor rijkswoningen; ook invloeden van de chaletstijl en vakwerkbouw zijn waarneembaar.

De sluis is noord-zuid georiënteerd en direct ten westen daarvan ligt het wachthuis. Ten westen en evenwijdig aan dit wachthuis bevinden zich de kleine loods (vermoedelijk voormalig teerkot) en de loods.

Meer naar het noorden, aan het Kanaal door Walcheren, ligt het wachthuis voor sluis knechten met sluismeesterskantoor en daarnaast de sluismeesterswoning. Nog verder naar het noorden bevindt zich op de vestingwal het blok van drie dienstwoningen, dat door middel van een voetgangersbrug met de kanaaldijk is verbonden.

De uitwateringssluis bevindt zich aan de oostzijde van het kanaal, in de buitenhaven, iets ten noorden van de grote schutsluis.

Waardering

Sluiscomplex van belang uit cultuurhistorisch oogpunt en uit het oogpunt van de ontwikkeling van de infrastructuur.



Monumentnummer*: 507828

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	06 augustus 1997
Kadaster deel/nr	82686/148

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*					
Veere	Veere	Zeeland					
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Kanaalweg W.Z.	2			4351 RE	Veere		
Kanaalweg W.Z.	4			4351 RE	Veere		
Kanaalweg W.Z.	6			4351 RE	Veere		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel		
Veere	A				2109		
Veere	A				2110		
Veere	A				2086		

Omschrijving**

Inleiding

Blok van drie dienstwoningen voor sluispersoneel, rond 1872 gebouwd onder invloed van het eclecticisme, gelegen op de vestingwal en door middel van een brug verbonden met de kanaaldijk.

Omschrijving

Eenvoudig rechthoekig woonblok met begane grond en kapverdieping. Gevels geheel opgetrokken uit roodbruine baksteen; gevelbanden en strekken in gele baksteen.

Voorgevel met drielichtvensters, waarvan de middelste getoogd en de zijlichten smaller en recht afgesloten (zijlichten niet origineel, maar ca. 20 jaar geleden aangebracht). Getoogde deurkozijnen.

In de zuidelijke kopgevel schuifvensters, waarvan 1 met verjongende stijl (2x3 ruits); in de top schuifraam met driehoekige afsluiting.

Zadeldak gedekt met gesmoorde Hollandse pannen; overstekken en eenvoudige gootlijst. In de voorgevel rijke gietijzeren muurankers; in de kopgevel eenvoudigere typen.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Waardering

Object van typologisch belang en van belang als onderdeel van het complex.

Hoofdcategorie

Weg- en waterbouwkundige werken

Subcategorie

Waterkering en -doorlaat

Functie

Sluiswachterswoning (C)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 507829

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	06 augustus 1997
Kadaster deel/nr	82686/140

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Veere	Veere	Zeeland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Veere	A			2110
Veere	A			2299

*Omschrijving***

Omschrijving

Eenvoudige voetgangersbrug, als verbinding tussen de woningen Kanaalweg Westzijde 2,4,6 op de vestingwal en de kanaaldijk, vermoedelijk uit het eind van de negentiende eeuw.

Steunend op drie stalen portalen met twee X-vormige stavenpatronen boven elkaar; opgebouwd uit stalen profielen met houten loopdek en stalen leuningen.

Waardering

Voetgangersbrug, van typologische waarde en van belang als functioneel onderdeel bij de woningen.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Weg- en waterbouwkundige werken	Brug(C)	Voetgangersbrug

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 507830

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	06 augustus 1997
Kadaster deel/nr	82687/62

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Veere	Veere	Zeeland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Veere	A			2111

Omschrijving**

Inleiding

Wachthuis voor sluisknechten, tevens sluismeesterskantoor, gebouwd in 1879 ter vervanging van een houten voorganger.

Gebouwd onder invloed van chaletstijl en gelegen aan het Kanaal door Walcheren.

Houten schuurtje en bakstenen bunker achter het object komen niet voor bescherming in aanmerking.

Omschrijving

Het pand heeft een T-vormige plattegrond; begane grond en kapverdieping. Opgetrokken uit roodbruine baksteen. Oorspronkelijk vakwerk in top van voor- en achtergevel vervangen door metselwerk; top in noordelijke zijgevel met origineel vakwerk en siermetselwerk invullingen. Rondom siermetselwerk met geroete steen in banden en raamomlijstingen; rondom op begane grond getoogde houten T-vensters. Voorgevel met entree in getoogde nis; bakstenen trapje.

T-vormig zadeldak gedekt met rode kruispannen; zuidelijk dakvlak met holle pannen; overstekken met strakke windveer met geprofileerde consoles; strakke gootbetimmering.

In het interieur zijn verschillende originele elementen aanwezig, zoals onder meer het originele trappenhuis en een lichtkap in de hal met glas in stalen profielen.

Waardering

Wachthuis voor sluisknechten, van typologisch en architectuurhistorisch belang en van belang als functioneel onderdeel van het sluiscomplex.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Weg- en waterbouwkundige werken

Bedieningsgebouw

Sluiswachtershuisje



Monumentnummer*: 507831

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	06 augustus 1997
Kadaster deel/nr	82687/46

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Veere	Veere	Zeeland

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Veere	A			2112

Omschrijving**

Inleiding

Sluismeesterswoning, in 1872 gebouwd aan het Kanaal door Walcheren.

Omschrijving

De villa-achtige woning bestaat uit een begane grond en een kapverdieping en heeft een min of meer kruisvormige plattegrond en een zadeldak in kruisvorm. Opgetrokken uit roodbruine baksteen, voorzien van gepleisterde plint, waterlijsten en decoratieve omkaderingen boven vensters en deuren; muurankers.

Iedere zijde van de woning is voorzien van een topgevel; begane grond 3 of 4 traveeën breed met een reeks getoogde 2x3 ruits schuifvensters; in de top een schuifraam met roedeverdeling met driehoekig bovendeeel voorzien van stalen, radiaalvormige roedeverdeling. Noord- en zuidgevel voorzien van respectievelijk achter- en voordeur in middentravee.

Zadeldak in kruisvorm gedekt met gesmoorde kruispannen.

Eenvoudige gootbetimmeringen en windveren.

In het interieur resteert, vanwege recente verbouwingen, slechts een klein aantal originele onderdelen, zoals bijvoorbeeld houten binnenluiken voor de vensters aan weerszijden van de voordeur en in de bijkeuken.

Waardering

Sluismeesterswoning van typologisch en architectuurhistorisch belang en van belang als functioneel onderdeel van het complex.

Hoofdcategorie	Subcategorie	Functie
Weg- en waterbouwkundige werken	Waterkering en -doorlaat	Sluismeesterswoning (C)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 507832

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	06 augustus 1997
Kadaster deel/nr	82687/30

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>		
Veere	Veere	Zeeland		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Veere	E			413

Omschrijving**

Omschrijving

Wachthuis, rond 1872 met invloed van eclecticisme gebouwd bij de kleine schutsluis.

In roodbruine baksteen opgetrokken, op rechthoekige plattegrond; één bouwlaag met kapverdieping; siermetselwerk, o.a. raamomlijstingen, banden en kruismotieven, in gele baksteen; gepleisterde plint; muurankers in oost- en westgevel.

Voorzijde (kanaalzijde) met symmetrische gevelindeling: centrale houten deur met getoogde, strakke, gepleisterde omlijsting; aan weerszijden getoogde, 3x2 ruits schuiframen met natuurstenen vensterbanken. Noordelijke kopgevel met rechthoekig, vernieuwd venster in de top binnen een in gele baksteen gemetselde cirkel en op begane grond een blind, later dichtgemetseld venster. Achtergevel met zelfde indeling als voorgevel, maar eenvoudigere, gewijzigde ingangspartij. Zuidelijke kopgevel zelfde als noordelijke.

Overhangend zadeldak met gesmoorde pannen; strakke windveren.

Waardering

Wachthuis van typologische waarde en van waarde als onderdeel van het sluiscomplex.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Weg- en waterbouwkundige werken	Bedieningsgebouw	Sluiswachtershuisje

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 507833

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	06 augustus 1997
Kadaster deel/nr	82687/22

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>		
Veere	Veere	Zeeland		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Veere	E			413

Omschrijving**

Omschrijving

Rechthoekige loods, 1 bouwlaag hoog met kap, vermoedelijk gebouwd rond 1875.

Gedeeltelijk uitgevoerd in vakwerkbouw; bakstenen plint rondom.

De langsgevel aan de oostzijde is voorzien van beige gepleisterd en geschilderd vakwerk; beschot onder overstek; 3x2 ruits houten vensters. De topgevels zijn gepleisterd en voorzien van beschoten top. Noordelijke topgevel met later ingezette dubbele houten goederendeur.

Zuidelijke topgevel met later geplaatst venster met roedeverdeling in beschoten top; vernieuwde houten deur.

Westelijke langsgevel is een blinde, gepleisterde gevel met later toegevoegde gemetselde schoorsteen; beschot onder overstek.

Zadeldak gedekt met gesmoorde en rode kruispannen door elkaar; houten goot en overstek op uitgesneden hangsporen; strakke windveren.

Waardering

Loods van enig architectuurhistorisch belang en van belang als onderdeel van het sluiscomplex.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen	Opslag	Loods

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 507834

Status rijksmonument
Inschrijving register* 06 augustus 1997
Kadaster deel/nr 82687/14

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Veere Veere Zeeland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Veere

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Veere E 413

Omschrijving**

Kleine loods, vermoedelijk voormalig teerkot en in het laatste kwart van de negentiende eeuw gebouwd. Rechthoekig gebouwtje met één bouwlaag en zadeldak gedekt met bitumineus materiaal.

Wanden opgebouwd uit grijs-groen geschilderde horizontale houten planken op roodbruine bakstenen plint.

Noordgevel met dubbele houten lattendeur. Daarboven twee ijzeren ventilatieroosters in rozetvorm. Dergelijke roosters eveneens in top van zuidgevel.

Oostgevel met reeks gekoppelde houten venstertjes.

Waardering

Gave loods, van belang als onderdeel van het sluiscomplex.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie
Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen Opslag Loods

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 507835

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	06 augustus 1997
Kadaster deel/nr	82686/194

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Veere	Veere	Zeeland

Locatiennaam	Locatieomschrijving
Veere	

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Veere	E			413

Omschrijving**

Omschrijving

Kleine schutsluis, in de jaren 1869-1872 gebouwd als onderdeel van de werken ten behoeve van de aanleg van het Kanaal door Walcheren. Aan begin van de 20ste eeuw gerenoveerd.

Kolkwanden met basaltzerken bekleed, overigens natuur- en baksteen met betonnen afdekking. In de oostelijke kolkwand 3 ijzeren ladders in de muur; in westwand 2 betonnen trappen tot in het water.

Aan de noordzijde 1 dubbele houten vloeddeur (1927) en 1 dubbele houten ebdeur (1912) met loopplanken en modern hekwerk. Aan weerszijden vernieuwde trapjes van baksteen/beton.

Aan de zeezijde (thans Veerse Meer) bevinden zich aan de westzijde van het kanaal wanden, gedeeltelijk bekleed met baksteen en gedeeltelijk bekleed met basaltzerken; natuurstenen afdekkingen; natuurstenen hoekblokken bij gemoderniseerd uitwateringssluisje (onderdeel Gemaal Oostwatering), dat niet voor bescherming in aanmerking komt.

Aan de zuidzijde eveneens 1 dubbele houten vloeddeur (1901) en 1 dubbele houten ebdeur (1920?) met loopplanken en modern hekwerk. Aan weerszijden trapjes van natuur- en baksteen.

Houten steiger met 8 palen ten zuiden van de kleine sluis.

Sluisplateau aan westzijde origineel, aan oostzijde gedeeltelijk nieuwe bestrating.

Waardering

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Kleine schutsluis, van typologisch belang en van ensemblewaarden als hoofdonderdeel van het sluiscomplex.

Hoofdcategorie

Weg- en waterbouwkundige werken

Subcategorie

Waterkering en -doorlaat

Functie

Schutsluis



Monumentnummer*: 507836

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	06 augustus 1997
Kadaster deel/nr	82686/169

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Veere	Veere	Zeeland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Veere	Kanaalweg O.Z. bij 7

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Veere	F			102
Veere	E			350

Omschrijving**

Omschrijving

Uitwateringssluis aan de oostzijde van de buitenhaven van het Kanaal door Walcheren, nabij de grote schutsluis, tegelijk met de uitvoering van de kanaalwerken aangelegd voor de afwatering van een deel van Walcheren ten oosten van dit kanaal.

Aan de kanaalzijde onder meer: wanden bekleed met basaltzerken of baksteen; natuurstenen afdekkingen en hoekblokken; rondboogvormige waterdoorlaat van natuursteen; twee sleuven voor vloedplanken.

Aan de landzijde bevinden zich geen beschermenswaardige elementen.

Waardering

Uitwateringssluis, van typologisch belang en van belang alsonderdeel van het complex.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Weg- en waterbouwkundige werken	Waterkering en -doorlaat	Spuisluis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument