



Complexnummer: 508382

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Title

Aantal complexonderdelen

7

Monumentnummers van complexonderdelen

508383, 508384, 508385, 508386, 508387, 508388, 508389

Woonplaats

Amsterdam

Gemeente

Amsterdam

Provincie

Noord-Holland

Locatie van het hoofdoject

Volendammerweg 10, 1023 BG te Amsterdam

Complexomschrijving

Inleiding

In 1931-1933 naar ontwerp van J.H. Mulder jr. tot stand gekomen complex van 56 bejaardenwoningen, bestaande uit zeven onderdelen (Monnikendammerplantsoen 13-45; Oosthuizenstraat 2-18; Volendammerweg 10-40), als onderdeel van de bebouwing van het tuindorp Nieuwendam. Ontworpen in opdracht van de Gemeentelijke Woningdienst Amsterdam. Gebouwd in de stijl van de verstrakte Amsterdamse School. Zes blokken (Oosthuizenstraat 2-18; Monnikendammerplantsoen 13-36; Volendammerweg 10-40) met in totaal veertig woningen werden opgeleverd in 1931. Het meest oostelijk gelegen blok aan het Monnikendammerplantsoen (Huisnr.: 37-45) werd opgeleverd in 1933.

Omschrijving

Complex van zeven woonblokken. Gezamenlijk nemen deze woonblokken een geheel 'eiland' van Tuindorp Nieuwendam in, waarbij centraal aan het Monnikendammerplantsoen drie blokken in hoefijzervorm zijn gegroepeerd en de overige langs orthogonale wegen.

Het woonblok aan de Oosthuizenstraat en het westelijk gelegen woonblok hebben elk negen woningen. De overige woonblokken hebben acht woningen. De woonblokken zijn symmetrisch over het terrein verdeeld. Diverse poortgebouwen geven toegang tot het geheel van achtertuinen. Met name de poortgebouwen aan de zuidzijde geven het complex het karakter van een besloten hof.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Het open vierzijdige plein is hiermee in contrast. Het woonblok met de voorgevel aan de noordzijde van het vierzijdige plein heeft de achtertuinten aan de enige 'onbeschermde' zijde van het complex. Een muur met hekwerk aan de Volendammerweg schermt deze tuinen enigszins af. De woonblokken aan de oost- en westzijde van het plein vertonen een knik in de rooilijn. Veel aandacht is verder besteed aan het openbare groen en padenstructuur.

Waardering

Redelijk gaaf bewaard complex bejaardenwoningen in het tuindorp Nieuwendam van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische en typologische waarde en vanwege de ensemblewaarde, alsmede als zelfstandig onderdeel van de realisatie van de tuinstadgedachte in Nederland. Verder van belang uit stedenbouwkundig en sociaal-historisch oogpunt alsook uit het oogpunt van de ontwikkeling van de volkshuisvesting in het algemeen en van die van de ontwikkeling van het type bejaardenwoning in het bijzonder.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 508383

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	28 januari 1998
Kadaster deel/nr	82956/40

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>					
Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland					
<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Volendammerweg	10			1023 BG	Amsterdam		
Volendammerweg	12			1023 BG	Amsterdam		
Volendammerweg	14			1023 BG	Amsterdam		
Volendammerweg	16			1023 BG	Amsterdam		
Volendammerweg	18			1023 BG	Amsterdam		
Volendammerweg	20			1023 BG	Amsterdam		
Volendammerweg	22			1023 BG	Amsterdam		
Volendammerweg	24			1023 BG	Amsterdam		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>		<i>Appartement aanduiding</i>		<i>Grondperceel</i>	
Amsterdam	AL					2961	

Omschrijving**

Omschrijving

Woonblok van het complex Monnikendammerplantsoen, westelijk gelegen aan het betroffen deel van de Volendammerweg. Een rondom geheel vrijgelegen woonblok met overwegend gemetselde gevels, bestaande uit acht woningen. De voorzijde van de woningen ligt aan de Volendammerstraat. Aan de achterzijde beschikken de woningen over een tuin. Het bouwblok is evenals de afzonderlijke woningen op een rechthoekig grondplan ontworpen. Het bouwblok wordt gedekt door een zadeldak gedekt met rode rechtsdekkende Hollandse pannen. Op het bouwblok staat gelijkelijk verdeeld een vijftal gemetselde schoorstenen met opgezette rookkappen. In het bouwblok laten zich twee bouwlagen onderscheiden: begane grond en kapverdieping. Het dakschild aan de Volendammerweg wordt onderbroken door acht liggende dakramen. Het dakschild aan de zuidzijde toont eenvoudige dakkapellen met venster met dubbel draairaam en eenvoudige houten lijst. Verder op de beide benedenhoeken een eenvoudige schoorsteen. De voorgevel toont op het niveau van de begane grond de gekoppelde toegangspartijen. De toegang tot telkens twee woningen is gevat in één partij. Er zijn vier van die partijen. De gevel maakt hier een kleine voorsprong en in dit vooruitgezette deel bevinden zich de twee

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



houten toegangsdeuren naast elkaar. Deuren hebben een smal venster.

Trede met kleine plint. Aan de zijkanten van de voorsprong een smal venster. Iedere toegangspartij wordt gedekt door een klein ingestoken schilddak met rode pannen en vorsten op de kepers en nok. Per woning toont de voorgevel een meervoudig geleed venster met zij- en bovenlichten. Gevel wordt beeindigd met eenvoudige houten gootlijst. Deze gootlijst loopt tevens iets om de hoek van de zijgevels.

De zijgevel aan de oostzijde toont op het niveau van de begane grond nog een enkel eenvoudig venster met schuine benedendorpel. Boven het metselwerk wordt de gehele top van de puntgevel ingenomen door een groengeschilderd houten beschot.

In de top twee kleine vensters. Kozijnen rusten op klossen.

Tussen de vensters en verdere top enkele rabatdelen.

Aan de oostzijde van het bouwblok bevindt zich een lagere geschakelde annex. Deze aanbouw heeft een zadeldak met rode Hollandse pannen, een houten groengeschilderd beschot op de zijgevel, en een eenvoudige gootlijst. Getoogde toegangspoort tot het binnenterrein met pad dat de achtertuinen verbindt.

Verder een halfrond ijzeren venster met radiale tracering.

De zijgevel aan de westzijde toont op het niveau van de begane grond een eenvoudig venster met schuine benedendorpel. Boven het metselwerk het groengeschilderde houten beschot. De achtergevel is iets teruggezet en toont eenvoudige vensters met dubbele ramen. Telkens twee toegangsdeuren in kleine 'uitbouw'. Mastgoot met regenpijpen.

Waardering

Bouwblok van belang als onderdeel van het complex Monnikendammerplantsoen.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Bejaardenwoning



Monumentnummer*: 508384

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	28 januari 1998
Kadaster deel/nr	82956/33

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*					
Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland					
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Volendammerweg	26			1023 BG	Amsterdam		
Volendammerweg	28			1023 BG	Amsterdam		
Volendammerweg	30			1023 BG	Amsterdam		
Volendammerweg	32			1023 BG	Amsterdam		
Volendammerweg	34			1023 BG	Amsterdam		
Volendammerweg	36			1023 BG	Amsterdam		
Volendammerweg	38			1023 BG	Amsterdam		
Volendammerweg	40			1023 BG	Amsterdam		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel		
Amsterdam	AL				2961		

Omschrijving**

Omschrijving

Woonblok van het complex Monnikendammerplantsoen, oostelijk gelegen aan het betroffen deel van de Volendammerweg. Een rondom geheel vrijgelegen woonblok met overwegend gemetselde gevels, bestaande uit acht woningen. De voorzijde van de woningen ligt aan de Volendammerstraat. Aan de achterzijde beschikken de woningen over een tuin. Het bouwblok is evenals de afzonderlijke woningen op een rechthoekig grondplan ontworpen. Het bouwblok wordt gedekt door een zadeldak gedekt met rode rechtsdekkende Hollandse pannen. Op het bouwblok staat gelijkelijk verdeeld een vijftal gemetselde schoorstenen met opgezette rookkappen. In het bouwblok laten zich twee bouwlagen onderscheiden: begane grond en kapverdieping. Het dakschild aan de Volendammerweg wordt onderbroken door acht liggende dakramen. Het dakschild aan de zuidzijde toont eenvoudige dakkapellen met venster met dubbel draairaam en eenvoudige houten lijst. Verder op de beide benedenhoeken een eenvoudige schoorsteen. De voorgevel toont op het niveau van de begane grond de gekoppelde toegangspartijen. De toegang tot telkens twee woningen is gevat in één partij. Er zijn vier van die partijen. De gevel maakt hier een kleine voorsprong en in dit vooruitgezette deel bevinden zich de twee

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



houten toegangsdeuren naast elkaar. De deuren hebben een smal venster.

Trede met kleine plint. Aan de zijkanten van de voorsprong een smal venster. Iedere toegangspartij wordt gedekt door een klein ingestoken schilddak met rode pannen en vorsten op de kepers en nok. Per woning toont de voorgevel een meervoudig geleed venster met zij- en bovenlichten. Gevel wordt beeindigd met eenvoudige houten gootlijst. Deze gootlijst loopt tevens iets om de hoek van de zijgevels.

De zijgevel aan de westzijde toont op het niveau van de begane grond nog een enkel eenvoudig venster met schuine benedendorpel. Boven het metselwerk wordt de gehele top van de puntgevel ingenomen door een groengeschilderd houten beschot.

In de top twee kleine vensters. Kozijnen rusten op klossen.

Tussen de vensters en verdere top enkele rabatdelen.

Aan de westzijde van het bouwblok bevindt zich een lagere geschakelde annex. Deze aanbouw heeft een zadeldak met rode Hollandse pannen, een houten groengeschilderd beschot op de zijgevel, en een eenvoudige gootlijst. Getoogde toegangspoort tot het binnenterrein met pad dat de achtertuinen verbindt.

Verder een halfroond ijzeren venster met radiale tracering.

De zijgevel aan de oostzijde toont op het niveau van de begane grond een eenvoudig venster met schuine benedendorpel. Boven het metselwerk het groengeschilderde houten beschot. De achtergevel is iets teruggezet en toont eenvoudige vensters met dubbele ramen. Telkens twee toegangsdeuren in kleine 'uitbouw'. Mastgoot met regenpijpen.

Waardering

Bouwblok van belang als onderdeel van het complex Monnikendammerplantsoen.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Bejaardenwoning



Monumentnummer*: 508385

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	28 januari 1998
Kadaster deel/nr	82956/27

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>					
Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland					
<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Oosthuizenstraat	2			1023 TX	Amsterdam		
Oosthuizenstraat	4			1023 TX	Amsterdam		
Oosthuizenstraat	6			1023 TX	Amsterdam		
Oosthuizenstraat	8			1023 TX	Amsterdam		
Oosthuizenstraat	10			1023 TX	Amsterdam		
Oosthuizenstraat	12			1023 TX	Amsterdam		
Oosthuizenstraat	14			1023 TX	Amsterdam		
Oosthuizenstraat	16			1023 TX	Amsterdam		
Oosthuizenstraat	18			1023 TX	Amsterdam		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>			
Amsterdam	AL			2961			

Omschrijving**

Omschrijving

Woonblok van het complex Monnikendammerplantsoen, gelegen aan het betroffen deel van de Oosthuizenstraat. Een rondom geheel vrijgelegen woonblok met overwegend gemetselde gevels, bestaande uit negen woningen. De voorzijde van de woningen ligt aan de Oosthuizenstraat. Aan de achterzijde beschikken de woningen over een tuin. Het bouwblok is evenals de afzonderlijke woningen op een rechthoekig grondplan ontworpen.

Het bouwblok wordt gedekt door een zadeldak gedekt met rode rechtsdekkende Hollandse pannen. Op het bouwblok staat gelijkelijk verdeeld een vijftal gemetselde schoorstenen met opgezette rookkappen. In het bouwblok laten zich twee bouwlagen onderscheiden: begane grond en kapverdieping. Het dakschild aan de Oosthuizenstraat onderbroken door liggende dakramen. Het dakschild aan de oostzijde toont eenvoudige dakkapellen met venster met dubbel draairaam en eenvoudige houten lijst. Verder op de beide benedenhoeken een eenvoudige schoorsteen. De voorgevel toont op het niveau van de begane grond de gekoppelde

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



toegangspartijen. De toegang tot telkens twee woningen is gevat in één partij. Er zijn vier van die partijen. De gevel maakt hier een kleine voorsprong en in dit vooruitgezette deel bevinden zich de twee houten toegangsdeuren naast elkaar. Deuren hebben een smal venster.

Trede met kleine plint. Aan de zijkanten van de voorsprong een smal venster. Iedere toegangspartij wordt gedekt door een klein ingestoken schilddak met rode pannen en vorsten op de kepers en nok. Per woning toont de voorgevel een meervoudig geleed venster met zij- en bovenlichten. Gevel wordt beeindigd met eenvoudige houten gootlijst. Deze gootlijst loopt tevens iets om de hoek van de zijgevels.

In het noorden een eenvoudige zijgevel met metselwerk op de begane grond en bovengelegen het groengeschilderd houten beschot.

Aan de zuidzijde een eenvoudige zijgevel met eenvoudig venster, gemetselde gevel met houten beschot. Aan de rechterzijde het brede poortgebouw. Dit poortgebouw verbindt het bouwblok met het naastgelegen bouwblok Monnikendammerplantsoen 13-20. Het poortgebouw kenmerkt zich door links en rechts een klein bouwvolume onder zadeldak met rode pannen. Aan de voorzijde een driedelig venster. Verder onderbroken gootlijst, groengeschilderd houten beschot, en half rond boerenvenster aan de zijkant. Tussen deze twee volumina een lang en lager bouwdeel onder dwarsgeplaatst zadeldak met rode pannen. Gevel iets teruggezet, gemetselde bank met natuurstenen plaat. Thans gedichte halfronde vensters aan weerszijden van halfronde toegangspoort tot binnenterrein.

De achtergevel is iets teruggezet en toont eenvoudige vensters met dubbele ramen. Telkens twee toegangsdeuren in kleine 'uitbouw'. Mastgoot met regenpijpen.

Waardering

Bouwblok van belang als onderdeel van het complex Monnikendammerplantsoen.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Bejaardenwoning

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 508386

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	28 januari 1998
Kadaster deel/nr	82956/23

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*					
Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland					
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Monnikendammerplantsoen	38			1023 EN	Amsterdam		
Monnikendammerplantsoen	40			1023 EN	Amsterdam		
Monnikendammerplantsoen	42			1023 EN	Amsterdam		
Monnikendammerplantsoen	44			1023 EN	Amsterdam		
Monnikendammerplantsoen	37			1023 EN	Amsterdam		
Monnikendammerplantsoen	39			1023 EN	Amsterdam		
Monnikendammerplantsoen	41			1023 EN	Amsterdam		
Monnikendammerplantsoen	43			1023 EN	Amsterdam		
Monnikendammerplantsoen	45			1023 EN	Amsterdam		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel		
Amsterdam	AL				2961		

Omschrijving**

Omschrijving

Woonblok van het complex Monnikendammerplantsoen. Een rondom geheel vrijgelegen woonblok met overwegend gemetselde gevels, bestaande uit negen woningen. De voorzijde van de woningen ligt aan het Monnikendammerplantsoen. Aan de achterzijde beschikken de woningen over een tuin. Het bouwblok is evenals de afzonderlijke woningen op een rechthoekig grondplan ontworpen. Het bouwblok wordt gedekt door een zadeldak gedekt met rode rechtsdekkende Hollandse pannen. Op het bouwblok staat gelijkelijk verdeeld een vijftal gemetselde schoorstenen met opgezette rookkappen. In het bouwblok laten zich twee bouwlagen onderscheiden: begane grond en kapverdieping. Het dakschild aan het Monnikendammerplantsoen onderbroken door liggende dakramen. Het dakschild aan de westzijde toont eenvoudige dakkapellen met venster met dubbel draairaam en eenvoudige houten lijst. Verder op de beide benedenhoeken een eenvoudige schoorsteen. De voorgevel toont op het niveau van de begane grond de gekoppelde toegangspartijen. De toegang tot telkens twee woningen is gevat in één partij. Er zijn vier van die partijen. De gevel maakt hier een

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



kleine voorsprong en in dit vooruitgezette deel bevinden zich de twee houten toegangsdeuren naast elkaar. Deuren hebben een smal venster.

Trede met kleine plint. Aan de zijkanten van de voorsprong een smal venster. Iedere toegangspartij wordt gedekt door een klein ingestoken schilddak met rode pannen en vorsten op de kepers en nok. Per woning toont de voorgevel een meervoudig geleed venster met zij- en bovenlichten. Gevel wordt beeindigd met eenvoudige houten gootlijst. Deze gootlijst loopt tevens iets om de hoek van de zijgevels.

In het noorden een eenvoudige zijgevel met metselwerk op de begane grond en bovengelegen het groengeschilderd houten beschot.

Aan de zuidzijde een eenvoudige zijgevel met eenvoudig venster, gemetselde gevel met houten beschot. Aan de linkerzijde het brede poortgebouw. Dit poortgebouw verbindt het bouwblok met het naastgelegen bouwblok Monnikendammerplantsoen 29-36. Het poortgebouw kenmerkt zich door links en rechts een klein bouwvolume onder zadeldak met rode pannen. Aan de voorzijde een driedelig venster. Verder onderbroken gootlijst, groengeschilderd houten beschot, en half rond boerenvenster aan de zijkant. Tussen deze twee volumina een lang en lager bouwdeel onder dwarsgeplaatst zadeldak met rode pannen. Gevel iets teruggezet, gemetselde bank met natuurstenen plaat. Thans gedichte halfronde vensters aan weerszijden van halfronde toegangspoort tot binnenterrein.

De achtergevel is iets teruggezet en toont eenvoudige vensters met dubbele ramen. Telkens twee toegangsdeuren in kleine 'uitbouw'. Mastgoot met regenpijpen.

Waardering

Bouwblok van belang als onderdeel van het complex Monnikendammerplantsoen.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Woningen en woningbouwcomplexen	Woonhuis(K)	Bejaardenwoning

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 508387

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	28 januari 1998
Kadaster deel/nr	82956/13

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*					
Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland					
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Monnikendammerplantsoen	14			1023 EM	Amsterdam		
Monnikendammerplantsoen	16			1023 EM	Amsterdam		
Monnikendammerplantsoen	18			1023 EM	Amsterdam		
Monnikendammerplantsoen	20			1023 EM	Amsterdam		
Monnikendammerplantsoen	13			1023 EM	Amsterdam		
Monnikendammerplantsoen	15			1023 EM	Amsterdam		
Monnikendammerplantsoen	17			1023 EM	Amsterdam		
Monnikendammerplantsoen	19			1023 EM	Amsterdam		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel		
Amsterdam	AL				2961		

Omschrijving**

Omschrijving

Woonblok van het complex Monnikendammerplantsoen. Een rondom geheel vrijgelegen woonblok met overwegend gemetselde gevels, bestaande uit acht woningen. De rooilijn van het bouwblok vertoont een knik. De voorzijde van de woningen ligt aan het Monnikendammerplantsoen. Aan de achterzijde beschikken de woningen over een tuin. Het bouwblok is evenals de afzonderlijke woningen op een rechthoekig grondplan ontworpen.

Het bouwblok wordt gedekt door een zadeldak gedekt met rode rechtsdekkende Hollandse pannen. Op het bouwblok staat gelijkelijk verdeeld een vijftal gemetselde schoorstenen met opgezette rookkappen. In het bouwblok laten zich twee bouwlagen onderscheiden: begane grond en kapverdieping. Het dakschild aan de Monnikendammerplantsoen wordt onderbroken door liggende dakramen. Het dakschild aan de westzijde toont eenvoudige dakkapellen met venster met dubbel draairaam en eenvoudige houten lijst. Verder op de beide benedenhoeken een eenvoudige schoorsteen. De voorgevel toont op het niveau van de begane grond de gekoppelde toegangspartijen. De toegang tot telkens twee woningen is gevat in één partij. Er zijn vier van die partijen. De gevel maakt hier een

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



kleine voorsprong en in dit vooruitgezette deel bevinden zich de twee houten toegangsdeuren naast elkaar. Deuren hebben een smal venster.

Trede met kleine plint. Aan de zijkanten van de voorsprong een smal venster. Iedere toegangspartij wordt gedekt door een klein ingestoken schilddak met rode pannen en vorsten op de kepers en nok. Per woning toont de voorgevel een meervoudig geleed venster met zij- en bovenlichten. Gevel wordt beeindigd met eenvoudige houten gootlijst. Deze gootlijst loopt tevens iets om de hoek van de zijgevels.

In het noorden een eenvoudige zijgevel met metselwerk op de begane grond en bovengelegen het groengeschilderd houten beschot.

Aan de zuidzijde een eenvoudige zijgevel met eenvoudig venster, gemetselde gevel met houten beschot. Aan de linkerkant het brede poortgebouw. Dit poortgebouw verbindt het bouwblok met het naastgelegen bouwblok Oosthuizenstraat 2-18. Het poortgebouw kenmerkt zich door links en rechts een klein bouwvolume onder zadeldak met rode pannen. Aan de voorzijde een driedelig venster. Verder onderbroken gootlijst, groengeschilderd houten beschot, en half rond boerenvenster aan de zijkant. Tussen deze twee volumina een lang en lager bouwdeel onder dwarsgeplaatst zadeldak met rode pannen. Gevel iets teruggezet, gemetselde bank met natuurstenen plaat. Thans gedichte halfronde vensters aan weerszijden van halfronde toegangspoort tot binnenterrein.

De achtergevel is iets teruggezet en toont eenvoudige vensters met dubbele ramen. Telkens twee toegangsdeuren in kleine 'uitbouw'. Mastgoot met regenpijpen.

Waardering

Bouwblok van belang als onderdeel van het complex Monnikendammerplantsoen.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Bejaardenwoning

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 508388

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	28 januari 1998
Kadaster deel/nr	82956/3

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*					
Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland					
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Monnikendammerplantsoen	30			1023 EN	Amsterdam		
Monnikendammerplantsoen	32			1023 EN	Amsterdam		
Monnikendammerplantsoen	34			1023 EN	Amsterdam		
Monnikendammerplantsoen	36			1023 EN	Amsterdam		
Monnikendammerplantsoen	29			1023 EN	Amsterdam		
Monnikendammerplantsoen	31			1023 EN	Amsterdam		
Monnikendammerplantsoen	33			1023 EN	Amsterdam		
Monnikendammerplantsoen	35			1023 EN	Amsterdam		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel		
Amsterdam	AL				2961		

Omschrijving**

Omschrijving

Woonblok van het complex Monnikendammerplantsoen. Een rondom geheel vrijgelegen woonblok met overwegend gemetselde gevels, bestaande uit acht woningen. De rooilijn van het bouwblok vertoont een knik. De voorzijde van de woningen ligt aan het Monnikendammerplantsoen. Aan de achterzijde beschikken de woningen over een tuin. Het bouwblok is evenals de afzonderlijke woningen op een rechthoekig grondplan ontworpen.

Het bouwblok wordt gedekt door een zadeldak gedekt met rode rechtsdekkende Hollandse pannen. Op het bouwblok staat gelijkelijk verdeeld een vijftal gemetselde schoorstenen met opgezette rookkappen. In het bouwblok laten zich twee bouwlagen onderscheiden: begane grond en kapverdieping. Het dakschild aan de Monnikendammerplantsoen wordt onderbroken door liggende dakramen. Het dakschild aan de oostzijde toont eenvoudige dakkapellen met venster met dubbel draairaam en eenvoudige houten lijst. Verder op de beide benedenhoeken een eenvoudige schoorsteen. De voorgevel toont op het niveau van de begane grond de gekoppelde toegangspartijen. De toegang tot telkens twee woningen is gevat in één partij. Er zijn vier van die partijen. De gevel maakt hier een

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



kleine voorsprong en in dit vooruitgezette deel bevinden zich de twee houten toegangsdeuren naast elkaar. Deuren hebben een smal venster.

Trede met kleine plint. Aan de zijkanten van de voorsprong een smal venster. Iedere toegangspartij wordt gedekt door een klein ingestoken schilddak met rode pannen en vorsten op de kepers en nok. Per woning toont de voorgevel een meervoudig geleed venster met zij- en bovenlichten. Gevel wordt beeindigd met eenvoudige houten gootlijst. Deze gootlijst loopt tevens iets om de hoek van de zijgevels.

In het noorden een eenvoudige zijgevel met metselwerk op de begane grond en bovengelegen het groengeschilderd houten beschot.

Aan de zuidzijde een eenvoudige zijgevel met eenvoudig venster, gemetselde gevel met houten beschot. Aan de rechterzijde het brede poortgebouw. Dit poortgebouw verbindt het bouwblok met het naastgelegen bouwblok Monnikendammerplantsoen 37-45. Het poortgebouw kenmerkt zich door links en rechts een klein bouwvolume onder zadeldak met rode pannen. Aan de voorzijde een driedelig venster. Verder onderbroken gootlijst, groengeschilderd houten beschot, en half rond boerenvenster aan de zijkant. Tussen deze twee volumina een lang en lager bouwdeel onder dwarsgeplaatst zadeldak met rode pannen. Gevel iets teruggezet, gemetselde bank met natuurstenen plaat. Thans gedichte halfronde vensters aan weerszijden van halfronde toegangspoort tot binnenterrein.

De achtergevel is iets teruggezet en toont eenvoudige vensters met dubbele ramen. Telkens twee toegangsdeuren in kleine 'uitbouw'. Mastgoot met regenpijpen.

Waardering

Bouwblok van belang als onderdeel van het complex Monnikendammerplantsoen.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Bejaardenwoning



Monumentnummer*: 508389

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	28 januari 1998
Kadaster deel/nr	82955/191

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*					
Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland					
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Monnikendammerplantsoen	22			1023 EM	Amsterdam		
Monnikendammerplantsoen	24			1023 EM	Amsterdam		
Monnikendammerplantsoen	26			1023 EM	Amsterdam		
Monnikendammerplantsoen	28			1023 EM	Amsterdam		
Monnikendammerplantsoen	21			1023 EM	Amsterdam		
Monnikendammerplantsoen	23			1023 EM	Amsterdam		
Monnikendammerplantsoen	25			1023 EM	Amsterdam		
Monnikendammerplantsoen	27			1023 EM	Amsterdam		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel		
Amsterdam	AL				2961		

Omschrijving**

Omschrijving

Woonblok van het complex Monnikendammerplantsoen. Een rondom geheel vrijgelegen woonblok met overwegend gemetselde gevels, bestaande uit acht woningen. De voorzijde van de woningen ligt aan het Monnikendammerplantsoen. Aan de achterzijde beschikken de woningen over een tuin. Deze achtertuinen openen zich aan de zijde van de Volendammerweg. Een hek op een gemetselde muur met posten schermt deze achtertuinen af. Het bouwblok is evenals de afzonderlijke woningen op een rechthoekig grondplan ontworpen. Het bouwblok wordt gedekt door een zadeldak gedekt met rode rechtsdekkende Hollandse pannen. Op het bouwblok staat gelijkelijk verdeeld een vijftal gemetselde schoorstenen met opgezette rookkappen. In het bouwblok laten zich twee bouwlagen onderscheiden: begane grond en kapverdieping. Het dakschild aan de Monnikendammerplantsoen wordt onderbroken door liggende dakramen. Het dakschild aan de noordzijde toont eenvoudige dakkapellen met venster met dubbel draairaam en eenvoudige houten lijst. Verder op de beide benedenhoeken een eenvoudige schoorsteen. De voorgevel toont op het niveau van de begane grond de gekoppelde toegangspartijen. De toegang tot telkens twee woningen is gevat in één partij. Er zijn vier van die

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



partijen. De gevel maakt hier een kleine voorsprong en in dit vooruitgezette deel bevinden zich de twee houten toegangsdeuren naast elkaar. Deuren hebben een smal venster.

Trede met kleine plint. Aan de zijkanten van de voorsprong een smal venster. Iedere toegangspartij wordt gedekt door een klein ingestoken schilddak met rode pannen en vorsten op de kepers en nok. Per woning toont de voorgevel een meervoudig geleed venster met zij- en bovenlichten. Gevel wordt beëindigd met eenvoudige houten gootlijst. Deze gootlijst loopt tevens iets om de hoek van de zijgevels.

Eenvoudige gemetselde zijgevels met houten groengeschilderd beschot. Aan de west- en aan de oostzijde een lager gelegen verbindend deel met de hierdoor aangrenzende bouwblokken Monnikendammerplantsoen 13-20 en Monnikendammerplantsoen 29-36. Dit deel heeft een geknikt zadeldak met rode pannen.

De achtergevel is iets teruggezet en toont eenvoudige vensters met dubbele ramen. Gemetselde afscheidingsmuren tussen de woningen. Mastgoot met regenpijpen.

Waardering

Bouwblok van belang als onderdeel van het complex Monnikendammerplantsoen.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Bejaardenwoning