



**Complexnummer: 513797**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56  
E info@cultureelerfgoed.nl

---

*Complexnaam*

boerderijcomplex

*Aantal complexonderdelen*

2

*Monumentnummers van complexonderdelen*

513798, 513799

*Woonplaats*

Haren Gn

*Gemeente*

Groningen

*Provincie*

Groningen

*Locatie van het hoofdoject*

Lutsborgsweg 69, 9752 VT te Haren Gn

*Complexomschrijving*

**Inleiding**

Moderne versie van een dwarsdeelBOERDERIJ met STOOKHUT gebouwd in 1901 in een Ambachtelijk-traditionele bouwtrant in opdracht van K. Bijkerk als gemengd bedrijf. De schuur is later uitgebreid met een wagenschuur. De stookhut die waarschijnlijk ook van 1901 is, ligt aan de noordwestzijde van de boerderij. Naast de stookhut staat een oude lindeboom.

Het pand is rustiek gelegen op een ruime kavel grond aan een zandpad dat naar Glimmen leidt. Bij de entree van de boerderij staan twee lindebomen en de voortuin wordt van de openbare weg gescheiden door een haag.

**Waardering**

Dwarsdeelboerderij met stookhut van algemeen belang vanwege cultuurhistorische waarde

- als voorbeeld van een moderne dwarsdeelboerderij met stookhut uit 1901
- vanwege de sobere, verzorgde ambachtelijk-traditionele vormgeving
- vanwege de gaafheid van het complex
- vanwege de functionele en ruimtelijk-visuele relatie van de beide onderdelen



- vanwege de rustieke ligging aan het zandpad richting Glimmen



## Monumentnummer\*: 513798

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 16 november 1999  
Kadaster deel/nr 82748/85

Woonplaats\* Haren Gn  
Gemeente\* Groningen  
Provincie\* Groningen

Kadastrale gemeente\* Haren  
Sectie\* N  
Kadastraal object\*  
Appartement aanduiding  
Grondperceel 1037

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

STOOKHUT, vermoedelijk uit 1901, opgetrokken in een rode baksteen onder een zadeldak met nokschousteen, gedekt met een rode Hollandse pan. Aan de zuidoostzijde een topgevel met windveren en een opgeklampte deur, in de beide zijgevels een klein getoogd ijzeren vierruits venster.

#### Waardering

Stookhut van algemeen belang

- vanwege de functionele relatie met de boerderij

- vanwege de gaafheid van het exterieur

Hoofdcategorie Boerderijen, molens en bedrijven  
Subcategorie Boerderij (M)  
Functie Stookhok

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 513799

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	16 november 1999
Kadaster deel/nr	82748/59

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Haren Gn	Groningen	Groningen

Locatiennaam Locatieomschrijving

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Haren	N			1037

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

DwarsdeelBOERDERIJ met één krimp, opgetrokken in een rode baksteen met muurankers op een trasraam van donkere klinkers. Het wolfdak is aan de woonzijde gedekt met een rode Hollandse pan en aan de schuurzijde met riet en een rode Hollandse pannenhij; op de voornok een piron, in de achternok een houten uilenbord en op het dakvlak een gemetselde schoorsteen. De asymmetrische voorgevel (noordoost) heeft een rollaag langs de dakrand, een goot op houten klossen, twee zesruits vensters, een korter zesruits venster dat de opkamer markeert en twee tweeruits zaadvensters, alle met rollaag en houten onderdorpels.

De hoofdentree bevindt zich in de zuidoostgevel en bestaat uit een deur met bovenlicht met decoratieve roedenverdeling onder rollaag. Rechts van de entree twee zesruits vensters met rollaag en een baksteen waarin gekrast staat: K.B., G.H. 1901; links van de entree hoge, dubbele houten deeldeuren onder een rollaag; vervolgens gaat de gevel over in een krimp met windveer, waarin een schuurdeur met drieruits bovenlicht onder rollaag. De zuidoostgevel van het schuurgedeelte is blind en heeft een aangekapt kippenhok, dat wegens te slechte bouwkundige staat buiten de bescherming valt.

De noordwestgevel heeft twee kruisramen, een tweeruits keldervenster met diefijzers, een iets teruggeplaatste houten deur, en een halfroond ijzeren schuurvenster.

De achtergevel (zuidwest) heeft een houten schuurdeur en een ijzeren roosvenster. De later aangebouwde wagenschuur valt buiten de bescherming van rijkswege.

In het INTERIEUR met redelijk oorspronkelijke indeling zijn onder meer van belang: in de kamer het balkenplafond, de houten schouw en de bedsteden/kastenwand; in de schuur de koestal met rode klinkervloer, de poepdoos en de hooizolder.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Waardering

Dwarsdeelboerderij van algemeen belang vanwege cultuurhistorische waarde

- als voorbeeld van een moderne dwarsdeelboerderij uit 1901
- vanwege de sobere, verzorgde ambachtelijk-traditionele vormgeving
- vanwege de gaafheid van het exterieur
- vanwege de redelijk gave indeling van voorhuis en schuur
- vanwege de functionele en ruimtelijk-visuele relatie met de stookhut
- vanwege de rustieke ligging aan het zandpad richting Glimmen, met bij de woning de zo kenmerkende lindebomen

### *Hoofdcategorie*

Boerderijen, molens en bedrijven

### *Subcategorie*

Boerderij (M)

### *Functie*

Boerderij(M1)