



**Complexnummer: 514055**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56  
E info@cultureelerfgoed.nl

#### Complexnaam

De Brinkkamp

#### Aantal complexonderdelen

3

#### Monumentnummers van complexonderdelen

514056, 514057, 514058

#### Woonplaats

Glimmen

#### Gemeente

Groningen

#### Provincie

Groningen

#### Locatie van het hoofdobject

Rijksstraatweg 77, 9756 AD te Glimmen

#### Complexomschrijving

##### Inleiding

Complex bestaande uit een VILLA, SCHUUR en GARAGE, genaamd 'De Brinkkamp'. De villa is gebouwd in 1920 door architect A.R. Wittop Koning en aannemer P. Groeneveld in opdracht van de familie Ten Cate Vissering in een Engelse landhuisstijl. De schuur stamt uit 1921 en de garage uit 1938. Het landhuis, dat behoorde bij het naastgelegen beschermde buitenhuis 'Welgelegen' (Rijksstraatweg 81) van de familie Ten Cate Vissering, werd gebouwd voor een dochter. In 1945 werd het pand witgeschilderd. Het complex is gelegen op een zeer ruim omhaagd perceel aan de Rijksstraatweg, in een gebied met bijzondere architectonische en stedenbouwkundige waarde. Het perceel wordt aan de voorzijde afgescheiden van de openbare weg door een gemetselde ERFAFSCHIEDING, bestaande uit een laag roodbakstenen muurtje, met aan de rechterzijde twee vierkante roodbakstenen pijlers die de oprijlaan markeren. In de tuin aan de voorzijde een monumentale linde, aan de linkerzijde een groep berken en aan de achterzijde monumentale rode en groene beuken.

##### Waardering

Villa met schuur, garage en erfafscheiding van algemeen belang vanwege architectuur- en cultuurhistorische waarde:

- als voorbeeld van een villa met schuur, garage en erfafscheiding uit de eerste helft van de twintigste eeuw in de provincie Groningen
- vanwege de opvallende vormgeving en detaillering van de villa

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- vanwege de vrij hoge mate van gaafheid van de samenstellende onderdelen van het complex
- vanwege de opvallende en beeldbepalende ligging van het complex in een gebied met bijzondere architectonische en stedenbouwkundige waarde



## Monumentnummer\*: 514056

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	13 oktober 1999
Kadaster deel/nr	82774/167

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Glimmen	Groningen	Groningen

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Glimmen	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Haren	H			3256

### *Omschrijving\*\**

#### Omschrijving

De één verdieping hoge, deels onderkelderde VILLA (1920) in Engelse landhuisstijl op vliedervormige plattegrond heeft witgeschilderde gemetselde gevels (niet-origineel) op een grijs geschilderd gemetseld trasraam (niet-origineel) en wordt gedekt door een samengestelde kap waarop rietdekking; drie gemetselde witgeschilderde (niet-origineel) schoorstenen: oranje nokvorsten; vier dakkapellen onder schilddak, aan de voorzijde één met vier vierruits vensters, aan de achterzijde drie met twee zesruits vensters; gevels beëindigd met decoratief meandervormig metselwerk. De gevels worden geleed door staande vensters deels met houten roedenverdeling onder rollaag. In het centrale geveldeel van de voorgevel (oostzijde) een vierdelig venster met houten luiken waarvoor een terras; aan weerszijden een houten terrasdeur met roedenverdeling waarvoor een houten voorzetdeur. In de schuine zijden van de voorgevel springt de gevelwand terug. In de schuine gevelwanden een staand venster met houten luik, waarvoor een inpandig terras; het dak wordt gedragen door twee pijlers die aan de bovenzijde getrappt verbreden. Het deels inpandige terras heeft een vloer van gele en rode baksteen, gelegd in geometrische patronen, omlijst met gesinterde baksteen. In zowel de topgevel met wolfeind aan de zuid- als noordzijde centraal een driedelig venster met houten luiken met aan weerszijden een staand twaalfruits venster onder strek dat aan de bovenzijde getrappt taps toeloopt. In de top een liggend vierdelig negenruits vensters met voorzetramen waaronder een naar voren springende gemetselde band met meandervormige decoraties. In het centrale geveldeel van de achtergevel (westzijde) rechts de entree die bestaat uit een houten deur met negenruits venster onder een houten luifel ondersteund door houten klampen; stoep van gele en rode baksteen omlijst door gesinterde baksteen; rechts van de entree een samengesteld driedelig venster (twaalfruits) met drieruits bovenlichten en houten luiken en een staand negenruits venster. In de linker schuine zijde van de achtergevel een samengesteld en een enkel tweedelig venster (vierruits), beide met tweeruits bovenlichten waaronder twee koekkoeken; aan de zijkant een houten deur. In de rechter schuine zijde twee samengestelde tweedelige vensters (vierruits), beide met tweeruits bovenlichten;

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



aan de zijkant een staand tweedelig venster (vierruits) met tweeruits bovenlicht. In beide schuine zijden van de achtergevel springt op de hoek de gevelwand terug, waarvoor een inpandig terras met vloer van rode en gele baksteen gelegd in geometrische patronen omlijst met gesinterde baksteen; het dak wordt gedragen door twee pijlers die aan de bovenzijde getrap verbreden. In het INTERIEUR zijn ondermeer van belang: de indeling van de plattegrond, de houten paneeldeuren, de hoge houten lijsten, in de hal de groene tegellambrizing en de houten trap, in de centraal gelegen woonkamer het balkenplafond en de houten kasten aan weerszijden van de haard, in de studeerkamer het stucplafond, de schouw en het gietijzeren rooster, in de eetkamer het stucplafond en het gietijzeren rooster, op de eerste verdieping in de rechter slaapkamer het houten dressoir met aan weerszijden houten kasten.

#### Waardering

Villa van algemeen belang vanwege architectuur- en cultuurhistorische waarde: - als voorbeeld van een villa uit 1920 in de provincie Groningen in Engelse landhuisstijl

- vanwege de opvallende vormgeving en detaillering
- vanwege de kwaliteit van de plattegrond
- vanwege de vrij hoge mate van gaafheid van zowel exterieur als delen van het interieur
- als goed voorbeeld van het oeuvre van architect A.R. Wittop Koning
- vanwege de opvallende en beeldbepalende ligging in een gebied met bijzondere architectonische stedenbouwkundige waarde.

#### Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

#### Subcategorie

Woonhuis(K)

#### Functie

Woonhuis



## Monumentnummer\*: 514057

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 13 oktober 1999  
Kadaster deel/nr 82774/161

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
Glimmen Groningen Groningen

Locatiennaam Locatieomschrijving  
Glimmen

Kadastrale gemeente\* Sectie\* Kadastraal object\* Appartement aanduiding Grondperceel  
Haren H 3256

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

De SCHUUR (1921) op rechthoekige plattegrond heeft beschoten gevelwanden en wordt gedekt door een zadeldak waarop oranje Hollandse pannen; strakke houten windveren. In de voorgevel (oostzijde) twee opgeklampte houten schuurdeuren waartussen een samengesteld zesruits venster. In de topgevel aan de noordzijde een staand zesruits venster.

#### Waardering

Schuur van algemeen belang vanwege cultuurhistorische waarde: - vanwege de hoge mate van gaafheid

- vanwege de functionele en ruimtelijke relatie met de villa

Hoofdcategorie Subcategorie Functie  
Woningen en woningbouwcomplexen Onderdeel woningen e.d.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 514058

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 13 oktober 1999  
Kadaster deel/nr 82774/156

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
Glimmen Groningen Groningen

Locatiennaam Locatieomschrijving  
Glimmen

Kadastrale gemeente\* Sectie\* Kadastraal object\* Appartement aanduiding Grondperceel  
Haren H 3256

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

De GARAGE (1938) op rechthoekige plattegrond is opgetrokken in lichte baksteen op een trasraam van rode baksteen en wordt gedekt door een schilddak waarop oranje Hollandse pannen. In de voorgevel (oostzijde) twee dubbele openslaande houten garagedeuren. In de zuidgevel twee vierruits vensters onder rollaag. In de noordgevel drie vierruits vensters onder rollaag.

#### Waardering

Garage van algemeen belang vanwege cultuurhistorische waarde: - vanwege de hoge mate van gaafheid - vanwege de functionele en ruimtelijke relatie met de villa

Hoofdcategorie Subcategorie Functie  
Woningen en woningbouwcomplexen Onderdeel woningen e.d. Garage(K)

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument