



Complexnummer: 515560

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Erve Kolkman

Aantal complexonderdelen

3

Monumentnummers van complexonderdelen

515561, 515562, 515563

Woonplaats

Neede

Gemeente

Berkelland

Provincie

Gelderland

Locatie van het hoofdobject

G.L.Rutgersweg 9, 7161 PC te Neede

Complexomschrijving

Inleiding

BOERDERIJCOMPLEX Erve Kolkman' bestaande uit een HALLEHUISBOERDERIJ (1798/1853) van het type LOS HOES, een SCHUUR (1914) en een voormalig BAKHUISJE. Erve Kolkman' is een van de oudere boerenerven van Neede, daterend van voor de achttiende eeuw. Aan het einde van de achttiende eeuw is de boerderij ingrijpend verbouwd en is vervolgens gewijzigd en uitgebreid in de negentiende en twintigste eeuw. De laatste wijziging die heeft plaatsgevonden na 1940 is de platte aanbouw tegen de linkerzijgevel van de boerderij. Deze aanbouw valt niet onder de bescherming.

1. Hallehuisboerderij

2. Schuur

3. Bakhuisje Het complex is vanaf de achttiende eeuw tot op heden in bezit van de familie Schukkink die tot op heden het boerenbedrijf uitoefent. De boerderij met de bijgebouwen liggen gegroepeerd in het agrarisch landschap op enige afstand, ten westen, van de G.L. Rutgersweg buiten de bebouwde kom, ten zuiden van Noordijk. De linde voor het voorhuis herinnert nog aan de oude erfaanleg.

Omschrijving

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De boerderij is van het type hallehuis met middenlangsdeel en onderschoor. Het zadeldak met de rietgedekte nok bevindt zich tussen twee beschoten topgevels. De rechterzijde van het voorhuis is gedeeltelijk opgewipt. In de voorgevel is het jaartal 1798' aangebracht met behulp van smeedijzeren muurankers. In de achtergevel bevindt zich wit gepleisterde, decoratieve sluitsteen waarop in reliëf twee aaneengesmede harten plus twee pluimen van een lijkkooets, de initialen en het jaartal H I(J) S / HDGH / 18.53' zijn aangebracht. De sluitsteen is geplaatst ter ere van het huwelijk van Hendrik-Jan Schukkink met Hendrika .. Groot Hornten. Aan de onderzijde van de steen bevindt zich de afbeelding van een klavertje vier.

De schuur met afgewolfd zadeldak gedekt met rode Hollandse pannen is gelegen ten noorden van de boerderij. In de sluitsteen van de deeldeuren is het jaartal 1914' aangebracht. Rechts van de schuur bevindt zich het voormalig bakhuisje met dezelfde nokrichting. Het bakhuisje met zadeldak, gedekt met Hollandse en muldenpannen is aan de achterzijde verlengd en verbouwd tot varkensschuur. De gebouwen zijn opgetrokken in kruisverband met uitzondering van het voormalig bakhuisje in halfsteens verband.

Waardering

Historisch gegroeid COMPLEX bestaande uit een HALLEHUISBOERDERIJ, SCHUUR en BAKHUISJE uit het einde van de achttiende, negentiende en begin twintigste eeuw.

- Van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van boerderijcomplex bestaande uit een hallehuisboerderij met kenmerkende onderschoor, bijzondere sluitsteen en beschoten topgevels, schuur en voormalig bakhuisje.
- Van stedenbouwkundige waarde als voorbeeld van een gaaf bewaard gebleven, historisch gegroeid complex, karakteristiek gelegen in het agrarisch landschap buiten de bebouwde kom van Noordijk.
- Van cultuurhistorische waarde als gaaf voorbeeld van het type hallehuisboerderij kenmerkend voor dit deel van Gelderland.



Monumentnummer*: 515561

Status rijksmonument
Inschrijving register* 10 april 2000
Kadaster deel/nr 82868/88

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Neede Berkelland Gelderland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Neede

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Neede G 2311

Omschrijving**

Omschrijving

LOS HOES in de achttiende eeuw verbouwd tot HALLEHUISBOERDERIJ waarvan de deel gewijzigd is in 1853. De boerderij bestaat uit een bouwlaag en een hooizolder afgesloten door een zadeldak op de nok gedekt met riet met gemetselde nokvorstpannen. Op de nok bevindt zich een bakstenen schoorsteenschacht van de schouw in het voorhuis. De rest van het zadeldak is grotendeels gedekt met Hollandse pannen. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen in kruisverband. De boerderij is opgedeeld in een voor- en achterhuis, respectievelijk woon- en bedrijfsgedeelte. De plattegrond van het voorhuis bestaat uit een centrale kamer met schouw, met links daarvan een keuken in de nieuwe aanbouw, en rechts twee kamers. De plattegrond van het achterhuis is één ruimte met waarschijnlijk een ankerbalkgebint, waarin zich de stallen bevinden.

De a-symmetrische VOORGEVEL van de boerderij heeft een groen geschilderde beschoten topgevel met windveren bekroond door een geveltopteken. Het rechterdeel van het voorhuis is opgewipt en gedekt met muldenpannen. Onder het beschot is het jaartal 1798¹ in muurankers aangebracht op de gevel. Links op de begane grond bevindt zich een houten opgeklampte deur met tweeruits bovenlicht aan de bovenzijde afgesloten door een rollaag. Rechts van de deur bevinden zich drie zesruits schuiframen met gepleisterde lekdorpels, aan de boven- en onderzijde afgesloten door een rollaag. De vensters zijn aan weerszijden geflankeerd door houten opgeklampte luiken. Links van de deur bevindt zich de halfsteens aanbouw met plat dak.

De recente aanbouw bevindt zich rechts in de LINKERZIJEVEL en beslaat de zijgevel van het voorhuis. Links van de aanbouw bevindt zich het stalgedeelte met twee houten opgeklampte deuren afgesloten door een segmentboogvormige rollaag en bakstenen onderdorpel afgewisseld met ijzeren rondboogvormige stalramen met vorktracering omsloten door een bakstenen rollaag. In het dakschild bevinden zich twee oorspronkelijke dakramen.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Centraal in de symmetrische ACHTERGEVEL bevindt zich een diepe onderschoor afgesloten door een liggende ellipsvormige boog met wit gepleisterde aanzetstenen en een decoratief gepleisterde, symbolische sluitsteen. De houten opgeklampte dubbele deeldeuren zijn gescheiden door een middeler met middelerteken. Aan weerszijden van de deel bevinden zich meerruits rondboogramen met ijzeren vorktracering met wit gepleisterde aanzet- en sluitstenen in de rollaag en een terracotta lekdorpel. Uiterst links en rechts bevindt zich een houten opgeklampte deur afgesloten door een rondboogvormige strek met wit gepleisterde aanzet- en sluitstenen en bakstenen onderdorpel. De topgevel met windveren en geveltopteken is beschoten met groen geschilderd hout waarin centraal een tweedelig luik is aangebracht. Onder het beschot bevinden zich vier muurankers horizontaal verdeeld over de gevel met vlechtingen aan de buitenzijden. Links in de RECHTERZIJGEVEL is duidelijk het opgewipte deel van het voorhuis te zien met twee vierruits schuiframen gevat in houten kozijnen met verticale vellingkanten aan weerszijden geflankeerd door houten opgeklampte luiken. In de achtergevel van het opgewipte deel bevindt zich een rondboogvormig stalraam met vorktracering. Links in het rechterdeel bevindt zich een vierruits stolpraam in een kozijn met velling geflankeerd door luiken. In het rechterdeel van de rechter zijgevel bevinden zich drie houten geklampte mestdeuren afgesloten door een segmentboogvormige rollaag afgewisseld door twee spinnekop- en twee stalramen met vorktracering.

Het INTERIEUR van de voorkamer is volledig intact. Via verervingen is het onroerende en roerend goed bewaard gebleven. Centraal in de voorkamer bevindt zich een bijzonder gaaf bewaarde schouwpartij met achttiende eeuwse haardplaat, hardstenen tableau met schelpmotieven waarin de initialen en het jaartal 1784 is vermeld. Tegen de deels lemen scheidingsmuur bevinden zich de oorspronkelijke deuren van de glazen kasten en voormalige bedstede met houtnerfbeschildering. In de kastenwand is een ruempelklok (1755) opgenomen. De lambrizing van de kamer is volledig betegeld (paarse tegels waarop een omcirkelde vaas met bloemen) waarin met behulp van twee keer vier tegels een tegeltabelau is gemaakt van boer met koe; boerin met koe. De vloer is betegeld met zwarte en okerkleurige tegels in ruitpatroon. Het plafond bestaat uit een constructie van moerbalken en kinderbinten. De stallen zijn deels gemoderniseerd.

Waardering

HALLEHUISBOERDERIJ daterend uit het einde van de achttiende en de tweede helft van de negentiende eeuw.

- Van architectuurhistorische waarde als gaaf bewaard voorbeeld van een hallehuisboerderij met bijzonder gaaf bewaard ex-en interieur. Kenmerkend voor dit type boerderij is de onderschoor met middeler en middelerteken en de beschoten topgevels. Daarnaast is een bijzonder fraaie sluitsteen met symbolische betekenis boven de deeldeuren aangebracht.
- Van stedenbouwkundige waarde als onderdeel van het boerderijcomplex karakteristiek gelegen in het agrarisch landschap, buiten de bebouwde kom van Noordijk.
- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een gaaf bewaarde hallehuisboerderij die deel uitmaakt van een complex, als zodanig illustratief voor het leven op het platteland omstreeks de eeuwwisseling. Van bijzondere waarde is het zeer rijke interieur met verervingen vanaf de achttiende eeuw.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Voorhuis(M)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 515562

Status rijksmonument
Inschrijving register* 10 april 2000
Kadaster deel/nr 82868/19

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Neede Berkelland Gelderland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Neede

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Neede G 2311

Omschrijving**

Omschrijving

SCHUUR uit 1914 met rechthoekige plattegrond, bestaande uit één bouwlaag. De gevels, opgetrokken in roodbruine baksteen in kruisverband, worden afgesloten door een afgewolfd zadeldak gedekt met rode Hollandse pannen.

Centraal in de symmetrische VOORGEVEL bevindt zich de deel met tweedelige houten geklampte deur met houten boogveld afgesloten door een liggende ellipsboog met wit gepleisterde natuurstenen aanzet- en sluitstenen. In de sluitsteen is in reliëf het jaartal 1914 aangebracht. In de dubbele deur zijn twee tweeruits ramen aangebracht. Aan weerszijden van de deel bevinden zich meerruits ijzeren ramen met vorktracering, een gepleisterde lekdorpel en een rondboog rollaag met wit gepleisterde natuurstenen aanzet- en sluitstenen. Uiterst links en rechts bevindt zich een houten opgeklampte liggende ellipsboogvormige staldeur met wit geschilderde aanzet- en sluitstenen. Onder het wolfseind is de gevel afgezet met eenvoudige windveren.

In de LINKERZIJGEVEL bevinden zich drie houten opgeklampte staldeuren afgewisseld door drie kleine valramen met vorktracering. De ACHTERGEVEL is onbekend.

De RECHTERZIJGEVEL is blind met uitzondering van één stalraam met vorktracering.

Waardering

SCHUUR daterend uit het begin van de twintigste eeuw.

- Van architectuurhistorische waarde als gaaf bewaard voorbeeld van een schuur als onderdeel van een historisch gegroeid

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



boerderijcomplex.

- Van stedenbouwkundige waarde als onderdeel van het boerderijcomplex karakteristiek gelegen in het agrarisch landschap, buiten de bebouwde kom van Noordijk.

- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een schuur die deel uitmaakt van een complex, als zodanig illustratief voor het leven op het platteland omstreeks de eeuwwisseling.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Schuur(M)



Monumentnummer*: 515563

Status rijksmonument
Inschrijving register* 10 april 2000
Kadaster deel/nr 82868/35

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Neede Berkelland Gelderland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Neede

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Neede G 2311

Omschrijving**

Omschrijving

Het voormalig BAKHUIS afgesloten door een zadeldakgedekt met Hollandse pannen is aan de achterzijde verlengd met een houten aanbouw met zadeldak gedekt met muldenpannen. Het bakhuis is rechts van de bijschuur gesitueerd met identieke nokrichting opgetrokken in halfsteens verband.

Centraal in de VOORGEVEL bevindt zich een segmentboogvormige houten opgeklampte deur afgesloten door een rollaag. In de geveltop met eenvoudige windveren bevindt zich een halfronde vensteropening omsloten door een rollaag zonder invulling. De LINKERZIJGEVEL is deels van steen, deels van hout.

De houten ACHTERGEVEL eindigt in een topgevel.

De RECHTERZIJGEVEL is deels van steen, deels van hout. Links in deze gevel bevindt zich een half rond raam met vorktracering omsloten door een rollaag.

Waardering

Voormalig BAKHUIS verlengd en gebruikt als varkensschuur.

- Van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een bakhuis/varkensschuur als onderdeel van een historisch gegroeid boerderijcomplex.

- Van stedenbouwkundige waarde als onderdeel van het boerderijcomplex karakteristiek gelegen in het agrarisch landschap, buiten de

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



bebouwde kom van Noordijk.

- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een gaaf bewaard bakhuis/varkensschuur die deel uitmaakt van een complex, als zodanig illustratief voor het leven op het platteland omstreeks de eeuwwisseling.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Bakhuis