



Complexnummer: 521358

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

In den Doorn

Aantal complexonderdelen

2

Monumentnummers van complexonderdelen

521359, 521360

Woonplaats

Andel

Gemeente

Altena

Provincie

Noord-Brabant

Locatie van het hoofdobject

Hoofdgraaf 1, 4281 NM te Andel

Complexomschrijving

Inleiding.

In Neer Andel waar de Hoofdgraaf samenkomt met de Neerandelseweg, ligt in de zuidwestelijke hoek het boerderijcomplex 'IN DEN DOORN', bestaande uit een WOONHUIS (1) en SCHUUR (2). Het woonhuis uit 1901 verving een oudere bouw die met de huidige schuur dateert uit het vierde kwart van de negentiende eeuw. Het complex is omgeven door een tuin met op de kruising een voortuin met diverse hoge bomen en een centraal geplaatste zonnwijzer op sokkel. Het erf is rondom aan de weg begrensd door een slootje met aan de Hoofdgraaf een bruggetje met smeedijzeren hekje naar de ingang van het huis, aan de Neer Andelseweg een dam met groter dito hek naar de inrijweg van de schuur. Het woonhuis vertoont elementen van de Chalet-stijl. Aan de Hoofdgraaf, van oudsher de verbinding met lintbebouwing tussen Op Andel en Neer Andel, ligt juist voor de kruising met de huidige Neer Andelseweg het rijksmonument St. Romboutstoren, restant van een veertiende-eeuwse kerk. Het complex 'IN DEN DOORN' ligt daar tegenover.

Waardering.

Het complex is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van de ontwikkeling van de landbouw in de streek en vanwege de typologie van de villa-boerderij. Het bezit architectuurhistorische waarde vanwege de eenvoudige, maar harmonieuze stijl van de boerenschuur en de invloed van de eigentijdse stijl op het platteland in de architectuur van het woonhuis. Verder vanwege de esthetische kwaliteit van het geheel en de onderdelen in het bijzonder. Het complex heeft ensemblewaarde als villa-boerderij met de omliggende tuin met hoge bomen en sloot met bruggetjes, en verder als karakteristiek onderdeel van de bebouwing aan een kruising van wegen in de directe nabijheid van een rijksmonument. Het is bijzonder gaaf bewaard gebleven en

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



bijzonder zeldzaam.



Monumentnummer*: 521359

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	11 december 2006
Kadaster deel/nr	82631/106

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Andel	Altena	Noord-Brabant

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Andel	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Woudrichem	I			1792

*Omschrijving***

Hoofdgraaf 1, Woudrichem (onderdeel 1)

Inleiding.

Het WOONHUIS werd in 1901 gebouwd ter vervanging van een ouder pand. Het is diep naar achter geplaatst met de voorgevel diagonaalsgewijs op de wegwkruising. Aan de Hoofdgraaf geeft een houten bruggetje met ijzeren hek met pijlpunten toegang tot de tuin en het grindpad naar de ingang van het huis. Het woonhuis vertoont elementen van de Chalet-stijl. Rond het huis ligt een grindpad.

Omschrijving.

Het eenlaags woonhuis op samengestelde plattegrond is opgetrokken in lichtrode baksteen onder een zadeldak en een plat dak met schilden op het hoofdvolume en een mansardedak op de uitbouw achter. Alle daken zijn belegd met zwarte kruispannen. De opbouw van de muren is in alle volumes met een gepleisterde plint en in het hoofdvolume met een gepleisterd fries onderlangs de lijstgoten. In de achterbouw ontbreekt het fries en liggen staafankers onder de goten. Drie schoorstenen op het hoofdvolume. Het muurwerk dat is opgetrokken in kruisverband met geknipte voeg, vertoont staand verband in de voorgevel en in de risaliet in de zijgevel. Het wordt verlevendigd door banden in gele strengperssteen, die ook wordt toegepast in de aanzetstukken van de segmentbogen en verder door de toepassing van rode verblendsteen in de boogvelden boven de vensters. De asymmetrische voorgevel heeft een drie-assig rechterdeel met de ingang in de veranda onder een luifel met zinken bedekking gedragen door een open - groen/witte - houtconstructie met sierbogen. Naast de hoofdingang met bruine paneeldeuren met gietijzeren sierroosters met per paneel centraal een staande mannen- en vrouwenfiguur, bevinden zich twee vierruits stolpdeuren. Alle deuren zijn voorzien van heldere lichten en boven de ingang een lantaarn. In het dak aan de voorgevel twee daklichten. Aan de linkerzijde bevindt zich een tweelaags uitspringend

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



volume tussen hoekpilasters onder zadeldak met windveren en hangend - groen-/wit - houtwerk met makelaar, bekroond met een windvaan op smeedijzeren standaard. De T-vensters met ongedeelde lichten op de begane grond worden verbonden door een segmentboog van rode verblendsteen met geprofileerde sluitsteen. Op de verdieping een recht afgesloten stolpvenster onder rondboog met geometrisch rood/geel baksteenmozaïek. De aan dit volume aansluitende vierassige zijgevel heeft in het derde travee een risalerend deel ter breedte van één raamas. Hierin ligt op de begane grond en verdieping een T-venster met drielicht, afgesloten met respectievelijk een segmentboog met geprofileerde sluitsteen en een rondboog met baksteenmozaïek gelijk de voorgevel. De afsluitende topgevel is van dezelfde vorm als de voorgevel, echter zonder windvaan. Het type T-venster met ongedeeld licht onder een segmentboog van rode strekken tussen gele aanzetstukken en geprofileerde sluitsteen herhaalt zich driemaal in de linker en tweemaal in de rechter zijgevel. In de achterbouw onder mansardedak liggen aan de noordelijke zijgevel twee T-vensters met laag ongedeeld licht. In de zuidelijke zijgevel ligt een dubbele opgeklampte schuurdeur.

N.B. Gedeelten van de voor- en linkerzijgevel van het hoofdvolume zijn ingrijpend hersteld ten gevolge van verzakkingen en het achterhuis is, ten gevolge van een gasontploffing, geheel vernieuwd. De werkzaamheden zijn deskundig uitgevoerd en hebben geen afbreuk gedaan aan de monumentale waarden van het woonhuis. De kleine gepotdekselde schuur achter het achterhuis is recent gebouwd.

Waardering.

Het huis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde vanwege de ontwikkeling van de landbouw in de streek en de typologie van de villa-boerderij. Het bezit architectuur-historische waarde als voorbeeld van de invloed van de eigentijdse stijl op het platteland en verder de esthetische kwaliteit van het ontwerp en de detaillering in het bijzonder. Het heeft ensemblewaarde als essentieel onderdeel van een harmonisch geheel verder bestaand uit de vrijstaande schuur, tuin en erf. Het is bijzonder gaaf bewaard gebleven en als zodanig zeldzaam.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 521360

Status rijksmonument
Inschrijving register* 11 december 2006
Kadaster deel/nr 82631/144

Woonplaats* Andel
Gemeente* Altena
Provincie* Noord-Brabant

Locatiennaam Andel
Locatieomschrijving

Kadastrale gemeente* Woudrichem
Sectie* I
Kadastraal object*
Apparteme aanduiding
Grondperceel 1792

Omschrijving**

Hoofdgraaf 1, Woudrichem (onderdeel 2)

Inleiding

De DWARSDEELSCHUUR daterend uit het vierde kwart van de negentiende eeuw is gebouwd in Ambachtelijk-traditionele bouwtrant. Zij ligt met de nokrichting haaks op de Neer Andelseweg waar een brugje met ijzeren hek waarop de naam IN DEN DOORN toegang geeft tot de inrijweg naar het erf.

Omschrijving

De gerabatte dwarsdeelschuur onder zadeldak is aan de erfzijde gedekt met riet, aan de veldzijde met zwarte oud-Hollandse pannen, evenals de aanbouw onder lessenaardak. De schuur is gebouwd op een lage bakstenen sokkel. De houten delen aan het erf zijn groen, die aan de straat zwart. Deze dwarsgevel wordt beëindigd met een makelaar en eenzijdige windveer langs het dakdeel met pannen. In de gevel bevinden zich verder een inloopdeur aan ijzeren gehengen, een zesruiter, een ongedeelde en een half rond raam. Aan het erf ligt tussen hoge inrijschuifdeuren met staande zesruiters en de inloopdeur een horizontale zesruiter. Verder twee paar tweedelige opgeklapte deuren aan ijzeren gehengen. In de dwarsgevel achter liggen twee negenruits vensters, een inloopdeur en een zolderluik. De aanbouw onder lessenaardak is opgetrokken in kruisverband machinale baksteen. Hierin liggen drie recht afgesloten vensters met meerroedenverdeling en een deur. Aan de dakvoet een zinken goot op beugels.

Waardering

De schuur is van algemeen belang. Zij heeft cultuurhistorische waarde vanwege de ontwikkeling van de landbouw in de streek. De

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



schuur heeft architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een eenvoudige traditionele ambachtelijke bouwtrant. Zij heeft ensemblewaarde als essentieel onderdeel van een harmonisch geheel verder bestaand uit het vrijstaande woonhuis, erf en tuin. De schuur is gaaf bewaard gebleven en bijzonder zeldzaam.

Hoofdcategorie

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Subcategorie

Opslag

Functie

Schuur (G)