



Complexnummer: 522061

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

boerderijcomplex

Aantal complexonderdelen

3

Monumentnummers van complexonderdelen

522062, 522063, 522064

Woonplaats

Elburg

Gemeente

Elburg

Provincie

Gelderland

Locatie van het hoofdobject

Stoopschaarweg 9, 8081 PE te Elburg

Complexomschrijving

Inleiding

BOERDERIJ met WAGENSCHUUR en BAKHUISJE, gebouwd in 1863. In 1997 is de boerderij ingrijpend, maar zorgvuldig verbouwd. Het achterhuis is geschikt gemaakt voor bewoning waarbij het achterste gedeelte van de deel opnieuw is ingedeeld en in de opening van de deeldeuren een glasvlak is geplaatst; elk dakvlak heeft drie in afmeting bescheiden dakramen gekregen.

De boerderij is gelegen ten zuiden van de Zuiderzeestraatweg in het buitengebied. Deze weg vormt de hoofdweg tussen Elburg en leidt via Doornspijk naar Harderwijk. De Stoopschaarweg komt in het noorden en westen uit op deze belangrijke verbindingsweg die in zuidelijke richting afbuigt. Het complex bestaat uit de volgende onderdelen die onder de bescherming vallen:

- BOERDERIJ met rieten kap
- BAKHUISJE
- WAGENSCHUUR

Complex-omschrijving

De voorgevel van de boerderij wordt van de weg gescheiden door een tegen de voorgevel aan gelegen grindpad en een tuin die door een ligusterhaag is omrand. Op het erf staan links van de boerderij een wagenschuur en een bakhuisje. Het bakhuisje staat met de

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Datum van downloaden 28 september 2024



nokas haaks op de boerderij. Links van de boerderij bevindt zich een boomgaard met schaapskooi die echter niet onder de bescherming vallen. Van een echte erfaanleg is geen sprake, desalniettemin vormen de onderdelen tesamen een fraai ensemble.

Complex-waardering

- Van architectuurhistorische waarde vanwege het goede en redelijk gaaf \tbewaarde voorbeeld van een boerderij-complex uit de tweede helft van de 19de eeuw. Het complex is bovendien van belang wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van de samenstellende onderdelen.
- Van stedenbouwkundige waarde als onderdeel van een landschappelijk gebied waarin het een beeldbepalende rol speelt. Het ensemble neemt een belangrijke plaats in binnen het nog in hoge mate het agrarische karakter weerspiegelende beeld van de oorspronkelijk bebouwing van de Hoge Enk.
- Van cultuurhistorische waarde vanwege de oorsprong van de boerderij die \tteruggaat tot in de tweede helft van de 19de eeuw.



Monumentnummer*: 522062

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 april 2002
Kadaster deel/nr	82958/89

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Elburg	Elburg	Gelderland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Elburg	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Elburg	B			1138

*Omschrijving***

Omschrijving

De BOERDERIJ is met de nokas haaks op de weg gesitueerd en bezit een rechthoekige plattegrond. Het afgewolfde schilddak is belegd met riet en de nok is voorzien van rietvorsten. De dakvoet bezit in de beide zijgevels een zeeg (die kenmerkend is voor Veluwe boerderijen) ter plaatse van de overgang van voorhuis naar achterhuis. Alleen in het rechter dakvlak in het voorhuis komt een schoorsteen voor die deels opnieuw is opgemetseld. De gevels zijn opgetrokken in baksteen en gemetseld in kruisverband. De meeste luiken van de vensters bestaan uit triplex en zullen tijdens de restauratie door plankendelen worden vervangen.

In de brede VOORGEVEL komen drie vensters voor met beschilderde dubbele luiken, voorzien van een zandloper-motief. De vensters met 2x(1+2) schuiframen en de twee identieke deuren die zijn voorzien van een levensboom in het bovenlicht, worden alle boven door een anderhalfsteens strek afgesloten. De ramen rusten op betondorpels. Een deur bevindt zich geheel rechts; de andere wordt door een venster van de linkerhoek van de gevel gescheiden. Voor de deuren ligt een zwart-wit tegelpatroon, door een betonrand omkaderd. Links komt een beluikt kelderraampje voor onder de opkamer. In het midden van de gevel is een zolderluik geplaatst, gevat tussen twee rollagen. Het kozijn rust op een gecementeerde lekdorpel. Naast de schuine dakranden die door muurvlechtingen worden beëindigd is aan weerszijden een half rond venster geplaatst met een raam van het type 'ossekop', dat door een koppenlaag is omgord. Jaartalankers ter hoogte van de verdiepingsvloer geven het bouwjaar "1863" aan.

De LINKER ZIJGEVEL bevat van links gezien vier stalluiken en een opgeklampte deur waartussen in de gevel de reeks beginnend en eindigend, een klein venstertje afgesloten door een keperboog, is geplaatst. In de rechterhelft komen vervolgens twee luiken voor temidden van links en rechts een deur. De ramen rusten op een halfsteens lekdorpel en bezitten evenals de deuren boven een rollaag. Alleen in het voorhuisgedeelte is een zelfde kelderraampje aanwezig als in de voorgevel. De ACHTERGEVEL bezit een naar achter

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



geplaatste dubbele deel deur met middeler en aan de bovenzijde een licht welvende latei. De deuren zijn voorzien van vier ruiten. Ter weerszijden is een venster gesteld met een raam van het type kerkraam, omgord door een koppenlaag. Links en rechts in de gevel komen een rechtgesloten stal deur voor. Evenals in de voorgevel zijn de schuine dakranden van vlechtingen voorzien. In de kop van het afgewolfde dakschild komt een klein raampje voor.

De RECHTERGEVEL bezit zeven stalluiken van het type, eerder omschreven in de linker zijgevel. Onder de zeeg komt een moderne deur voor en links hiervan is een 2x(1+1) schuifraam geplaatst.

Het INTERIEUR bezit de oorspronkelijke indeling en is opmerkelijk rijk met diverse soorten tegels uitgevoerd. Het voorhuis is in tweeën gedeeld (daarom komen in de voorgevel twee deuren voor en niet de gebruikelijke rouw en trouw-deur die onder meer in hoogte verschillen) en bevat dan ook twee "heerden". Alleen in de linker woning komt een opkamer voor. De twee voornaamste kamers bezitten beide een betegelde schouw, balkenplafond en plankenvloer. De tegeldecoratie bestaat uit een verscheidenheid van patronen en uit enkele tegels samengestelde figuratieve voorstellingen in sepia- en veelkleurige uitvoeringen. Naast de schouwen komt aan beide zijden een doorgeefkastje voor. Ook de twee bedsteden zijn in de twee kamers nog aanwezig. Gespiegeld aan de middenas van de boerderij komt ter plaatse van de bijkeuken in de rechter zijgevel een modern halletje voor. Het voorhuis bezit een tongewelfde kelder.

De gebinten op poeren van de tot woning omgebouwde deel die overigens in het interieur een klampmuur krijgt, bevat telmerken en een sporenkap met hanebalken.

Waardering

BOERDERIJ gebouwd in 1863.

- Van architectuurhistorische waarde vanwege de goed en redelijk gaaf \tbewaarde hoofdvorm. De boerderij geeft voor wat betreft de huidige verschijningsvorm een goed beeld van de functionele en typologische ontwikkeling van een boerderij in de tweede helft van de 19de eeuw. Het interieur met paneeldeuren is gaaf bewaard en bezit in de betegelde schouwen enkele zeer waardevolle onderdelen.
- Van stedenbouwkundige waarde in relatie tot de overige complex- \tonderdelen.
- Van cultuurhistorische waarde vanwege zijn oorsprong die tot in de 19de \teeuw teruggaat. De boerderij met bijgebouwen geeft een goed beeld van het wonen en werken in de tijd dat er nog sprake was van een agrarische bedrijfsvoering.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Boerderij(M1)



Monumentnummer*: 522063

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 april 2002
Kadaster deel/nr	82958/49

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Elburg	Elburg	Gelderland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Elburg	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartemen aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Elburg	B			1138

*Omschrijving***

Omschrijving

De vrijstaande hoofzakelijk houten, zwartgeteerde WAGENSCHUUR ligt aan de noordzijde van de boerderij en bezit een rechthoekige plattegrond waarbij de voorgevel naar het zuiden is gericht. De nok van het met riet gedekte dak is evenwijdig aan die van de boerderij gesteld. De schuur bezit een omlopend schilddak met een aan de voorzijde korter dakschild. De VOORGEVEL bestaat uit twee dubbele opgeklampte draaideuren van verticale plankendelen. Op de hoeken van de gevel is een kleiner opgeklampt deurtje geplaatst onder een gedeeld raampje. De rechterhoek is deels uitgevoerd in metselwerk, dat in de rechterzijgevel is doorgetrokken.

De LINKER ZIJGEVEL is blind uitgevoerd. De ACHTERGEVEL is op een lichtgetoogd stalraampje in het linker gedeelte van de gevel na, dat van metselwerk is voorzien, blind uitgevoerd. De RECHTER ZIJGEVEL is zoals aangegeven geheel in metselwerk (kruisverband) uitgevoerd en bevat drie kleine varkensstaldeurtjes.

De schuur doet dienst als wagenschuur en bezit in het INTERIEUR vier ankerbalkgebinten.

Waardering

WAGENSCHUUR maakt onderdeel uit van het complex met boerderij en bakhuis.

- Van architectuurhistorische waarde vanwege de uiterlijke verschijningsvorm \tvan de bijna geheel in planken opgetrokken schuur.
- Van stedenbouwkundige waarde in relatie tot de overige complex-onderdelen.
- Van cultuurhistorische waarde vanwege de oorsprong die tot de eeuwwisseling \tteruggaat en samen met de overige gebouwen het

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



beeld van wonen en werken op de boerderij levendig houden.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Wagenschuur(M)



Monumentnummer*: 522064

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 april 2002
Kadaster deel/nr	82958/55

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Elburg	Elburg	Gelderland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Elburg	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Elburg	B			1138

*Omschrijving***

Omschrijving

BAKHUIS met witgepleisterde gevels (voorzien van een omlopende donker geschilderde plint) onder een met deels rode en gesmoorde oud Hollandse pannen gedekt zadeldak, gelegen aan de noordzijde van de boerderij. Op de nok, die is belegd met Hollandse nokvorsten, bevindt zich aan de noordzijde een schoorsteen boven de eindmuur. Tegen die achterzijde is een stookhok geplaatst met een uit asbestgolfplaten bestaand lessenaarsdak.

De VOORGEVEL bezit links een deur en rechts hiervan een klein venster met draairaam rustend op een gecementeerde lekdorpel. Het luik bezit aan de binnenzijde in de spiegel een geschilderd zandlopermotief dat ook in de voorgevel van de boerderij voorkomt.

De LINKER ZIJGEVEL bevat een modern meerruits raam.

De ACHTERGEVEL met dwarsgeplaatst, aangebouwd stookhok, is op een klein ossekop-raampje na, blind uitgevoerd. De gemetselde schoorsteen wordt door een betonnen schoorsteenkap afgesloten.

De RECHTER ZIJGEVEL is blind uitgevoerd.

Het INTERIEUR bezit behalve een betonnen vloer en de houten zoldering nog maar weinig oorspronkelijke onderdelen.

Waardering

- Van architectuurhistorische waarde vanwege de goed en redelijk gaaf bewaarde \thoofdvorm van het bakhuis.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- Van stedenbouwkundige waarde in relatie tot de overige complex-onderdelen.
- Van cultuurhistorische waarde vanwege zijn ouderdom die tot in de 19de eeuw \tteruggaat en met de overige gebouwen een goed beeld geven van het werken en wonen op deze boerderij.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Bakhuys