



**Complexnummer: 522065**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56  
E info@cultureelerfgoed.nl

#### Complexnaam

keuterboerderij met schuur

#### Aantal complexonderdelen

2

#### Monumentnummers van complexonderdelen

522066, 522067

#### Woonplaats

Doornspijk

#### Gemeente

Elburg

#### Provincie

Gelderland

#### Locatie van het hoofdobject

Oude Harderwijkerweg 28, 8085 PH te Doornspijk

#### Complexomschrijving

##### Inleiding

KEUTERBOERDERIJ met SCHUUR, gebouwd laatste kwart 19de eeuw. De boerderij is uitgelegd op een rechthoekige plattegrond en is met de nokas van het rieten wolfsdak haaks op de weg gericht. De zich links van de voorgevel bevindende vrijliggende schuur is identiek gepositioneerd als de boerderij en is eveneens van een rieten dak voorzien. Op het erf komen voorts nog drie schuren voor en een kapberg die niet onder de bescherming vallen.

Het boerenerf dat deel uitmaakt van de buurtschap "Hoge Enk", is gesitueerd aan de Oude Harderwijkerweg die in het dorp de oost-westverbinding vormt. Een haagbeuk en drie grote beukenbomen voor de voorgevel scheiden de boerderij van de weg.

Het beschermde complex bestaat uit twee onderdelen:

- BOERDERIJ
- SCHUUR

##### Waardering

- Van architectuurhistorisch waarde vanwege het goede voorbeeld van een in \thoofdform eenvoudige, maar gaaf bewaarde hallehuis-boerderij met vrijstaande schuur. In de positionering van de onderdelen is sprake van een fraai complex gelegen in de

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



historisch gegroeide buurtschap "Hoge Enk".

- Van stedenbouwkundig waarde vanwege de vrije ligging in het landschap en \tde belangrijke rol daarin.

- Van cultuurhistorische waarde vanwege de oorsprong van de boerderij die \tvermoedelijk teruggaat tot voor 1850. Daarmee behoort de boerderij tot de oudere bebouwing van de buurtschap "Hoge Enk". Het ensemble is van belang vanwege het zichtbaar houden van de ontwikkelings-geschiedenis van het boerenerf.



## Monumentnummer\*: 522066

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 april 2002
Kadaster deel/nr	82958/59

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Doornspijk	Elburg	Gelderland

Locatiennaam	Locatieomschrijving
Elburg	

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Doornspijk	E			2173

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

BOERDERIJ van het type hallehuis. De gevels zijn deels opgetrokken uit baksteen in kruisverband. De wolfskap is met riet gedekt. Muurvlchtingen beëindigen de schuine gevellijn evenwijdig aan de dakschilden van de voor- en achtergevel maar komen ook ter plaatse van de zeeg in de zijgevels voor. In de voor- en achtergevel komen ter hoogte van de verdiepingsvloer schotelankers voor. In het dakschild van de rechterzijgevel is een schoorsteen geplaatst.

De VOORGEVEL bezit vijf vensterassen. Drie vensters die bestaan uit 2x(1+2) schuiframen worden door luiken (kraalschroten) geflankeerd en rusten op gecementeerde dorpels. Van de twee opgeklampte en ook uit kraalschroten bestaande deuren bevindt zich de z.g. 'rouwdeur' rechts in de gevel. De 'trouwdeur' met bovenlicht, waarin een gietijzeren levensboom, wordt door een venster van de linkerhoek gescheiden. Voor beide deuren ligt een zwart-wit betegelde vloer, ingebed in het langs de gevel liggende grindpad. Vensters en deuren worden boven afgesloten door een 1½ steens strek. In de verdieping komt een opgeklampt luik voor, gevat tussen een rollaag en geflankeerd door een in het muurwerk teruggeplaatst 'ossekop-raampje' dat door een rollaag wordt omgord.

De LINKER ZIJGEVEL heeft boven een over de achtergevel omlopend trasraam, drie mestluiken met rechts ervan een 'ossekop-raampje'. Luiken en raampjes zijn van het type dat reeds in de verdieping in de voorgevel is beschreven. Het gedeelte van het voorhuis bevat een 2x(3+3) schuifraam met luiken en rechts hiervan een opgeklampte deur onder een rollaag op een betondorpel.

De ACHTERGEVEL heeft een getoogde dubbele deur waarvan de rechtervleugel in twee helften is gedeeld. De teruggeplaatste deeldeuren met middeler worden door een segmentboog beëindigd. De flankerende gietijzeren kerkraampjes rusten op een rollaag en worden er boven eveneens door afgesloten. In de linker- en rechterzijde van de gevel is een rechtgesloten mestdeurtje onder een

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



rollaag geplaatst. In het afgewolfde dakschild is een dakraampje aanwezig.

In de RECHTER ZIJGEVEL die nagenoeg identiek is aan de linker komen mestluiken met eveneens rechts ervan 'ossekopraampjes' voor. Rechts van de deur, geplaatst onder de zeeg van het dak, bevindt zich een 3x3 getoogd gietijzeren raam met rollaag en dito dorpel. Naar links gezien, komt een kelderraampje voor, rustend op een betondorpel en op de hoek is een identiek schuifraam als in de linker zijgevel.

De indeling en de INTERIEUR-onderdelen zijn nagenoeg ongewijzigd gebleven. Aan de straatzijde en evenwijdig hiermee, grenzen de woonkamer en 'heerd' die beide zijn uitgerust met een betegelde schouw en bedsteden waarbij in laatstgenoemde kamer de spindekast (servies) nog aanwezig is. De deels paneel- en plankendeuren zijn al dan niet gehout. De kelder bezit een tongewelfde gepleisterde overkluizing met een vloer van estrikken. De bijkeuken links en rechts het spoelhok (met pomp) sluiten aan op de in de zijgevels voorkomende buitendeuren. Het achterhuis is een langsdeel onder een sporenkap en bevat drie gebintvakken met ankerbalken, voorzien van telmerken.

#### Waardering

BOERDERIJ, gebouwd laatste kwart 19de eeuw.

- Van architectuurhistorische waarde vanwege de gaaf bewaarde hoofdvorm en \tals goed voorbeeld van een eenvoudige boerderij in de laatste kwart van de 19de eeuw.

- Van stedenbouwkundige waarde in relatie tot de overige complex-onderdelen.

Het object is onderdeel van een historisch gegroeid klein landschappelijk gebied de "Hoge Enk" en speelt daarin een beeldbepalende rol.

- Van cultuurhistorische waarde vanwege het goede voorbeeld van een \teenvoudig boerderijtype dat met de huidige verschijningsvorm een beeld geeft van de wijze waarop in de laatste kwart van de 19de eeuw op de boerderij werd gewoond en gewerkt.

#### Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

#### Subcategorie

Boerderij (M)

#### Functie

Boerderij(M1)



## Monumentnummer\*: 522067

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 april 2002
Kadaster deel/nr	82958/65

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Doornspijk	Elburg	Gelderland

Locatiennaam	Locatieomschrijving
Elburg	

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Doornspijk	E			2173

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

De gevels van de uit ca. 1910 daterende schuur is met behulp van bestaand materiaal (kleiner formaat baksteen; halfsteens verband) van een oudere schuur opnieuw opgetrokken. De schuur is met riet gedekt. Als VOORGEVEL wordt de gevel beschouwd die is gericht naar de boerderij en die enkel een klein deurtje bevat.

De LINKER ZIJGEVEL is op een dichtgezet luik na blind uitgevoerd. Precies op de hoek met de achtergevel is vanuit de gevels een schoorsteen geplaatst waartegen een deel van het riet van de dakschilden rust.

In de ACHTERGEVEL komen twee kleine mestdeurtjes voor onder een rollaag met geheel rechts een klein vierkant raampje.

De RECHTER ZIJGEVEL die grenst aan de open mestvaalt is blind uitgevoerd.

#### Waardering

- Van architectuurhistorische waarde vanwege de goed bewaarde hoofdvorm en \tals goed voorbeeld van een eenvoudige schuur daterend uit de eerste kwart 20ste eeuw.

- Van stedenbouwkundige waarde in relatie tot de overige complex-onderdelen.

Het object is onderdeel van een historisch gegroeid klein landschappelijk gebied de "Hoge Enk" en speelt daarin een beeldbepalende rol.

- Van cultuurhistorische waarde vanwege het goede voorbeeld van een eenvoudig \tboerderijtype dat met de bijgebouwen een beeld

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



geeft van de wijze waarop in de laatste kwart van de 19de eeuw op de boerderij werd gewoond en gewerkt.

*Hoofdcategorie*

Boerderijen, molens en bedrijven

*Subcategorie*

Boerderij (M)

*Functie*

Bijschuur