



Complexnummer: 522644

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Parochiecomplex

Aantal complexonderdelen

6

Monumentnummers van complexonderdelen

522645, 522646, 522647, 522648, 522649, 522650

Woonplaats

Vaassen

Gemeente

Epe

Provincie

Gelderland

Locatie van het hoofdobject

Deventerstraat 98, 8171 AG te Vaassen

Complexomschrijving

Inleiding

PAROCHIECOMPLEX St. Martinus' bestaande uit KERK, PASTORIE met KOETSHUIS, BEGRAAFPLAATS, ZUSTERKLOOSTER en KLEUTERSCHOOL. Het complex is gelegen in het voormalige buurtschap Oosterhof aan de noordoostelijke rand van het dorp Vaassen. De oorsprong van een katholieke kerk op deze plaats gaat terug tot de eerste helft van de achttiende eeuw, toen er een schuilkerk werd gevestigd in het oude huis Den Oosterhoff, dat in eigendom was van het nabijgelegen kasteel De Cannenburg. Vanaf de Reformatie werden reeds diensten op de Cannenburg gehouden. Wellicht is het huis Den Oosterhof verwerkt in het achterhuis van de huidige pastorie (1875), die zichtbaar een oudere oorsprong kent. Op het terrein moet reeds omstreeks 1829 een begraafplaats zijn ontstaan, later in de negentiende eeuw werd er een waterstaatskerk gebouwd die in 1917 werd vervangen door de huidige kerk naar ontwerp van architect HERMAN KROES. In de jaren twintig werd het complex uitgebreid met de, inmiddels afgebroken, lagere St. Aloysiussschool (1920), waarin tevens een gemeentecentrum was ondergebracht. Een ZUSTERKLOOSTER (Theresiahuis') en een KLEUTERSCHOOL (Maria-Bewaarschool') werden in 1929 toegevoegd, voor de Zusters van Onze Lieve Vrouw uit Amersfoort. Het klooster werd ontworpen door architect A. HARDEMAN. Het samenhangende complex dat zo ontstond speelde een grote rol in het proces van katholieke emancipatie op de Veluwe, waardoor het dorp de reputatie kreeg van katholieke enclave op de Veluwe'.

Architect HERMAN KROES uit Amersfoort was voornamelijk werkzaam in de provincie Utrecht (Omgeving Amersfoort en Leusden), maar bouwde ook daarbuiten, zoals de kerk in de Gelderse plaats Ulft (Gendringen). De Vaassense kerk is een betrekkelijk laat voorbeeld van de toepassing van de Neo-Gotische stijl, en laat zien dat deze stijl zich in de katholieke kerkbouw nog lang

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



gehandhaafde.

Het complex bevindt zich voor een belangrijk deel in oorspronkelijke staat. In de kerk, die nog de oorspronkelijke functie bezit, is na het Tweede Vaticanum het interieur gewijzigd, met betrekking tot het liturgisch centrum. De schilderijen in het schip en het koor van de kerk zijn met grijze kalk aan het oog onttrokken. Het glas-in-lood, gemaakt door het atelier VAN DE WURFF in Utrecht, is nog altijd aanwezig. De pastorie is thans in gebruik als parochiecentrum, in het koetshuis is een kunstenaarsatelier gevestigd en het zusterklooster is ten tijde van de inventarisatie onderkomen van witte paters missionarissen in ruste. De kleuterschool wordt verhuurd aan een verloskundigenpraktijk.

Complexomschrijving

Het gebied Oosterhof is ingebed tussen de dorpsrand, het buitengebied van Vaassen en een recente uitbreidingswijk en heeft een dorpachtige uitstraling. De enclave wordt vanuit het dorp Vaassen ontsloten door de Deventerstraat, waaraan zich lintbebouwing bevindt van boerderijen, middenstandswoningen uit het Interbellum en enkele winkelpanden. De complexonderdelen zijn gelegen aan deze in een bocht door het buurtschap lopende straat, die een aftakking heeft om het kerkplein, in de vorm van de Pastoor Hagenstraat. De Deventerstraat leidt buiten het dorp naar het buitengebied. Het complex wordt omgeven door beken, weilanden en een wijer. Het centrum van het complex wordt gevormd door de Rooms-Katholieke KERK, in sobere late Neo-Gotische stijl (complexonderdeel A). De kerk staat aan de noordzijde van een plein, dat bedekt is met grind. Aan de noordzijde van de straat staat de PASTORIE (complexonderdeel B) in een mengeling van Neo-Gotische en Neo-Renaissancestijl. De pastorie wordt omgeven door een tuin met beek, die vijf verlopen kent. De tuin bestaat uit een afwisseling van gazons, struiken, oude bomen en grindpaden. De voortuin is toegankelijk via een kleine BRUG met smeedijzeren balustrade en heeft een rondlopend grindpad. De balustrade verkeert in vervallen staat. In de voortuin staat onder meer een zeldzame, monumentale tulpenboom. Het voormalig KOETSHUIS (ca. 1875) (complexonderdeel C) vergroot in de jaren dertig, ligt ten oosten van de pastorie. Het koetshuis heeft een vergelijkbare vormgeving als de pastorie, met trapgevels en sober siermetselwerk. Ten westen van de pastorie is de BEGRAAFPLAATS (complexonderdeel D) (1873) gesitueerd, die toegankelijk is aan de Deventerstraat, via een smeedijzeren hekwerk met kolommen met doodskoppen. Direct ten oosten van de kerk bevindt zich de kleine KLEUTERSCHOOL (Complexonderdeel E) uit 1929 en ten zuiden van kerk ligt het voormalige ZUSTERKLOOSTER (complexonderdeel F) uit hetzelfde bouwjaar. Zusterhuis en school kenmerken zich door een sobere, maar verzorgde hoofdvorm en detaillering in metselwerk en vensters, die typerend is voor de bouwtijd.

Complexwaardering

PAROCHIECOMPLEX St. Martinus' in Oosterhof te Vaassen.

-Van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een historisch gegroeid parochiecomplex met onderdelen uit het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. De complexonderdelen zijn gaaf bewaard gebleven en vormen samen een goed voorbeeld in de typologische ontwikkeling van een dergelijk kerkelijk centrum.

-Van stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging in het historisch gegroeide buurtschap Oosterhof, waar de verschillende onderdelen een beeldbepalende en structurerende rol spelen. De kerktoren van het complex bepaalt in hoge mate het aanzicht van het buurtschap vanuit de omgeving.

-Van cultuurhistorische waarde vanwege de bestemming van het complex die verbonden is met een religieuze en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling, als voorbeeld van de clustering van katholieke gebouwen (kerk, pastorie, scholen en klooster) binnen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



een stedelijke of dorpsstructuur. Het complex speelt een bijzondere rol als een van de weinige katholieke complexen op de Veluwe en vanwege de oude geschiedenis die verbonden is met het buurtschap en het parochiecomplex.



Monumentnummer*: 522645

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	25 maart 2002
Kadaster deel/nr	82889/192

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Vaassen	Epe	Gelderland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Vaassen	C			4040

Omschrijving**

In baksteen uitgevoerde basilikale KRUISKERK met vierzijdige westtoren, polyonaal afgesloten transeptarmen en een polyonaal koor. Aan de noord- en zuidzijde zijn tegen de zijbeuken verschillende rechthoekige en polygonale uitbouwen (kapellen en sacristie) gezet. De toren heeft een achtzijdige opbouw met vrijwel identieke zijden, en telt drie geledingen bekroond door een spits. Aan de zuidzijde wordt de toren tot halverwege de hoogte begeleidt door een ronde traptoren bekroond door een spits. Het schip wordt gedekt door een zadeldak met een meerzijdig schild over het koor. Over de lagere zijbeuken bevinden zich schilddaken met meerzijdige afsluitingen, allen gedekt door leien in Maasdekking. De afwatering vindt plaats via (vernieuwde) bakgoten en in de schilden bevinden zich enkele dakkapellen. Deze in gotische trant uitgevoerde dakkapellen worden gedekt door helmkappen. Op de nokuiteinden bevinden zich pironnen. Binnen de in baksteen (kruisverband) uitgevoerde gevels is natuursteen gebruikt ter afdekking van de steunberen, voor vensters en voor details zoals de pinakels van de toren. De gevels bezitten een trasraam dat wordt afgesloten door een gemetselde rollaag en daarboven een hoge plint, afgesloten door een afzaat. De gevels worden geleed door steunberen, waartussen zich spitsboogvensters bevinden. Onder de daklijst lopen tandlijsten, gemetseld in profielbaksteen. Tussen plint en daklijst, zijn in de gevels voornamelijk spitsboogvensters toegepast, met natuurstenen traceringen in Neo-Gotische trant, waarin onder andere verschillende soorten visblazen te herkennen zijn. De vensters zijn vrijwel allemaal voorzien van glas-in-lood (sinds de restauratie met voorzetramen). Onder de vensters bevindt zich een afzaat van lekdorpeltegels. De hoofdingang van de kerk is gesitueerd in de smalle VOORGEVEL (westzijde) en bezit een recht afgesloten dubbele houten deur, binnen een gemetselde spitsboog, waarvan de boogtrommel is gevuld met rijk gotisch maaswerk. De deur is voorzien van zware, smeedijzeren siergehengen. Hierboven bevindt zich een hoog spitsboogvenster met maaswerk. De geleding hierboven bestaat uit twee zones, de onderste lage zone is gevuld met drie gekoppelde spitsboogvensters. Hierboven in dezelfde verticale assen drie gekoppelde galmgaten met kleppen. De geleding wordt afgesloten door een boogfries. Hierboven bevindt zich een tussenzone onder de spits, die de klok bevat en op de hoeken voorzien is van pinakels. Rechts en links sluiten tegen de toren de lagere, polyonaal afgesloten kapellen aan van de zijbeuken. De RECHTER ZIJGEVEL (zuidzijde) heeft in de lichtbeuk maaswerk in de vorm van verschillende soorten visblazen. De traptoren wordt geleed door een segmentboogfries met betonnen aanzetstukken. De LINKER ZIJGEVEL is vrijwel identiek aan de rechter zijgevel. De ACHTERGEVEL (oostzijde) kenmerkt zich door verscheidene rechthoekige en polygonale uitbouwen met een geveldetailering zoals

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



elders.

Het INTERIEUR van de kerk is wat interne structuur betreft niet gewijzigd. Ook de aankleding en het bankenplan zijn voor een groot deel oorspronkelijk gebleven. Veranderingen betreffen de na Vaticanum II weggekalkte schilderingen en het gewijzigde liturgisch centrum. De kerkrimte bestaat uit een hoog middenschip onder meerdelige ribgewelven en lagere zijbeuken onder meerdelige ribgewelven. Het middenschip wordt van de zijbeuken gescheiden door een spitsboogarcade, gedragen door rondgemetselde pijlers waarvan het metselwerk ongepleisterd is gelaten. Het koor is meerszijdig afgesloten en bezit een meerdelig ribgewelf, evenals de transeptarmen. De kerk wordt betreden via een ondiep tochtportaal dat uitkomt op de torenhal. Dit portaal bezit een betegelde lambrizing. Ter weerszijden hiervan bevinden zich de Mariakapel en de doopkapel, beiden voorzien van vloertegels en smeedijzeren hekwerken. Het interieur bezit nog vrijwel alle fraai uitgevoerde houten deuren met briefpanelen. Onder de bewaard gebleven interieuronderdelen bevindt zich ook het orgel, dat afkomstig is uit de afgebroken waterstaatskerk en in 1878 werd gebouwd door de orgelbouwer VAN MAARSCHALKERWEERD uit Utrecht. In de toren is een mechanisch torenuurwerk van B. Eijsbouts uit Asten aanwezig. In de met balkenplafond en blinde wandnissen vormgegeven sacristie bevindt zich een blinde nis als omlijsting voor een tabernakel met beschilderde deurtjes voorzien van engelenfiguren. De vloer van het hoogkoor is belegd met marmer.

Waardering

R.K. kerk van het type KRUISBASILIEK (complexonderdeel A) gebouwd in 1917 naar ontwerp van architect KROES

-Van architectuurhistorische waarde als gaaf en goed voorbeeld van een katholiek kerkgebouw in late Neo-Gotische stijl, dat wordt gekarakteriseerd door een basilikale hoofdvorm en een westtoren en gedetailleerd is met eenvoudig siermetselwerk en gotische spitsboogvensters met maaswerk. Het interieur vormt ondanks de wijzigingen na het Tweede Vaticanum nog een goed voorbeeld van een kerkinterieur uit het begin van de twintigste eeuw en bezit voorts een fraai orgel van de hand van Van Maarschalkerweerd.

-Van stedenbouwkundige waarde als hoofdonderdeel van het parochiecomplex aan de Deventerstraat. De kerk vormt het middelpunt van het historisch gegroeide buurtschap Oosterhof en is beeldbepalend door de hoofdvorm met toren voor de wijde omgeving.

-Van cultuurhistorische waarde als hoofdonderdeel van het complex dat verbonden is met een religieuze en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling en waaraan een lange geschiedenis verbonden is. Het kerkgebouw is typologisch gezien en wat stijl betreft een laat voorbeeld van de toepassing van Neo-Gotiek en laat zien dat deze stijl in katholieke kringen nog lang in zwang bleef.

Hoofdcategorie

Religieuze gebouwen

Subcategorie

Kerk en kerkonderdeel

Functie

Parochiekerk

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 522646

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	25 maart 2002
Kadaster deel/nr	82890/1

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Vaassen	Epe	Gelderland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Vaassen	C			2531

*Omschrijving***

PASTORIE op T-vormige plattegrond, gevormd door een voorhuis uit 1878, dat voor een iets smaller en deels lager achterhuis is geplaatst. Dit achterhuis heeft een oudere oorsprong. Aan de achterzijde van het achterhuis is een eenlaagse uitbreiding toegevoegd, vermoedelijk uit omstreeks 1900. Het voorhuis wordt gekarakteriseerd door trapgevels aan de zijgevels en ter afsluiting van het middenrisaliet. Het voorhuis wordt gedekt door een zadeldak, het achterhuis door een schilddak. Dwars op deze daken is ter plaatse van het trappenhuis een zadeldak geplaatst. De schilden zijn belegd met gesmoorde, verbeterde Hollandse pannen en voorzien van enkele schoorstenen in de voorste nok. De afwatering vindt plaats via bakgoten en mastgoten. Het voorhuis is opgetrokken in rode baksteen gemetseld in kruisverband en heeft een omlopende, uitgemetselde plint. De gevels worden verticaal geleed door sierbanden, in de vorm van overhoeks gemetselde muizentandlijsten (ter hoogte van de bovendorpels van de vensters) en door waterlijsten (ter hoogte van de onderdorpels). Voorts bevinden zich tussen de vensterassen smeedijzeren sierankers. De overwegend T-schuifvensters van het voorhuis hebben 36-ruits bovenlichten gevuld met gekleurd antiekglas. Deze vensters bevinden zich in gesneden kozijnen en worden ontlast door gemetselde korfbogen (eerste bouwlaag en verdieping) of een spitsboog (zolder). De boogtrommels zijn gevuld met metselwerk. Onder de vensters bevinden zich grijze onderdorpels. De gevel wordt afgesloten door een gemetselde dubbele tandlijst onder de dakgoot. Het achterhuis is opgetrokken in een vermoedelijk oudere rode baksteen, eveneens in kruisverband verwerkt. De gevels hebben een gepleisterde plint. In het achterhuis is een eenvoudiger type muuranker toegepast. De gevelopeningen van het achterhuis hebben overwegend kozijnen van een breder type kozijnhout, op de hoeken verbonden door een pen. De vensters worden ontlast door een strek. Onder de vensters bevinden zich grijze onderdorpels.

De middenrisaliet van de symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL wordt afgesloten door een trapgevel. Ter weerszijden hiervan telt de gevel over twee verdiepingen, twee assen met vensters zoals beschreven. De voordeur bevindt zich in een ondiep, rondbogig afgesloten portiek in de middenas. De boogomlijsting is afgewerkt met profielbaksteen. In de houten paneeldeur wordt één paneel ingenomen door een klein kijkraam met traliwerk. Het bovenlicht is gevuld met antiekglas zoals elders. Het T-schuifvenster op de verdieping wordt omgeven door een hoge spitsboog en in de top van de trapgevel is een smal, spitsboogvormig (nisvormig) tweeruits venster aangebracht.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De RECHTER ZIJGEVEL heeft ter plaatse van het voorhuis in de eerste en tweede bouwlaag een T-schuifvenster. Voor de zolder bevindt zich een openslaand, vierruits venster. Ter hoogte van het achterhuis bevinden zich in de eerste bouwlaag van links naar rechts een zesruits schuifvenster (2(2+1)) en een vernieuwd venster. Op de verdieping bevinden zich twee kleinere schuifvensters (2(1+1)). In de zijgevel van de eenlaags uitbouw rechts hiervan bevindt zich een kraalschotendeur onder een segmentboog.

De LINKER ZIJGEVEL is ter plaatste van het voorhuis opgezet als de rechter zijgevel. Het achterhuis heeft in de eerste bouwlaag rechts een vernieuwde deur onder tweedelig bovenlicht met luiken en links een zesruits venster. Op de verdieping bevinden zich twee vierruits vensters. In de zijgevel van de achterbouw is een enkelruits, vernieuwd venster onder gemetselde korfboog aangebracht.

De ACHTERGEVEL heeft rechts het geprofileerde stijl- en regelwerk van de serre, dat gevuld is met niet-oorspronkelijke deuren. De bovenlichten zijn voorzien van gekleurd glas-in-lood in florale motieven. Ongeveer in het midden van de gevel bevinden zich in oorspronkelijke openingen een vernieuwde deur en een klein venster. Hierboven heeft de eigenlijke achtergevel drie evengrote vensteropeningen met oorspronkelijke kozijnen op hardstenen onderdorpels, die rechts en links een vierruits schuifvenster bezitten en in het midden een vernieuwd venster. Tussen het middelste en het linker venster is een kleiner venster geplaatst. In het dakschild bevindt zich een dakkapel onder zadeldak met een openslaand, tweeruits venster. Tegen de achtergevel is een brandtrap geplaatst.

De indeling van het INTERIEUR is voor een groot deel in tact en kenmerkt zich door de voor een pastorie typische middengang die helemaal naar de achtergevel doorloopt. De structuur van voor- en achterhuis zorgt voor niveauverschillen op de verdieping. De middengang wordt geflankeerd door voormalige woonvertrekken. Het interieur bevat enkele waardevolle interieuronderdelen, zoals met verschillende soorten tegels belegde vloeren in gang en keuken. Opvallend is ook de lambrisering van geglazuurde tegels in Art Nouveau stijl (zweepslagmotieven en deels met reliëf) in de gang. In de twee identieke voorkamers ter weerszijden van de gang, bevinden zich marmeren schouwen, stucplafonds en binnenluiken.

Waardering

PASTORIE (complexonderdeel B) uit 1878, met een vermoedelijk oudere kern.

- Van architectuurhistorische waarde als gaaf en goed voorbeeld van een pastorie uit het einde van de negentiende eeuw, die opvalt door de eenvoudige maar verzorgde detaillering in een mengeling van Neo-Gotiek en Neo-Renaissance. De kwaliteiten komen onder andere tot uiting in de kenmerkende hoofdvorm met doorgetrokken topgevel, het toegepaste trapgevel-motief en het eenvoudige siermetselwerk. Het gebouw vertegenwoordigt een in deze tijd voor pastorieën meer toegepast type met doorlopende middengang. Het interieur bezit enkele waardevolle onderdelen, die de bloei van de parochie weerspiegelen, zoals een betegelde gang en voorkamers voorzien van stucplafonds en fraai vormgegeven schoorsteenmantels.

- Van stedenbouwkundige waarde als onderdeel van het complex. De pastorie heeft vooral hoge ensemblewaarden in samenhang met het nabijgelegen koetshuis in dezelfde stijl en vormt in samenhang met de omringende tuin de noordelijke afsluiting van het complex.

- Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van het parochiecomplex dat verbonden is met een religieuze en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling en waaraan een lange geschiedenis verbonden is. Mogelijk is in het achterhuis van de pastorie een overblijfsel van het historische huis 'Den Oosterhof' verwerkt.

Hoofdcategorie

Religieuze gebouwen

Subcategorie

Kerkelijke dienstwoning

Functie

Pastorie(F)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 522647

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	25 maart 2002
Kadaster deel/nr	82890/5

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Vaassen	Epe	Gelderland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
BY Deventerstraat 89, Vaassen	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Vaassen	C			2531

*Omschrijving***

Het kleine KOETSHUIS is opgetrokken op een samengesteld grondplan en bestaat uit een centraal bouwlichaam waartegen twee rechthoekige bouwdelen aansluiten. Het linker bouwdeel steekt aan de achterzijde uit. Het koetshuis telt een bouwlaag en een zolderverdieping en wordt gedekt door een samengesteld, H-vormig dak bestaande uit twee zadeldaken over de hogere zijpartijen en een dwarsgeplaatst zadeldak ertussen. De schilden zijn belegd met gesmoorde tuile du Nordpannen en de afwatering vindt plaats via mastgoten. In de nok van het middelste dak bevindt zich een gemetselde, opengewerkte dakruiter onder een klein zadeldak. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen, gemetseld in kruisverband en hebben een plint die wordt afgesloten door een uitgemetselde lijst. De gevels worden verlevendigd door horizontale sierlijsten van overhoekse muizetanden. In de gevels zijn enkele smeedijzeren sierankers aangebracht.

De VOORGEVEL bestaat uit twee licht vooruitspringende zijpartijen met trapgevels en een lagere, recht afgesloten middenpartij. In de rechter- en de middenpartij bevinden zich inrijdeuren (thans dichtgezet) onder segmentbogen, met boogtrommels gevuld met siermetselwerk. Beide deuren worden geflankeerd door smalle, staande vensters onder een rollaag. In de linker partij bevindt zich binnen een spitsboogomlijsting een houten deur, met een boogtrommel gevuld met siermetselwerk. De ingang wordt geflankeerd door twee spitsboogvensters voorzien van draadglas tussen ijzeren strippen (vernieuwd). In de rechter trapgevel bevindt zich een spitsboogvenster, in de linker een spitsboogvormig spaarveld. De schouders van de trapgevels zijn voorzien van overhoekse tandlijsten. De trapgevels worden bekroond door geornamenteerde smeedijzeren windwijzers.

De RECHTER ZIJGEVEL heeft twee kleine, staande vensters met ijzeren roeden en een rechtafgesloten deur.

De LINKER ZIJGEVEL bezit vier hoge spitsboogvensters met glas als in de voorgevel.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De ACHTERGEVEL wordt rechts en links afgesloten door een puntgevel met uitkragende schouders. Ter hoogte van het uitstekende deel is de achtergevel blind. In de dagkant van dit risaliet is een deur geplaatst onder een segmentboog. Een dergelijke deur bevindt zich ook in het rechtafgesloten middendeel, dat wordt geflankeerd door twee staande vensters met ijzeren roeden. Links is een dubbele inrijdeur geplaatst naast een klein vierkant raam. In de puntgevel bevindt zich een ijzeren roesraam.

Het INTERIEUR is ingedeeld in twee grote ruimten, gescheiden door een tussenlid waarin onder meer een keuken en de trap naar de zolder zijn ondergebracht.

Waardering

KOETSHUIS (complexonderdeel C) uit 1884, uitgebreid in 1934.

- Van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een klein koetshuis, gebouwd in 1884 en uitgebreid in 1934 in een mengeling van Neo-Renaissance en Neo-Gotische stijl. Het koetshuisje valt op vanwege de kenmerkende hoofdvorm en de verzorgde detaillering. De oorspronkelijke functie is in in- en exterieur nog goed herkenbaar.
- Van stedenbouwkundige waarde als functioneel onderdeel van het parochiecomplex, waar het in het bijzonder met de nabijgelegen pastorie in dezelfde stijl, hoge ensemblewaarden geniet.
- Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van het complex dat verbonden is met een religieuze en sociaal-maatschappelijke en waaraan een lange geschiedenis verbonden is.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Bijgebouwen kastelen enz.

Functie

Koetshuis(L)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 522648

Status rijksmonument
Inschrijving register* 25 maart 2002
Kadaster deel/nr 82890/10

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Vaassen Epe Gelderland

Locatiennaam Locatieomschrijving
BY Deventerstraat 89 Vaassen

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartemen aanduiding Grondperceel
Vaassen C 522648 2531

Omschrijving**

De kleine BEGRAAFPLAATS beslaat een rechthoekig terrein en wordt omsloten door een beukenhaag. Aan de zijde van de Deventerstraat bevindt zich een dubbel draaihek in de haag. In de aanleg is een indeling met een kruisvormig grindpad zichtbaar, waaraan dicht op elkaar en in rijen de graven zijn gesitueerd. De kruising wordt benadrukt door de aanwezigheid van een gietijzeren beeld van de gekruisigde Christus. Deze is geplaatst op een gepleisterde sokkel waarop een spreuk te lezen is. Nabij deze kruising liggen de rijkere uitgevoerde priestergraven en de graven van de adel van de Cannenburg, waaronder een graf met een hardstenen neogotisch monument en een grafhek. De overige graven zijn voornamelijk eenvoudige graven met hardstenen grafplaten, uit de periode 1850 tot heden. Het toegangshek bestaat uit twee hekpijlers bekroond door gietijzeren doodshoofden met beenderen. Het draaiende deel van het hek bestaat uit twee vleugels, elk opgebouwd uit twee verticale stijlen met speerpunten en horizontaal verbonden door ijzeren regels, waarvan de bovenste gebogen is. Op het terrein staat een klein, niet-oorspronkelijk baarhuisje, dat buiten de bescherming valt.

Waardering

BEGRAAFPLAATS (complexonderdeel D) aangelegd omstreeks 1873

-Van architectuurhistorische waarde als gaaf en goed voorbeeld van een kleine parochiebegraafplaats uit de tweede helft van de negentiende eeuw, waarin een voor de ontstaanstijd kenmerkende opbouw zichtbaar is. De meeste graven zijn van een eenvoudig type, maar daarnaast komen wat rijkere uitgevoerde monumenten voor, van de plaatselijke adel en de pastoors alsmede een bijzondere crucifix, die is vervaardigd en geschonken door de plaatselijk ijzerfabriek.

-Van stedenbouwkundige waarde als essentieel onderdeel van het parochiecomplex. De begraafplaats sluit het complex aan de

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



westelijke rand af en is door hoofvorm en beplanting mede beeldbepalend.

-Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van het complex dat verbonden is met een religieuze en sociaal-maatschappelijke functie. Voorts van funerair-historische waarde vanwege de graftekens en van kunsthistorische waarde vanwege de gietijzeren gekruisigde Christus.

Hoofdcategorie

Uitvaartcentra en begraafplaatsen

Subcategorie

Begraafplaats en -onderdelen

Functie

Kerkhof



Monumentnummer*: 522649

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	25 maart 2002
Kadaster deel/nr	82890/15

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Vaassen	Epe	Gelderland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Vaassen	C			3767

*Omschrijving***

Klein en sober SCHOOLGEBOUW op rechthoekig grondplan, één bouwlaag hoog en afgedekt met een plat dak. De afwatering vindt plaats via overstekende bakgoten. De gevels met hoog trasraam zijn opgetrokken in rode baksteen en worden verlevendigd door sober siermetselwerk. Alle vensters en deuren zijn gewijzigd binnen de oorspronkelijke kozijnen. De venster worden aan de bovenzijde afgesloten door gemetselde, rechte hanenkammen.

De symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL aan de pastoor Hagenstraat kenmerkt zich door grote klaslokaalvensters aan weerszijden van een licht vooruitspringend middenrisaliet, dat is afgesloten door een boven de daklijst uitstekende, gemetselde opbouw met hoekstukken. In een verdiept portiek ligt de entree, met een vernieuwde deur.

De RECHTER ZIJGEVEL is blind.

De LINKER ZIJGEVEL is blind en bezit een vermoedelijk latere aanbouw waarin een garage is ondergebracht.

De ACHTERGEVEL bezit enkele vernieuwde vensters binnen de oorspronkelijke kozijnen.

Het INTERIEUR is gewijzigd ten behoeve van de nieuwe functie.

Waardering

Klein SCHOOLGEBOUW (complexonderdeel E) uit 1929

-Van architectuurhistorische waarde als goed en in hoofdvorm gaaf bewaard voorbeeld van een klein schoolgebouw bij een parochiecomplex. Het gebouw is van een veel voorkomend sober uitgevoerd type, waarbij decoratief metselwerk is toegepast in de voorgevel en de ingangspartij. Het schooltje heeft een voor de bouwtijd kenmerkende opbouw en detaillering. De oorspronkelijke functie van het gebouw is onder meer herkenbaar door de grote vensters in de voorgevel.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



-Van stedenbouwkundige waarde als functioneel onderdeel van het parochiecomplex St. Martinus, waarbij de ensemblewaarden van het schoolgebouw in relatie met de andere complexonderdelen van belang zijn. Het gebouw is belangrijk voor het instandhouden van de samenhang van het complex.

-Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van het parochiecomplex St. Martinus dat verbonden is met een religieuze en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling.

Hoofdcategorie

Cultuur, gezondheid en wetenschap

Subcategorie

Onderwijs en wetenschap

Functie

Schoolgebouw



Monumentnummer*: 522650

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	25 maart 2002
Kadaster deel/nr	82890/20

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*					
Vaassen	Epe	Gelderland					
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Pastoor Hagenstraat	2			8171 AH	Vaassen		
Pastoor Hagenstraat	2 A	A		8171 AH	Vaassen		
Pastoor Hagenstraat	2 B	B		8171 AH	Vaassen		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel			
Vaassen	C	4020	A1				
Vaassen	C	4020	A2				
Vaassen	C	4020	A3				

Omschrijving**

Het ZUSTERKLOOSTER is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond met platgedekte annexen aan beide zijgevels en een serre-uitbouw aan de achtergevel. Het gebouw is twee bouwlagen en een zolderverdieping hoog en wordt afgedekt door een afgeknot schilddak belegd met grind op het plat en leien op de schilden. De daken hebben een breed overstek. In de schilden bevinden zich brede dakkapellen onder platte daken. De gevels zijn opgetrokken in baksteen en hebben een trasraam. De vensteropeningen zijn gevuld met openslaande vensters onder tweeruits valramen. De vensters zijn aan de onderzijde voorzien van betonnen lekdorpels en worden aan de bovenzijde afgesloten door rechte hanekammen.

De symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL bestaat uit een middenrisaliet afgesloten door een puntgevel met uitgemetselde schouderstukken en bekroond door een kruis. Hierin bevindt zich in een rondbogig afgesloten portiek de hoofdingang, met een paneel deur onder een rondbogig, meerruits bovenlicht. Op de verdieping is een rondboogvormig venster aangebracht, met een vergelijkbare indeling als de overige vensters. In de puntgevel bevinden zich twee kleine enkelruits vensters. Op de verdiepingscheiding is een rollaag aangebracht met witgeschilde hoekstukken. Ter weerszijden van het risaliet bevinden zich vier vensters zoals beschreven. In de genoemde annexen bevinden zich zij-ingangen onder vierruits bovenlichten.

De RECHTER ZIJGEVEL bezit in het aangebouwde lid drie trapsgewijs geplaatste vensters van het trappenhuis en vier vierkante enkelruits vensters.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De sobere LINKER ZIJGEVEL bevat enkele vensteropeningen.

Het INTERIEUR is zeer sober en doelmatig ingedeeld, en wordt op de begane grond en de verdieping gekenmerkt door een indeling in cellen ter weerszijden van een parallel aan de voorgevel lopende gang. In de rechter annex is het trappenhuis ondergebracht. Op de verdieping bevindt zich voorts nog een zeer sobere kleine kapel, op de begane grond een gemeenschapsruimte en keuken. In de gang is een niet-oorspronkelijke trap aangebracht.

Waardering

ZUSTERKLOOSTER (complexonderdeel F) uit 1929

-Van architectuurhistorische waarde als goed en in hoofdvorm gaaf voorbeeld van een klein klooster bij een parochiecomplex, met een sobere, maar voor de bouwtijd kenmerkende opbouw en detaillering.

-Van stedenbouwkundige waarde als onderdeel van het complex, waarbij het gebouw hoge ensemblewaarden heeft in samenhang met de overige complexonderdelen, en de zuidelijke afsluiting vormt van het complex.

-Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van het complex dat verbonden is met een religieuze en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling. Het klooster is een bijzondere uiting van het katholieke onderwijs dat door zusters werd verzorgd.

Hoofdcategorie

Religieuze gebouwen

Subcategorie

Klooster, kloosteronderdl

Functie

Klooster

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument