



Complexnummer: 523112

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Engelrode

Aantal complexonderdelen

3

Monumentnummers van complexonderdelen

11458, 523114, 523115

Woonplaats

Zoelmond

Gemeente

Buren

Provincie

Gelderland

Locatie van het hoofdobject

Kochpad 17, 4111 LD te Zoelmond

Complexomschrijving

Inleiding

Historisch gegroeid agrarisch complex "Engelrode", bestaande uit een WOONHUIS (XIXA), een 19de eeuwse stenen SCHUUR met middenlangsdeel en een kleinere houten SCHUUR uit ca. 1900. De eerste vermelding van Huis Engelrode dateert van 1470. Het complex bevindt zich direct ten westen van de dorpskern Zoelmond, en is gesitueerd op een terp aan de zuidzijde van het Kochpad. Het woonhuis is met de vijf vensterassen brede voorgevel gericht naar het dorp. De nokas van het schilddak staat loodrecht op de straat. Direct ten zuiden van het woonhuis staat de grote stenen schuur. Deze schuur heeft de korte voorgevel aan de zuidzijde en is met de achterzijde naar het woonhuis gekeerd. De nokas van het wolfdak loopt evenwijdig aan die van het woonhuis. Direct ten westen hiervan staat de kleinere houten schuur. De nokas van het zadeldak is evenwijdig aan die van de grotere schuur. Het L-vormige verbindingslid tussen de stenen schuur en het woonhuis, alsmede een grondig gewijzigde open kapschuur en enkele moderne ligboxenstallen vallen buiten de bescherming.

Waardering

Agrarisch complex "Engelrode".

- Van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een historisch gegroeid agrarisch complex, waarvan drie onderdelen goeddeels gaaf bewaard zijn gebleven qua hoofdvorm, gevelindeling en materiaalgebruik. Karakteristiek is de voorname uitstraling van het vrijstaande woonhuis en de functionele opzet van de afzonderlijke agrarische bijgebouwen. - Van stedenbouwkundige waarde

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



vanwege de hoogwaardige kwaliteit van de samenstellende onderdelen van het complex, in historisch-ruimtelijke relatie met groenvoorzieningen, wegen, wateren en bodemgesteldheid. Het historisch gegroeide ensemble is markant gesitueerd op een verhoging in het landschap ten westen van de dorpskern Zoelmond.



Monumentnummer*: 11458

Status rijksmonument
Inschrijving register* 05 juni 1969
Kadaster deel/nr 82917/117

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Zoelmond Buren Gelderland

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Buren N 846

Omschrijving**

Rechthoekig huis (XIX A) met dwars schilddak, waarin twee dakkapellen met vleugelstukken. Deuromlijsting van pilasters en hoofdgestel; Empireramen.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie
Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 523114

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	27 augustus 2001
Kadaster deel/nr	82862/20

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Zoelmond	Buren	Gelderland

Locatiennaam	Locatieomschrijving
Zoelmond	

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Buren	N			269

Omschrijving**

Omschrijving

Stenen SCHUUR uit de 19de eeuw met middenlangsdeel. De schuur heeft een rechthoekig grondplan en wordt afgesloten door een wolfdak. Het DAK is gedekt met gesmoorde oud-Hollandse pannen en watert af via niet oorspronkelijke bakgoten op klossen en een zinken mastgoot. De handvorm bakstenen GEVELS zijn in kruisverband gemetseld en voorzien van rechte steekankers. De uitgespaarde gevelopeningen zijn rechthoekig van vorm en worden afgesloten door rollagen. De symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL (zuidzijde) heeft in het midden hoge deeldeuren met middelman in een kozijn en een dubbel zolderluik in een kozijn. Aan weerszijden hiervan bevinden zich een negenruits raam en een opgeklampte mestdeur. De schuine zijden van deze gevel worden afgesloten door een rollaag.

De ZIJGEVELS zijn voorzien van een reeks rechthoekige vernieuwde stalramen. De oostelijke zijgevel heeft aan de zijde van het woonhuis twee opgeklampte dubbele deuren voor de ingebouwde wagenschuur. De naar het woonhuis gerichte ACHTERGEVEL is voorzien van twee opgeklampte mestdeuren en een niet oorspronkelijk vierruits raam. De schuine zijden van deze gevel worden afgesloten door een rollaag. De op deze gevel aansluitende nieuwere aanbouwen die de schuur met het woonhuis verbinden, vallen buiten de bescherming.

De houtconstructie in de schuur bestaat uit vijf ankerbalkgebinten. De zoldering is in de zijbeuken lager dan in de deel.

Waardering

Stenen SCHUUR uit de 19de eeuw.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- Van architectuurhistorische waarde als typologisch goed voorbeeld van een 19de eeuwse stenen schuur met koeienstal en middenlangsdeel. Het object is gaaf bewaard gebleven qua hoofdvorm, gevelindeling en inwendige houtconstructie. Op onderdelen is de detaillering gewijzigd (goten, ramen). - Van stedenbouwkundige waarde als essentieel onderdeel van een historisch gegroeid agrarisch complex "Engelrode" dat markant is gesitueerd op een terp ten westen van de dorpskern Zoelmond.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Schuur(M)



Monumentnummer*: 523115

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	27 augustus 2001
Kadaster deel/nr	82862/10

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Zoelmond	Buren	Gelderland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Buren	N			846

Omschrijving**

Omschrijving

Houten SCHUUR uit ca. 1900 met koeienstal en hooizolder. De schuur heeft een rechthoekig grondplan en wordt afgesloten door een zadeldak. Het dak is gedekt met gesmoorde Muldenpannen en watert af via een niet oorspronkelijke mastgoot aan de ene zijde en zonder goot aan de andere zijde. De dakranden aan de korte zijden van de schuur zijn voorzien van windveren met een gezaagde makelaar in de top. De geteerde houten wanden bestaan uit stijlen met een horizontale beschieting aan de buitenzijde van brede gerabatte delen. Het onderste gedeelte van het beschot alsmede de getoogde zesruits stalramen zijn onlangs vernieuwd. De lange zijden van de schuur hebben in totaal drie zolderluiken die door de dakvoet heen steken. Het dakschild is ter plaatse van de zolderluiken opgewipt. Elk zolderluik is samengesteld uit een dubbele paneeldeur met vellingen en glas in de bovenpanelen. Onder een van deze luiken bevindt zich een opgeklampte tweedelige staldeur. De kopgevel aan de noordzijde heeft in het midden een opgeklampte dubbele deur en ter hoogte van de zolder een groot houten ventilatieluik.

Waardering

Houten SCHUUR uit ca. 1900.

- Van architectuurhistorische waarde als typologisch goed voorbeeld van een houten agrarische schuur uit ca. 1900 met een verticaal beschot van gerabatte delen. Het object valt op door de zorgvuldige detaillering, windveren, gezaagde makelaars en bewerkte houten zolderluiken.

- Van stedenbouwkundige waarde als essentieel onderdeel van een historisch gegroeid agrarisch complex "Engelrode" dat markant is gesitueerd op een terp ten westen van de dorpskern Zoelmond.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Boerderijen, molens en bedrijven	Boerderij (M)	Schuur(M)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument