



Complexnummer: 523160

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Bouwlust

Aantal complexonderdelen

3

Monumentnummers van complexonderdelen

523161, 523162, 523164

Woonplaats

Winssen

Gemeente

Beuningen

Provincie

Gelderland

Locatie van het hoofdobject

Poelsestraat 2, 6645 KK te Winssen

Complexomschrijving

Inleiding

Landelijk gelegen, karakteristiek BOERDERIJ-COMPLEX BOUWLUST' aan de noordzijde van de Poelsestraat. Tot het complex behoren de volgende beschermde onderdelen:

1.\tT-BOERDERIJ (Poelsestraat 2)

2.\tSCHUUR (Poelsestraat 2)

3.\tSCHUUR (Poelsestraat 3)

Het complex bestond oorspronkelijk uit een T-BOERDERIJ (complexonderdeel 1) met in de as van het achterhuis een SCHUUR (complexonderdeel 2), links naast het achterhuis een BAKHUIS/annex varkensschuur, rechts naast de boerderij aan de overzijde van de weg een SCHUUR (complexonderdeel 3) en verder twee hooibergen. De hooibergen zijn verdwenen, evenals het bakhuis.

De monumentale schuur rechts naast de boerderij is bij verkoop van het complex in 1978 in handen van de oude eigenaar gebleven. Het overgebleven gedeelte van het oude complex, vormt samen met de begroeiing, waaronder diverse monumentale bomen een zeer fraai en sterk beeldbepalend geheel. Van het gebouwencomplex is het rechter gedeelte van het voorhuis van het hoofdgebouw nog een restant van een T-vormige boerderij. Dit gedeelte dateert in zijn huidige staat uit 1849. Dit jaartal komt ingekrast voor op twee van

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Datum van downloaden 18 september 2024



in totaal vijf naast elkaar in één metsellaag opgenomen bakstenen met een glad geschuurd oppervlak met inscripties, rechts onder in de voorgevel. Naast deze jaartallen bestaan de inscripties uit initialen. Van links naar rechts zijn dit op de eerste steen "C.B. 1849", op de tweede steen "C.V.W.", op de derde steen "A.W.B.", op de vierde steen "C.M.A.B." en op de vijfde steen "S.P.B. {} 1849". Bij de eerste vier stenen zijn deze inscripties omgeven door een rechthoekige omlijning. In het vierde kwart van de 19de eeuw (rond 1895) heeft het voorhuis aan de noordzijde een grootschalige uitbreiding ondergaan. Dit haaks op het voorhuis gebouwde tweelaags villa-achtige gedeelte is geheel gepleisterd en kreeg een fraaie veranda tegen de noordgevel. Ook het bedrijfsgedeelte werd rond dezelfde periode (1895) voor een groot deel opnieuw in vergrote vorm opgetrokken. De sluitsteen van de segmentboog van de deeldeuren geeft het jaartal 1895 weer. Rechts van de deeldeuropening bevinden zich twee bakstenen in het gevelwerk met inscripties. De steen links is met zijn bovenzijde (dus op zijn kant) in het gevelvlak opgenomen en heeft als inscriptie G.W.B. 14/5/1895. Op een strek rechts in de volgende laag baksteen boven de eerst genoemde steen staat de inscriptie "Bouwlust". Ook de schuur die in het verlengde achter dit bedrijfsgedeelte staat is gedateerd. Rechts naast de bedrijfsdeur van de voorgevel van deze schuur is een natuurstenen plaat met het opschrift "Nellie Noorduijn 1866" ingemetseld. De schuur aan de overzijde van de straat, moet gezien de gehanteerde vormen en materiaalgebruik in dezelfde periode ontstaan zijn als het voorhuis van de boerderij (rond 1850). Het jaartal 1894 dat is te vinden op één van de gebintstijlen heeft betrekking op het opnieuw optrekken van de linker zijgevel in machinale baksteen. Een opmerkelijk onderdeel van de schuur vormen de restanten van een manege met rosmolen voor waarschijnlijk het dorsen met behulp van een paard. Een gebogen deel van de buitengevel is bewaard gebleven en alleen nog binnen de schuur waar te nemen.

Waardering

BOERDERIJ-COMPLEX bestaande uit T-BOERDERIJ en twee SCHUREN

-\tVan architectuurhistorische waarde als goed en vrij gaaf voorbeeld van een historisch gegroeid boerderijcomplex uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Hoeve Bouwlust is één van de meest indrukwekkende historische boerderijcomplexen in de gemeente, met twee karakteristieke schuren en een boerderij, welke door een laat 19de-eeuwse verbouwing een zeer bijzondere hoofdvorm heeft gekregen.

-\tVan stedenbouwkundige / situeringswaarde vanwege de sterk beeldbepalende ligging van het complex, dat zowel in het beeld van de Poelsestraat zelf, als in het beeld vanuit de ten noorden ervan gelegen Van Heemstraweg een zeer opvallende rol speelt. In dit fraaie beeld spelen de plaatsing van de gebouwen ten opzichte van elkaar en het monumentale geboomte op het erf en langs de het complex doorsnijdende Poelsestraat een belangrijke rol. De boerderij met bijgebouwen staat op een al oude boerenplaats en het geheel speelt dan ook een belangrijke rol in de historische structuur ter plaatse.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 523161

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	10 mei 2002
Kadaster deel/nr	82869/104

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Winssen	Beuningen	Gelderland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Winssen	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartemen aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Ewijk	F			878

*Omschrijving***

Omschrijving

De BOERDERIJ bestaat in kern uit een T-boerderij met een éénlaags voorhuis, dat aan de rechter zijde is onderkelderd met een opkamer erboven. Het voorhuis van dit T-boerderijgedeelte is opgetrokken in baksteen (handvorm steen in Waalformaat) in kruisverband met een met riet gedekt schilddak, waarvan de nok iets lager ligt dan de haaks erop geplaatste nok van het dak van het achterhuis. Op het rechter nokeind van het voorhuis staat een schoorsteen, de nok heeft gebakken vorsten. Het oude bakstenen gedeelte van het voorhuis heeft in de voorgevel links twee vensters met zware kozijnen met luikspinning en 6-ruits schuiframen, een paneel deur met enkelruits bovenlicht in een zwaar kozijn en een opkamervenster met 4-ruits schuifraam geheel rechts, met daaronder een klein kelderlicht met diefijzers in het kozijn en een enkelruits raampje. De schuiframen hebben geprofileerde wisseldorpels, met onder andere een fors kraalprofiel. Schuin rechts onder het opkamervenster bevindt zich in het metselwerk de laag met vijf glad geschuurde bakstenen met inscripties en het jaartal 1849 (zie voor teksten de inleiding). De vensters sluiten af met een strek en hebben luiken. Het kelderlicht sluit af met een rollaag.

De RECHTER ZIJGEVEL heeft geen plint. Links onder bevindt zich een laag, breed kelderlicht onder een rollaag, met een kozijn met diefijzers, dubbel 2-ruits raampje en voorzetraam. Rechts bevindt zich een venster onder strek met kozijn met luikspinning en luiken en een 6-ruits schuifraam. Van dit raam is de wisseldorpel niet van profielen voorzien. In de zolderverdieping bevindt zich links en rechts, aansluitend op de dakvoet een zoldervenster met kozijn met diefijzers en stolpraam. Het linker venster sluit onder af met een rollaag, het rechter venster sluit met de onderdorpel aan op de strek van het venster eronder. Het voorhuis is aan de linker zijde uitgebouwd met een tweelaags gepleisterd gedeelte dat een eigen met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen gedekt schilddak kreeg, waarvan de nok haaks staat ten opzichte van het schilddak van het oudere voorhuis gedeelte. Dit gedeelte heeft haar

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



representatieve zijde in de linker zijgevel (noordgevel). Het gevelgedeelte aan de voorzijde is geheel gepleisterd en heeft twee vensterassen. De onderbouw kan mogelijk nog in kern het linker deel van het oudere voorhuis bezitten. Dit gedeelte bezit twee vensters met 6-ruits schuiframen in zware kozijnen met kraalprofiel en luiken. Ook deze schuiframen hebben geprofileerde wisseldorpels, echter met een ander profiel dan de vensters rechts daarvan. De tweede in ieder geval rond 1895 geheel nieuw gebouwde bouwlaag heeft twee hoge blinde vensters met gepleisterde onderdorpels. De representatief uitgevoerde voorgevel (noordgevel) heeft op de hoeken en in de middenas een gepleisterde pilaster (in de eerste bouwlaag in blokverband, afgesloten met een lijstkapiteel en in de tweede met een hoog rechthoekig spiegelvlak met een lijstkapiteel in het gepleisterde hoofdgestel waarmee de gevel afsluit). Midden boven de gevel is in de kap een dakkapel geplaatst met houten klauwstukken, een geprofileerde segmentboogvormige kroonlijst en een getoogd 4-ruits stolpraam. In de eerste bouwlaag heeft deze gevel links twee dubbele tuindeuren in een smal ongeprofileerd kozijn met per deurvleugel onder een kussenpaneel en boven een 2-ruits raam. De deuren hebben een 2-ruits bovenlicht. Tegen het rechter deel staat een houten, rijk uitgevoerde veranda met houten, van composietkapitelen en vellingkanten voorziene stijlen, rustend op rechthoekige basementen met ter afsluiting een profiellijst. De stijlen (twee hoekstijlen bij de zijwanden en nog twee vrijstaande in de voorgevel, zijn boven de kapitelen onderling verbonden door een houten geprofileerde korfboog met naar binnen omkrullende aanzetten. De boogzwikken tussen deze bogen en de afsluitende houten geprofileerde gootlijst zijn voorzien van opengewerkt, uitgezaagd houten krullenwerk. De rechter zijwand van deze veranda is voorzien van een fraaie beglazing (met gekleurd glas en ge-etst glas) op een gesloten borstwering met rechthoekige velden met profielomlijsting en kussenpanelen met in het centrum een houten kruisje. De beglazing heeft een geprofileerde middenstijl en smalle roeden, met in de onder- en bovenhoeken van de ramen kwartcirkelvormige roeden en verder drie verticale en twee horizontale roeden die op de kruising in het middengedeelte kleine ruitvormige roedenpatronen bezitten met blauw en rood gekleurd glas. De kwartronde hoekdelen en smalle ruiten langs de randen en in het centrum bezitten ge-etst glas. De linker zijwand van de veranda is open. De eveneens open voorzijde heeft hoekstijlen en twee vrijstaande stijlen en een arcade van vier korfbogen. De middelste twee bogen komen in een hangende makelaar samen. Dubbele tuindeuren met kussenpaneel, 2-ruits raam en 2-ruits bovenlicht en luiken geven toegang tot deze veranda. De veranda sluit af met een zinken roevendak. De tweede bouwlaag heeft vier vensters met 4-ruits stolpramen met 2-ruits bovenlichten. De achtergevel (of linker zijgevel) van dit villa-achtige gedeelte, welke haaks aansluit op het achterhuis is geheel gepleisterd en blind uitgevoerd en sluit af met een klassiek hoofdgestel. Het zadeldak van het achterhuis heeft een klein wolfeind boven de achtergevel en een klein wolfeind boven de nok van het voorhuisdak en is gedekt met riet en gesmoorde oud Hollandse pannen op de onderschilden. Het bedrijfsgedeelte is van het zogenaamde middenlangsdeeltype. De gevels van het forse hoge bedrijfsgedeelte zijn opgetrokken in machinale baksteen in kruisverband, met een gepleisterde plint. De symmetrisch ingedeelde achtergevel heeft in de middenas een brede deeldeuropening, afgesloten door een gemetselde segmentboog, met een hardstenen sluitsteen met het jaartal 1895 erin uitgehakt. De deeldeuren worden aan weerszijden geflankeerd door een rondboogvenster met ijzeren 4-ruits raam met vorktracering in het halfronde bovendeel (kerkraam). Deze vensters hebben bakstenen lekdorpels. Onder het rechter stalvenster bevinden zich twee bakstenen met inscripties. De steen links is met zijn bovenzijde (dus op zijn kant) in het gevelvlak opgenomen en heeft als inscriptie G.W.B. 14/5/1895. Op een strek rechts in de volgende laag baksteen boven de eerst genoemde steen staat de inscriptie "Bouwlust". Links onder de eerst genoemde steen bevindt zich nog een bakstenen kop met de inscriptie "J.H.". Op de beide gevelhoeken bevindt zich een getoogde opgeklampte staldeur, in een opening afgesloten door een segmentboog. De hoge topgevel heeft in het midden een hoog, rechthoekig opgeklampt hooiluik, afgesloten door een houten lateibalk met daarboven een halfrond bovenlicht met ijzeren raam met drie vanuit een halve cirkel uitstralende roeden. Ter weerszijden van dit luik bevindt zich, in dezelfde as als de stalvensters onder, een stalvenster met een segmentboog en bakstenen lekdorpel en getoogd ijzeren 6-ruits raam. De gevel heeft staafankers. De RECHTER ZIJGEVEL (zuidgevel) heeft links een woongedeelte,

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



van het bedrijfsgedeelte gescheiden door een recent opgetrokken bakstenen tuinmuur. Het woongedeelte heeft links een opgeklampte deur in een rechthoekig ongeprofileerd kozijn onder een strek en rechts een venster met strek en draairamen met enkelruits bovendelen en luiken. Het bedrijfsgedeelte heeft links in deze gevel een opgeklampte rechthoekige staldeur onder een rollaag en rechts drie getoogde stalvensters met bakstenen lekdorpels en ijzeren stalramen. Deze gevel heeft ook staafankers. De LINKER ZIJGEVEL (noordgevel) heeft halfronde stalvenster met ijzeren raampjes met vorktracering.

Waardering

T-BOERDERIJ, verbouwd in 1895, in oorsprong daterend uit 1849

-\tVan architectuurhistorische waarde als goed en vrij gaaf voorbeeld van een historisch gegroeide T-BOERDERIJ uit de negentiende eeuw. De boerderij vormt het hoofdonderdeel van hoeve Bouwlust en is in oorsprong een T-boerderij uit de eerste helft van de 19de eeuw van een middelgroot type, waarvan nog een groot deel van het voorhuis bewaard is gebleven, met inscripties in het muurwerk. Ook de verbouwingen uit 1895/96 hebben kwaliteit. Het villa-gedeelte heeft een evenwichtige opzet met een fraai, vormgegeven veranda met ge-etste glaspanelen, terwijl het monumentaal opgezette achterhuis met de indrukwekkende achtergevel goed aansluit op het geheel.

-\tVan stedenbouwkundige / situeringswaarde als hoofdonderdeel van het complex dat een sterk beeldbepalende ligging heeft en zowel in het beeld van de Poelsestraat zelf, als in het beeld vanuit de ten noorden ervan gelegen Van Heemstraweg een zeer opvallende rol speelt. In dit fraaie beeld spelen de plaatsing van de gebouwen ten opzichte van elkaar en het monumentale geboomte op het erf en langs de het complex doorsnijdende Poelsestraat een belangrijke rol. De boerderij met bijgebouwen staat op een al oude boerenplaats en het geheel speelt dan ook een belangrijke rol in de historische structuur ter plaatse.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Boerderij(M1)



Monumentnummer*: 523162

Status rijksmonument
Inschrijving register* 10 mei 2002
Kadaster deel/nr 82869/97

Woonplaats* Winssen
Gemeente* Beuningen
Provincie* Gelderland

Locatiennaam Winssen
Locatieomschrijving

Kadastrale gemeente* Ewijk
Sectie* F
Kadastraal object*
Appartement aanduiding
Grondperceel 879

Omschrijving**

Omschrijving

In het verlengde van het bedrijfsgedeelte staat op het achtererf een grote langwerpige SCHUUR onder een zadeldak met oud Hollandse pannen. Het dak heeft boven de topgevels windveren. Boven de zijgevels heeft het dak zinken bakgoten. Deze schuur, daterend uit 1866 is éénbeukig en heeft bakstenen gevels, opgetrokken in kruisverband. De lange zijgevels worden zowel aan buiten- als de binnenzijde geleed door liseenachtige muurverzwaringen, waarop de trek balken van de kap rusten. De muren zijn binnen gepleisterd. Aan de buitenzijde zijn deze verzwaringen als architectonisch-decoratief element uitgevoerd. Ze bestaan uit gemetselde lisenen, die deze zijgevels in zeven vakken verdelen. Boven worden deze lisenen onderling verbonden door een horizontale uitspringende gemetselde band met een muizetandlijst eronder. In elke travee is een klein getoogd stalvenster met bakstenen lekdorpel en getoogd ijzeren 4-ruits stalraam met spinnekop opgenomen. De beide kopgevels hebben een topgevel. Ze hebben beide dezelfde indeling. Onder bevindt zich een brede bedrijfsdeuropening, afgesloten door een segmentboog en gevuld met dubbele opgeklampte bedrijfsdeuren. Boven de bedrijfsdeuropening bevindt zich een door een segmentboog afgesloten hooiluikopening met een getoogd opgeklampt luik. In de top bevindt zich een oculusvenstertje met ijzeren achtpas-tracering. De voorgevel van deze schuur heeft rechts naast de bedrijfsdeuropening een hardstenen gevelsteen met de tekst "Nellie Noorduijn 1866".

Waardering

SCHUUR uit 1866

-\tVan architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een schuur op een boerenerf De schuur uit 1866 met in de zijwanden lisenen is zeer karakteristiek voor de tijd waarin het werd gebouwd. De detaillering van dit gebouw is zeer verzorgd uitgevoerd.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



-\tVan stedenbouwkundige / situeringswaarde als onderdeel van het complex dat een sterk beeldbepalende ligging heeft en zowel in het beeld van de Poelsestraat zelf, als in het beeld vanuit de ten noorden ervan gelegen Van Heemstraweg een zeer opvallende rol speelt. In dit fraaie beeld spelen de plaatsing van de gebouwen ten opzichte van elkaar en het monumentale geboomte op het erf en langs de het complex doorsnijdende Poelsestraat een belangrijke rol. De boerderij met bijgebouwen staat op een al oude boerenplaats en het geheel speelt dan ook een belangrijke rol in de historische structuur ter plaatse.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Schuur(M)



Monumentnummer*: 523164

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	10 mei 2002
Kadaster deel/nr	82869/27

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Winssen		Beuningen		Gelderland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Poelsestraat	1 b	b		6645 KK	Winssen		
Poelsestraat	1 a	a		6645 KK	Winssen		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel	
Ewijk		F				993	
Ewijk		F				994	

Omschrijving**

Omschrijving

Aan de zuidzijde van de Poelsestraat ligt een SCHUUR die tot het oorspronkelijke complex "Bouwlust" behoort en vermoedelijk in 1849 werd gebouwd. De schuur ligt evenwijdig aan de Poelsestraat. De driebeukige schuur is vijf traveeën lang en is opgetrokken op een rechthoekig grondplan. De schuur heeft een wolfdak en ligt met de nok evenwijdig aan de Poelsestraat. Het rieten dak wordt met uitzondering van het zuidelijk dakvlak afgedekt door antracietkleurige golfplaten. De hoeken van de schuur die grenzen aan de Poelsestraat zijn voorzien van gecementeerde hoekpilasters. Het metselwerk is opgetrokken uit een handvorm baksteen, gemetseld in kruisverband. De noordgevel die grenst aan de Poelsestraat is in 1894 vernieuwd en opgetrokken uit machinale baksteen, eveneens in kruisverband. De in de gevels aanwezige deuren zijn voor het merendeel voorzien van een donker groene kleur.

De OOSTGEVEL is symmetrisch van indeling met in het midden een deeldeuropening die wordt afgesloten door een gedrukte rondboog. Deze deuropening bevat een dubbele, opgeklampte deel deur met stiepel. De gevel is voorzien van vlechtingen en windveren. In de gevels bevinden zich diverse schootankers. In beide kopgevels wordt de deeldeuropening aan weerszijden geflankeerd door een met een rondboog afgesloten vensteropening. In deze vensteropening bevindt zich een gietijzeren stalraam (zesruits onderraam met een half rond bovenlicht met vanuit een rondboog uitstralende roeden). Aan de linker en rechter zijde van deze kopgevel is een staldeuropening aanwezig die wordt afgesloten door een strekse rondboog. Voor de linker staldeuropening bevindt zich een later aangebrachte houten schuifdeur met daarin opgenomen een rechthoekig verticaal raam. De rechter staldeuropening wordt afgesloten door een rondboog en is voorzien van een opgeklampte houten staldeur.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De ZUIDGEVEL had oorspronkelijk, in ongeveer het midden van de gevel, een deel dat uitstulpte. Aan de binnenzijde van dit gebogen deel van de gevel bevindt zich nog het restant van een manege met dorsmolen. Tegen de oorspronkelijke zuidgevel is later een afsteek onder flauw hellend lessenaarsdak gebouwd waardoor de zuidgevel tot het interieur ging behoren en dus van de buitenzijde niet meer zichtbaar was. Deze aanbouw is gedeeltelijk opgetrokken uit bakstenen gevels en wordt afgedekt door antracietkleurige golfplaten. Tevens is de aanbouw voorzien van verticale houten delen. In de houten wand zijn twee verticale vensteropeningen met vast glas opgenomen. Aan de oostzijde van deze aanbouw is een oorspronkelijk open berging onder aangekapt lessenaarsdak gerealiseerd. Later is de zuidgevel van de open berging provisorisch dichtgezet.

De WESTGEVEL is nagenoeg symmetrisch van indeling. De indeling is bijna identiek aan de oostgevel. Links van de deeldeuropening bevindt zich nu geen staldeuropening maar een getoogde vensteropening die wordt afgesloten door een samengestelde kopse laag (verticaal en horizontaal) metselwerk als ontlastingsboog. De vensteropening heeft een gecementeerde bakstenen lekdorpel en is voorzien van een getoogde gietijzeren stalramen van hetzelfde type als is toegepast in de zuidgevel van het achterhuis van de tegenover gelegen boerderij "Bouwlust". De westgevel van de afsteek heeft een niet oorspronkelijke rechthoekige gevelopening die een dubbele, naar buiten draaiende, opgeklampte deur bevat. Deze dubbele deur is wit geschilderd.

De in 1894 vernieuwde, vijf traveeën brede NOORDGEVEL is voorzien van een gecementeerde plint en wordt afgesloten door vooruitspringend siermetselwerk in de vorm van blokvormige consoles. In de eerste drie traveeën zijn getoogde vensteropeningen aanwezig die worden afgesloten door een samengestelde kopse laag (verticaal en horizontaal) metselwerk als ontlastingsboog. De vensteropening heeft een gecementeerde bakstenen lekdorpel en is voorzien van een gietijzeren stalraam. In de vierde travee bevindt zich naast een rechthoekige deuropening met opgeklampte deur aan de rechter zijde een vensteropening zoals reeds omschreven. Rechts van deze vensteropening bevindt zich in de vijfde travee een rechthoekige deuropening met dubbele, opgeklampte deuren.

Het INTERIEUR van de schuur is grotendeels nog gaaf. De schuur bezit nog alle vier de oorspronkelijke ankerbalkgebinten. Op de ankerbalken steunen de dekbalkjukken en een kap met rondhouten sporen en haanhouten. Op de noordelijke stijl van het meest oostelijke ankerbalkgebint is een inscriptie aangebracht met de initialen "A.M.R." en het jaartal "1894". Deze inscriptie heeft betrekking op de vernieuwing van de noordgevel.

Waardering

SCHUUR gebouwd in 1849, behorend tot het oorspronkelijke boerderijcomplex "Bouwlust".

-\tVan architectuurhistorische waarde als een goed en nog redelijk gaaf voorbeeld van een grote schuur die oorspronkelijk behoorde tot één van de grotere historische boerderijcomplexen in het gebied tussen Maas en Waal. Landschappelijk gezien behoort de schuur nog steeds tot het boerderijcomplex "Bouwlust". De schuur is een voor de vroege 19de eeuw zeer karakteristieke middenlangsdeelschuur. In 1849 werd de schuur gebouwd en in 1894 vond een (historische) verbouwing plaats. Deze vernieuwing van de noordgevel is door middel van een inscriptie op de houtconstructie vastgelegd. De schuur valt verder op door de gave hoofdvorm met aandacht voor materiaalgebruik en detaillering. In de schuur zijn nog de oorspronkelijke ankerbalkgebinten en de restanten van een manege met rosmolen aanwezig.

-\tVan stedenbouwkundige / landschappelijke waarde als karakteristiek onderdeel van het boerderijcomplex "Bouwlust" met een zeer karakteristieke en beeldbepalende ligging ten zuiden van de Poelsestraat, tegenover de andere delen van het complex. Door voornoemde situering van de schuur wordt het boerderijcomplex "Bouwlust" als het ware geclusterd aan de Poelsestraat. Ook ten

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



opzichte van de noordelijk gelegen Van Heemstraweg speelt de ligging van de schuur een beeldbepalende rol. In deze rol speelt de situering van de gebouwen ten opzichte van elkaar en de aanwezige monumentale bomen op het erf en langs de Poelseweg een zeer belangrijke rol. Het boerderijcomplex "Bouwlust" is gesitueerd op een historische boerenplaats en speelt dan ook een belangrijke rol in de karakteristieke, historische structuur aan de Poelsestraat in het buitengebied van Winssen.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Schuur(M)