



Complexnummer: 523338

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Huize Kerkzicht

Aantal complexonderdelen

2

Monumentnummers van complexonderdelen

523339, 523340

Woonplaats

Voorst

Gemeente

Voorst

Provincie

Gelderland

Locatie van het hoofdobject

Rijksstraatweg 100, 7383 AV te Voorst

Complexomschrijving

Inleiding

COMPLEX `Kerkzicht' bestaande uit een VILLA (1) met een KOETSHUIS (2) gebouwd omstreeks het midden van de negentiende eeuw. Het complex is gelegen aan de westzijde van de Rijksstraatweg.

Omschrijving

De VILLA met T-vormige plattegrond bestaat uit één bouwlaag, een sousterrain en een zolder afgesloten door een omlpend schilddak gedekt met gesmoorde Hollandse pannen. De gevels zijn opgetrokken in bruinrode baksteen in kruisverband met een waterlijst op de scheiding van het sousterrain en de bel-étage. De gevels worden afgesloten door een bakgoot op klossen. In de gevels bevinden zich getoogde schuiframen waarvan de roedenverdeling in de onderramen op enkele plaatsen is verdwenen. De vensters worden aan de bovenzijde benadrukt door een getoogde gestucte schouderboog boven de bakstenen segmentboog. Aan de onderzijde bevindt zich een lekdorpel. De getoogde vensters in het sousterrain worden afgesloten door een rollaag. Tegen de achtergevel bevindt zich een éénlaagse aanbouw afgesloten door een mansardekap gedekt met gesmoorde oud-Hollands pannen. In de gevels van de aanbouw bevinden zich vensters met ijzeren roedenverdeling. Het KOETSHUIS (2) met rechthoekige plattegrond bevindt zich rechtsachter de villa. Het koetshuis bestaat uit een één bouwlaag afgesloten door een zadeldak gedekt met gesmoorde kruispannen en geprofileerde gietijzeren goten. Het zadeldak bevindt zich tussen twee topgevels met gepleisterde afwerkplaat. In de voorgevel bevindt zich een dubbele deur.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Waardering

COMPLEX 'Kerkzicht' bestaande uit een VILLA (1) met een KOETSHUIS (2) gebouwd omstreeks het midden van de negentiende eeuw. Het complex is gelegen aan de westzijde van de Rijksstraatweg.

- Van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een villa met koetshuis uit het midden van de negentiende eeuw waarvan het interieur voor een groot deel nog in een oorspronkelijke staat verkeert.
- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging van het complex 'Kerkzicht' aan de Rijksstraatweg in Voorst.
- Van cultuurhistorische waarde als typologisch voorbeeld van een villacomplex van belang voor de ontwikkeling van de villa in Nederland.



Monumentnummer*: 523339

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Status rijkmonument
Inschrijving register* 15 april 2002
Kadaster deel/nr 82960/106

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Voorst Voorst Gelderland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Voorst

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Voorst E 3395

Omschrijving**

VILLA (1) met T--vormige plattegrond bestaande uit één bouwlaag, een souterrain en een zolder afgesloten door een omlopend schilddak gedekt met gesmoorde Hollandse pannen. De gevels zijn opgetrokken in bruinrode baksteen in kruisverband met een waterlijst op de scheiding van het souterrain en de beletage en worden aan de bovenzijde afgesloten door een gepleisterd fries, waarboven een bakgoot op klossen. De vensters worden aan de bovenzijde benadrukt door een getoogde gestucte schouderboog boven de bakstenen segmentboog. Aan de onderzijde bevindt zich een lekdorpel. De getoogde vensters van het souterrain worden afgesloten door een rollag. Verscheidene ramen zijn voorzien van een gietijzeren tratering. Tegen de achtergevel bevindt zich een eenlaags aanbouw afgesloten door een mansardekap met gesmoorde oud Hollandse pannen.

De symmetrische VOORGEVEL (oostgevel) bestaat uit drie traveeën. De middentravee bestaat uit twee bouwlagen afgesloten door een flauw hellend, met zink gedekt zadeldak met geprofileerde daklijst. Op de begane grond van de middentravee bevindt zich een dubbele glasdeur met gietijzeren tratering. Boven de deur bevindt zich het bovenlicht met gietijzeren roedenverdeling en smeedijzeren levensboom. Voor de hoofdingang bevond zich een steektrap die vervangen is door een nieuwe trappartij. Op de verdieping bevinden zich twee naar binnenslaande draairamen met dezelfde tratering. Zowel de ingangspartij als het venster zijn voorzien van een houten omlijsting. In de linker- en rechtertravee bevinden zich twee getoogde vensters waarvan de gietijzeren tratering grotendeels verdwenen is. In het souterrain bevindt zich in beide traveeën een getoogd kelderraam bestaande uit twee gekoppelde ramen. In de LINKERZIJEVEL (zuidgevel) bevindt zich links één, rechts twee vensters aan weerszijden geflankeerd door persiennes. In het verlengde

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



van ieder venster bevindt zich in het souterrain een getoogd kelderraam met oorspronkelijke tracering. In het dakvlak bevindt zich een dakkapel bestaande uit vier gekoppelde twee-ruits ramen afgesloten door een flauw hellend met zink gedekt zadeldak.

Links tegen de ACHTERGEVEL (westgevel) bevindt zich de éénlaags aanbouw met mansardekap. In de gevel bevindt zich een getoogde deur. In de rechterzijgevel van de aanbouw bevindt zich onder meer een getoogd ijzeren venster, een rondboog venster met ijzeren roedenverdeling en een deur met getoogd bovenlicht. Rechts in de achtergevel bevindt zich een acht-ruits schuifraam, een vier-ruits schuifraam en een getoogd B-venster aan weerszijden geflankeerd door persiennes. In het dakvlak bevinden zich twee dakkapellen als in de linkerzijgevel.

Centraal in de RECHTERZIJGEVEL (noordgevel) bevindt zich een dubbele deur met glasindeling en sierroosters met getoogd twee-ruits bovenlicht. Links en rechts van de deur bevindt zich een getoogd venster als in de voorgevel. In het dakvlak bevindt zich in het verlengde van de ingangspartij een dakkapel bestaande uit twee twee-ruits draairamen afgesloten door een flauw hellend zadeldak.

Het INTERIEUR is grotendeels in oorspronkelijke staat met onder meer beschilderde stucplafonds, binnenluiken, schoorsteenmantels, marmeren vloer, houten gesneden plafonds en een oorspronkelijke indeling van het souterrain.

Waardering

VILLA (1) gebouwd als hoofdobject van het COMPLEX `Kerkzicht' omstreeks het midden van de negentiende eeuw. Het complex is gelegen aan de westzijde van de Rijksstraatweg.

- Van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een villa uit het midden van de negentiende eeuw waarvan het interieur voor een groot deel nog in een oorspronkelijke staat verkeert.
- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van de villa als hoofdobject met het koetshuis als onderdelen van het complex `Kerkzicht' gelegen aan de Rijksstraatweg in Voorst.
- Van cultuurhistorische waarde als typologisch voorbeeld van een villa als onderdeel van het complex `Kerkzicht' van belang voor de ontwikkeling van de villa in Nederland.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 523340

Status rijksmonument
Inschrijving register* 15 april 2002
Kadaster deel/nr 82960/116

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Voorst Voorst Gelderland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Voorst

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Apartement aanduiding Grondperceel
Voorst E 3395

Omschrijving**

Het KOETSHUIS (2) met rechthoekige plattegrond bevindt zich rechtsachter de villa. Het koetshuis bestaat uit één bouwlaag afgesloten door een zadeldak gedekt met gesmoorde kruispannen en geprofileerde gietijzeren goten. Het zadeldak bevindt zich tussen twee topgevels met gepleisterde afdekplaat. In de voorgevel bevindt zich een dubbele deur.

In de VOORGEVEL (westgevel) bevindt zich centraal een dubbele getoogde deur. Aan weerszijden van de deur bevindt zich een smal venster. In de geveltop bevindt zich een geklapt luik met aan weerszijden een rond venster.

In de LINKERZIJGEVEL (noordgevel) bevinden zich twee regelmatig verdeelde, getoogde stalramen met ijzeren roedenverdeling. De vensters worden aan de boven- en onderzijde afgesloten door een rollaag. De ACHTERGEVEL (oostgevel) is begroeid met een klimplant.

De RECHTERZIJGEVEL (zuidgevel) is identiek aan de linkerzijgevel.

Het INTERIEUR is grotendeels in oorspronkelijke staat.

Waardering

KOETSHUIS (2) gebouwd als onderdeel van het COMPLEX 'Kerkzicht' omstreeks het midden van de negentiende eeuw. Het complex is gelegen aan de westzijde van de Rijksstraatweg.

- Van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een koetshuis als onderdeel van een complex gebouwd omstreeks uit het midden van de negentiende eeuw waarvan het interieur voor een groot deel nog in een oorspronkelijke staat verkeert.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van het koetshuis met het hoofdobject, de villa als onderdeel van het complex `Kerkzicht, gelegen aan de westzijde van de Rijkstraatweg in Voorst.
- Van cultuurhistorische waarde als typologisch voorbeeld van een koetshuis als onderdeel van een villacomplex van belang voor de ontwikkeling van de villa in Nederland.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Bijgebouwen kastelen enz.

Functie

Koetshuis(L)