



Complexnummer: 524712

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Grote Kerkstraat

Aantal complexonderdelen

5

Monumentnummers van complexonderdelen

524713, 524714, 524715, 524716, 524717

Woonplaats

Venlo

Gemeente

Venlo

Provincie

Limburg

Locatie van het hoofdoject

Grote Kerkstraat 30, 5911 CH te Venlo

Complexomschrijving

Omschrijving

In de directe nabijheid van de Sint Martinuskerk aan een langwerpige pleintje aan de zuidzijde van de kerk zijn in een straatwand religieuze dienstwoningen gesitueerd. De Sint Martinuskerk en het dekenhuis (Grote Kerkstraat 26 en 28) zijn beschermd krachtens de Monumentenwet 1988. Tot dit complex behoren verder een voormalige pastorie (huisnummer Grote Kerkstraat 30); voormalige kapelaniën (nummer 32 en 34); voormalige kosterwoning (nummer 36); en de repetitieruimte voor het parochiekoor met bovenwoning (nummer 38). De diverse woningen werden omstreeks 1880 gebouwd in opdracht van het kerkbestuur van de Sint Martinusparochie. De woningen zijn gebouwd in de stijl van het Traditionalisme met uitzondering van de repetitieruimte met bovenwoning op huisnummer 38. Deze woning vertoont invloeden van het Expressionisme. De woningen zijn gebouwd in baksteen en natuursteen.

Waardering

Het complex Grote Kerkstraat 30, 32, 34, 36 en 38 is van algemeen belang en bezit cultuurhistorische waarde als voorbeeld van religieuze bebouwing in een hiërarchische structuur nabij een dekenale kerk. De panden bezitten architectuurhistorische waarde vanwege de toegepaste bouwstijl en de detaillering en, met name voor het repetitielokaal met bovenwoning, als voorbeeld van het oeuvre van architect Jules Kayser. Het complex is tevens van algemeen belang vanwege de situering nabij de wettelijk beschermde Sint Martinuskerk als straatwand met religieuze bebouwing en vanwege de gaafheid, met name van het exterieur van de panden, en typologische zeldzaamheid.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 524713

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	03 februari 2003
Kadaster deel/nr	82754/151

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>		
Venlo	Venlo	Limburg		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Venlo	I			7135

Omschrijving**

Inleiding

Halfvrijstaande voormalige pastorie van de Sint Martinusparochie. Het pand is opgenomen in de straatwand met religieuze dienstwoningen aan de zuidzijde van de Sint Martinuskerk. De voormalige pastorie is gebouwd in de stijl van het Traditionalisme met invloed van Neo-rennaissance. Het pand werd gebouwd omstreeks 1880 aansluitend aan het oudere, eveneens wettelijk beschermde dekenhuis aan de Grote Kerkstraat 28.

Omschrijving

Voormalige pastorie op een rechthoekige plattegrond. Het pand telt twee bouwlagen plus een zolderverdieping met zadeldak en wolfsdak. Het toegepaste bouw materiaal is baksteen en natuursteen. Speklagen in lichte tint baksteen. Rechthoekige houten vensters met bovenlicht. Rechthoekige houten deur met bovenlicht. Hardstenen dorpelstenen. In de plint kleine halfronde keldervensters. Daken met mulden pannen. Een dakkapel met leien dakje en smeedijzeren nokpion. Rechterdeel voorgevel springt vooruit en loopt uit in een trapgevel bekroond met een nokpion. In het vooruitspringend geveldeel in de eerste en tweede bouwlaag twee vensters met rondboogvormige vulstukken met hierin keramische decoraties. In de trapgevel een venster met aan weerszijden een smalle rondboogvormige nis. Treden van de trapgevel gedekt met hardstenen platen. Vensters in een decoratieve metselwerk omlijsting met hardstenen aanzet- en sluitstenen. In de linkerzijgevel van het vooruitspringend geveldeel in de eerste en tweede bouwlaag smalle vensters. In het terugliggend linkerdeel van de voorgevel in de eerste en tweede bouwlaag een rechthoekig venster met bovenlicht en rondboogvormig vulstuk met keramische decoraties. De linkerzijgevel van de pastorie bestaat uit drie gevelvlakken. Het middendeel en het linkerdeel springen vooruit. Tussen deze gevelvlakken afgeschuinde hoeken. Middendeel van de linkerzijgevel van de pastorie uitlopend in een topgevel met wolfsdak. In het rechterdeel van de zijgevel de voordeur met hardstenen dorpel. Rechthoekige houten deur met bovenlicht. Aan de bovenzijde van deur in de tweede bouwlaag een rechthoekig venster en in de topgevel een klein rechthoekig venster met aan weerszijden drie rondboogvormige blinde gevelvlakken. In het middendeel van de linkerzijgevel een uitbouw in twee bouwlagen afgedekt met een klein zadeldak. Deze uitbouw heeft een afgeschuinde rechterzijgevel. In dit

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



afgeschuinde geveldeel in de eerste bouwlaag een smal hoog venster met hierboven in de tweede bouwlaag een kleiner rechthoekig venstertje. Aan de bovenzijde van dit kleine venster decoratief uitgebouwd metselwerk. In de voorgevel van de uitbouw twee smalle hoge vensters op ongelijke hoogte, in de tweede bouwlaag een kleiner rechthoekig venster en in de topgevel aan weerszijden van het rondboogvormig vulstuk een ronde nis. Het linkerdeel van de linkergevel springt opnieuw vooruit en heeft in de eerste bouwlaag een rechthoekig venster met rondboogvormig vulstuk en in de tweede bouwlaag een rechthoekig venster met segmentboogvormig vulstuk. Beide vensters hebben een hardstenen dorpelsteen. De dorpelstenen zijn opgenomen in een bakstenen waterlijst. Aan de rechterzijde heeft dit geveldeel weer een afgeschuinde hoek. In deze afgeschuinde hoek in de eerste en tweede bouwlaag een rechthoekig venster. Aan de bovenzijde van het venster in de tweede bouwlaag decoratief uitgebouwd metselwerk. In de achtergevel aan de tuinzijde aan de linkerzijde in de eerste bouwlaag een grote pui uit omstreeks 1980. Een venster in de tweede bouwlaag is dichtgezet. In de topgevel een rechthoekig venster. De achtergevel aan de rechterzijde is in de eerste bouwlaag eveneens dichtgezet met uitzondering van twee venstertjes. In tweede bouwlaag twee rechthoekige vensters van omstreeks 1980. De structuur van het INTERIEUR is ten dele in tact. De uitmontering van het interieur is gemoderniseerd.

Waardering

De voormalige pastorie is van algemeen belang en bezit cultuurhistorische waarde als onderdeel van de religieuze bebouwing van de Sint Martinusparochie in de straatwand tegenover de wettelijk beschermde Sint Martinuskerk. Het pand bezit architectuurhistorische waarde vanwege de toegepaste bouwstijl en detaillering. Het pand is van historisch stedenbouwkundig belang vanwege de situering in een straatwand met religieuze bebouwing en vanwege de gaafheid, met name van het exterieur en de typologische zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Religieuze gebouwen

Subcategorie

Kerkelijke dienstwoning

Functie

Pastorie(F)



Monumentnummer*: 524714

Status rijksmonument
Inschrijving register* 03 februari 2003
Kadaster deel/nr 82754/120

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Venlo Venlo Limburg

Locatiennaam Locatieomschrijving
Venlo

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Venlo I 6378

Omschrijving**

Inleiding

Voormalige kosterwoning van de Sint Martinusparochie. Het pand is opgenomen in de straatwand met religieuze dienstwoningen aan de zuidzijde van de Sint Martinuskerk. De voormalige kosterwoning is gebouwd in de stijl van het Traditionalisme. Het pand werd gebouwd omstreeks 1880 aansluitend aan de voormalige pastorie aan het binnenplein bij de Grote Kerkstraat.

Omschrijving

Tussenwoning op een rechthoekige plattegrond. Het pand telt twee bouwlagen plus zolderverdieping onder een wolfdak. Het toegepaste bouw materiaal is baksteen en natuursteen. Voorgevel met speklagen in lichte tint baksteen. Plint met waterlijst. In de voorgevel een grote segmentboogvormige houten poort. Hierachter bevond zich oorspronkelijk de stalling voor de lijkwagen. Rechts van deze poort de rechthoekige houten voordeur. De voordeur heeft een bovenlicht met aan de bovenzijde een rondboogvormig vulstuk met hierin decoratief metselwerk. De voordeur heeft twee treden in hardsteen. In de tweede bouwlaag twee rechthoekige vensters met bovenlichten met aan de bovenzijde segmentboogvormige vulstukken. Vensters in de tweede bouwlaag met hardstenen dorpelstenen. Dorpelstenen opgenomen in een doorlopende waterlijst van baksteen. Aan de rechterzijde heeft de voorgevel een afgeschuinde hoek. In de eerste bouwlaag van dit gevelvlak een rechthoekig venster met een rondboogvormig vulstuk. In dit vulstuk keramische decoraties. In de tweede bouwlaag een kleiner venster met een segmentboogvormig vulstukje. Aan de bovenzijde van dit venster decoratief uitgebouwd metselwerk. Dak met overstek op houten consoles. In het voorgeveldakvlak een dakkapel van omstreeks 1980. Blinde linkerzijgevel. Linkerzijgevel loopt uit in een topgevel met dakoverstek. In de achtergevel aan de tuinzijde is in de eerste bouwlaag omstreeks 1980 een venster toegevoegd. In het overige gevelvlak een viertal kleine vensters met hardstenen dorpels. Het INTERIEUR is zowel qua structuur als uitmonstering gemoderniseerd.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Waardering

De voormalige kosterwoning is van algemeen belang en bezit cultuurhistorische waarde als onderdeel van de religieuze bebouwing van de Sint Martinusparochie in de straatwand tegenover de wettelijk beschermde Sint Martinuskerk. Het pand bezit architectuurhistorische waarde vanwege de toegepaste bouwstijl en detaillering. Het pand is tevens van historisch- stedenbouwkundig belang vanwege de situering in een straatwand met religieuze bebouwing en vanwege de gaafheid, met name van het exterieur, en de typologische zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Religieuze gebouwen

Subcategorie

Kerkelijke dienstwoning

Functie

Kosterwoning



Monumentnummer*: 524715

Status rijksmonument
Inschrijving register* 03 februari 2003
Kadaster deel/nr 82754/189

Woonplaats* Venlo
Gemeente* Venlo
Provincie* Limburg

Locatiennaam Venlo
Locatieomschrijving

Kadastrale gemeente* Venlo
Sectie* I
Kadastraal object*
Appartement aanduiding
Grondperceel 7029

Omschrijving**

Inleiding

Het object betreft één van beide voormalige kapelanieën van de Sint Martinusparochie. Het pand is opgenomen in de straatwand met religieuze dienstwoningen aan de zuidzijde van de Sint Martinuskerk. De voormalige kapelanie is gebouwd in de stijl van het Traditionalisme met invloed van Neo-rennaissance. Het pand werd gebouwd omstreeks 1880 aansluitend aan de voormalige kosterswoning aan het binnenplein bij de Grote Kerkstraat.

Omschrijving

Voormalige kapelanie op een rechthoekige plattegrond. Het pand telt twee bouwlagen plus een zolderverdieping met wolfdak. Het toegepaste bouw materiaal is baksteen en natuursteen. Speklagen in een lichte tint baksteen. Rechthoekige houten vensters met zij- en bovenlichten. Rechthoekige houten deur met bovenlicht. De voorgevel is asymmetrisch ingedeeld. In het linkerdeel van de voorgevel de voordeur. Deze dateert van omstreeks 1970. De vensters zijn eveneens niet authentiek. Deur en vensters met hardstenen dorpelstenen. De dorpelstenen zijn opgenomen in een bakstenen waterlijst. In de plint twee kleine keldervensters. Deur en vensters eerste bouwlaag met een rondboogvormig vulstuk met hierin keramische decoraties. In de tweede bouwlaag aan de bovenzijde van de voordeur een tweedelig venster met een rondboogvormig vulstuk. Daarnaast twee driedelige vensters met een segmentboogvormig vulstuk. Onder de dakrand kleine boogfriezen. Aan de linkerzijgevel in het verlengde van de voorgevel een aangebouwde muur ter hoogte van anderhalve en een halve bouwlaag. Aan het rechterdeel van de linkerzijgevel een aangebouwde serre met plat dak met hierop een balkon. In de tweede bouwlaag een rechthoekige dubbele balkondeur met driedelig bovenlicht. Aan het linkerdeel van de linkerzijgevel een forse uitbouw over twee bouwlagen en afgedekt met een zadeldak. In de tweede bouwlaag van deze uitbouw een driedelig venster met rondboogvormig vulstuk. Aan de achtergevel tuinzijde een aangebouwde serre met plat dak. Deze dateert van

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



omstreeks 1970. Het INTERIEUR is qua structuur en uitmontering gemoderniseerd.

Waardering

De voormalige kapelanie is van algemeen belang en bezit cultuurhistorische waarde als onderdeel van de religieuze bebouwing van de Sint Martinusparochie in de straatwand tegenover de wettelijk beschermde Sint Martinuskerk. Het pand bezit architectuurhistorische waarde vanwege de toegepaste bouwstijl en detaillering. Het pand is tevens van historisch-stedenbouwkundig belang vanwege de situering in een straatwand met religieuze bebouwing en vanwege de gaafheid, met name van het exterieur, en de typologische zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Religieuze gebouwen

Subcategorie

Kerkelijke dienstwoning

Functie

Kapelanie



Monumentnummer*: 524716

Status rijksmonument
Inschrijving register* 03 februari 2003
Kadaster deel/nr 82754/175

Woonplaats* Venlo
Gemeente* Venlo
Provincie* Limburg

Locatiennaam Venlo
Locatieomschrijving

Kadastrale gemeente* Venlo
Sectie* I
Kadastraal object*
Appartement aanduiding
Grondperceel 7029

Omschrijving**

Inleiding

Een van beide voormalige kapelanieën van de Sint Martinusparochie. Het pand is opgenomen in de straatwand met religieuze dienstwoningen aan de zuidzijde van de Sint Martinuskerk. De voormalige kapelanie is gebouwd in de stijl van het Traditionalisme met invloed van Neo-rennaissance. Het pand werd gebouwd omstreeks 1880 aansluitend aan de andere voormalige kapelanie aan het binnenplein bij de Grote Kerkstraat.

Omschrijving

Voormalige kapelanie op een rechthoekige plattegrond. Het pand telt twee bouwlagen plus een zolderverdieping met wolfdak. Het toegepaste bouw materiaal is baksteen en natuursteen. Speklagen in een lichte tint baksteen. Rechthoekige houten vensters met zij- en bovenlichten. Rechthoekige houten deur met bovenlicht. De voorgevel is asymmetrisch ingedeeld. In het linkerdeel van de voorgevel de voordeur. Deze dateert van omstreeks 1970. De vensters zijn eveneens niet authentiek. Deur en vensters met hardstenen dorpelstenen. De dorpelstenen zijn opgenomen in een bakstenen waterlijst. In de plint twee kleine keldervensters. Deur en vensters eerste bouwlaag met een rondboogvormig vulstuk met hierin keramische decoraties. In de tweede bouwlaag aan de bovenzijde van de voordeur een tweedelig venster met een rondboogvormig vulstuk. Daarnaast twee driedelige vensters met een segmentboogvormig vulstuk. Onder de dakrand kleine boogfriezen. In het dakvlak van de voorgevel twee grote kantelvensters van omstreeks 1970. Aan de linkerzijgevel in het verlengde van de voorgevel een aangebouwde muur ter hoogte van anderhalve en een halve bouwlaag. Helemaal links in deze muur een segmentboogvormige houten deur. Aan het rechterdeel van de linkerzijgevel een aangebouwde serre met plat dak met hierop een balkon. Deze serre is omstreeks 1970 vergroot met een volume waardoor de voormalige binnenplaats thans geheel is overdekt. Aan de straatzijde een driedelig bovenlicht behorend bij deze aanbouw. In de tweede bouwlaag boven de serre een

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



rechthoekige dubbele balkondeur met driedelig bovenlicht. Aan het linkerdeel van de linkerzijgevel een forse uitbouw over twee bouwlagen en afgedekt met een zadeldak. In de tweede bouwlaag van deze uitbouw een driedelig venster met rondboogvormig vulstuk. In de achtergevel aan de tuinzijde zijn omstreeks 1970 twee vensters toegevoegd. In de tweede bouwlaag achtergevel een drietal kleine venstertjes. Het INTERIEUR is qua structuur en uitmonstering gemoderniseerd.

Waardering

De voormalige kapelanie is van algemeen belang en bezit cultuurhistorische waarde als onderdeel van de religieuze bebouwing van de Sint Martinusparochie in de straatwand tegenover de wettelijk beschermde Sint Martinuskerk. Het pand bezit architectuurhistorische waarde vanwege de toegepaste bouwstijl en detaillering. Het pand is tevens van historisch-stedenbouwkundig belang vanwege de situering in een straatwand met religieuze bebouwing en vanwege de gaafheid, met name van het exterieur, en de typologische zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Religieuze gebouwen

Subcategorie

Kerkelijke dienstwoning

Functie

Kapelanie



Monumentnummer*: 524717

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	03 februari 2003
Kadaster deel/nr	82755/1

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Venlo	Venlo	Limburg

Locatiennaam	Locatieomschrijving
Venlo	

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Venlo	I			7029

Omschrijving**

Inleiding

Repetitielokaal met bovenwoning gebouwd in 1923 naar een ontwerp van architect Jules Kayser. De bouwstijl is Traditionalisme met elementen van het Expressionisme. Het pand maakt deel uit van de straatwand met religieuze bebouwing aan de noordzijde van Sint Martinuskerk. Deze straatwand omsluit samen met de tegenoverliggende Sint Martinuskerk een langwerpig pleintje.

Omschrijving

Halfvrijstaand repetitielokaal met bovenwoning. Het pand telt twee bouwlagen en wordt afgedekt met een plat dak. Het toegepaste bouw materiaal is baksteen met metselwerk in halfsteensverband. Rechthoekige houten vensters en deuren. Vensters deels met glas-in-lood bovenlichten. Rechterdeel voorgevel terugliggend met in dit geveldeel een smeedijzeren toegangspoort onder een brede houten luifel naar het repetitielokaal. Linkerdeel voorgevel met hoge bakstenen plint met hierin decoratief metselwerk. In het rechterdeel van deze voorgevel drie hoge trappenhuisvensters met glas-in-lood. In het linkergeveldeel vier kleine rechthoekige vensters. In de tweede bouwlaag rechts twee kleine vensters en aan de linkerzijde een groter rechthoekig venster. Onder de dakrand decoratief metselwerk. De voordeur naar de bovenwoning bevindt zich in de rechterzijgevel van het vooruitspringend geveldeel. In het terugliggend geveldeel een portaal met hierin links een dubbele toegangsdeur naar het repetitielokaal en rechts een deur naar de tuin. Portaal met authentieke vloer met rode en zwarte tegels. In de tweede bouwlaag van het terugliggend geveldeel een rechthoekig venster. In de linkerzijgevel in de eerste bouwlaag vijf grote vensters met glas-in-lood bovenlichten. In de tweede bouwlaag een erkervenster met links hiervan vier venstertjes die zijn dichtgezet. In de achtergevel in de tweede bouwlaag verbouwingssporen. Van het interieur is onder meer het volgende van belang. De structuur en uitmontering van het interieur zijn vrijwel in tact. Op de begane grond een groot repetitielokaal voor het parochiekoor met in de linkerwand twee muurkasten en een kleine keuken met toiletruimte.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De plafondbalken rusten op licht geornamenteerde consoles. De bovenwoning heeft een kleine hal met authentieke vloer met rode en zwarte tegels. Authentieke trap met hoofdbaluster en leuning met spijlen. Op de verdieping drie kamers en keuken met paneeldeuren.

Waardering

Het repetitielokaal met bovenwoning is van algemeen belang en bezit cultuurhistorische waarde als onderdeel van de religieuze bebouwing van de Sint Martinusparochie in de straatwand tegenover de wettelijk beschermde Sint Martinuskerk. Het pand bezit architectuurhistorische waarde vanwege de toegepaste bouwstijl en als voorbeeld van het oeuvre van architect Jules Kayser. Het pand is tevens van historisch-stedenbouwkundig belang vanwege de situering in een straatwand met religieuze bebouwing en vanwege de gaafheid en typologische zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Sport, recreatie, vereniging en horeca

Subcategorie

Vergadering en vereniging

Functie

Vergaderzaal