



Complexnummer: 525063

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Villa en Koetshuis

Aantal complexonderdelen

2

Monumentnummers van complexonderdelen

520529, 525064

Woonplaats

Roermond

Gemeente

Roermond

Provincie

Limburg

Locatie van het hoofdoject

Kapellerlaan 179, 6045 AD te Roermond

Complexomschrijving

Inleiding

Complex bestaande uit grote, vrijstaande VILLA (1) uit 1904 (Huize Marie-Louise) naar ontwerp van F. Dupont, architect te Roermond en vrijstaand KOETSHUIS (2) aan de achterzijde van de villa. Beide complexonderdelen zijn aan de noord-oostzijde van de Kapellerlaan gesitueerd en worden omgeven door een grote tuin.

Waardering

Het complex bestaande uit de grote vrijstaande VILLA genaamd Huize Marie-Louise (1904), naar ontwerp van F. Dupont, architect te Roermond en het vrijstaande KOETSHUIS vertegenwoordigt algemeen belang wegens:

- de ouderdom; - de functionele, historische en ontwerp-kunstige onderlinge betrokkenheid van de complexonderdelen; - de betekenis voor de geschiedenis van het wonen; - het belang voor de architectuurgeschiedenis, die met name in de gehanteerde bouwstijl van de villa tot uitdrukking komt, t.w. Jugendstil alsook in de gaafheid van bouwmassa materiaalbehandeling en detaillering; - het kunsthistorische belang dat in de gaafheid en de geleding van het interieur van de villa besloten ligt; - de samenhangende en veelzijdige historische belevingsmomenten die in het complex van villa en koetshuis tot uitdrukking komen.



Monumentnummer*: 520529

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 april 2002
Kadaster deel/nr	82726/182

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Roermond	Roermond	Limburg

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Roermond	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Roermond	B			6312

*Omschrijving***

Inleiding

Grote vrijstaande villa gesitueerd aan de noordoostelijke zijde van de Kapellerlaan. Rondom de villa een grote tuin met in de achtertuin een voormalig koetshuis. De villa werd in 1904 gebouwd naar een ontwerp van architect F. Dupont uit Roermond.

De opdrachtgever was dhr. Wolfs die behoorde tot de zgn. Roermondse kermisadel. De bouwstijl is traditionalistisch met sterke Jugendstil invloeden.

Omschrijving

Vrijstaande VILLA op een veelhoekige plattegrond. De villa telt twee bouwlagen en wordt afgedekt met schilddaken met leien in schubdekking. Brede houten bakgoot op houten consoles. Diverse dakkapellen. Het toegepaste bouw materiaal is baksteen, metselwerk in kruisverband en hardsteen. In de eerste bouwlaag rechthoekige houten vensters met bovenlichten met kleine roedeverdeling. Rechthoekige houten deuren. In de tweede bouwlaag segmentboogvormige en rondboogvormige houten vensters.

Vensters met hardstenen dorpelstenen. Bovenlichten vensters met hardstenen aanzet- en sluitstenen. Segmentboogvormige houten balkondeuren.

Asymmetrische indeling VOORGEVEL. Linkerdeel voorgevel vooruitspringend met in de eerste bouwlaag een driezijdige erker met hierop een balkon met stenen balustrade. Plint van de erker geaccentueerd met horizontale band geglazuurde steentjes met op de hoeken hardstenen hoekstenen. Erkervensters met doorlopende hardstenen dorpelstenen. In de vulstukken van de erkervensters decoratieve tegeltableaus. Rondbogen aan bovenzijde erkervensters met hardstenen aanzet- en sluitstenen en decoratief metselwerk.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Balkonbalustrade in baksteen met cementering. Balustrade voorzien van kleine boogjes. Balkondeur met zij- en bovenlichten. Bovenlicht balkondeur met hardstenen aanzet- en sluitstenen. Aan bovenzijde balkondeur een gestuct geveldeel met de tekst Huize Marie-Louise. Aan weerszijden van deze plaquette tussen de gootconsoles een hardstenen gevelsteen.

Geveldeel met rondboog venster uitlopend in een topgevelachtige dakkapel met hierin een rondboogvormig venster. Bovenlicht van dit venster met hardstenen aanzet- en sluitstenen.

In de oksel van het vooruitspringende linkervoorgeveldeel en het terugliggende rechtervoorgeveldeel het middengeveldeel met entree. Entree met twee hardstenen toegangstreden. Authentieke houten paneeldeur met aan de linkerkant een hoog zijlicht met decoratief traliewerk. Deur met segmentboogvormig driedelig bovenlicht. Deur onder een glazen luifel op een smeedijzeren console. Boven de deur in de tweede bouwlaag een rondboogvormig venster met kleine roedeversdeling.

De tweede bouwlaag van dit geveldeel wordt afgesloten met een plat dak met hierop een klein balkonnetje met decoratief boogvormig smeedijzeren hekje.

Rechtervoorgeveldeel met in de eerste bouwlaag een erker met plint geaccentueerd met een horizontale band geglazuurde baksteentjes; met bakstenen basement en aan de linkerkant een bakstenen scheidingsmuur. Scheidingsmuur aan de voorzijde bekleedt met een band natuursteen; aan de bovenzijde uitlopend in een hardstenen mannenhoofdje. Bovenzijde van de scheidingsmuur boogvormig oplopend. Erker telt vijf houten vensterkozijnen met bovenlichten met kleine roedeversdeling.

Erker met leien schilddak. Op de erker een balkon met decoratief smeedijzeren balkonhekje. Segmentboogvormige houten balkondeur met zij- en bovenlichten. Brede houten bakgoot op houten consoles. Een kleine dakkapel met leien schilddakje.

RECHTERZIJGEVEL met in de eerste bouwlaag vijf rechthoekige houten vensters met segmentboogvormige bovenlichten. In de tweede bouwlaag een segmentboogvormig schoorsteenkanaal rustend op twee deels hardstenen consoles. Aan weerszijden van dit schoorsteenkanaal een rechthoekig houten vensters met bovenlicht met hardstenen latei. Op het dakvlak een hoge bakstenen schoorsteen en twee kleine dakkapellen.

Het rechterdeel van de LINKERZIJGEVEL iets vooruitspringend met geaccentueerde plint; en in de eerste bouwlaag een hardstenen speklaag. In de eerste bouwlaag van het vooruitspringende geveldeel een rechthoekig houten venster met bovenlicht met roedeversdeling. In het rondboogvormige vulstuk van het venster een decoratief tegeltableau. In de tweede bouwlaag een rechthoekig houten venster met bovenlicht met kleine roedeversdeling. Aan de benedenzijde van het venster een speklaag in geglazuurde baksteen. Terugliggend deel linkerkant met aan bovenzijde plint een hardstenen gevelsteen met inscriptie "Eerste steen gelegd 28 mei 1904". In de eerste en tweede bouwlaag een klein en een groot rechthoekig venster met hardstenen dorpelsteen en latei. In de tweede bouwlaag tussen de vensters een geprofileerd schoorsteenkanaal rustend op een deels hardstenen console.

Linkerdeel van de ACHTERGEVEL vooruitspringend met in de eerste bouwlaag een aangebouwde serre met bakstenen basement, houten vensterkozijnen en een lessenaarsdak. Serre met dubbele tuindeuren. Bovenlichten met kleine roedeversdeling. In de tweede bouwlaag een dubbel segmentboogvormig venster gescheiden door een bakstenen stijl. Bovenlichten met roedeversdeling. Hardstenen dorpelsteen en sluitsteen. Aan beneden- en bovenzijde van het venster een horizontale band groen geglazuurde baksteen.

Terugliggend rechtergeveldeel met in de eerste bouwlaag een authentieke rechthoekige houten deur met bovenlicht met

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



roedeverdeling. Deur met rondboogvormig glaspaneel en decoratieve hardstenen latei. Deur met klein bordes met twee treden. Aan de bovenzijde van de deur een groot segmentboogvormig glas-in-lood venster met een middendeel dat naar beneden doorloopt.

In het rechterdeel van de achtergevel een rechthoekige houten deur met aan de linkerkzijde een een driedelig venster. Deur en venster met bovenlicht met roedeverdeling. In de tweede bouwlaag een groot segmentboogvormig venster met een bakstenen middenstijl en bovenlichten met kleine roedeverdeling. Aan de linkerkzijde van dit venster een kleiner segmentboogvormig venster met bovenlichten. In de tweede bouwlaag twee speklagen in groen geglazuurde baksteen. Dakvlak met drie kleine dakkapellen en een bakstenen schoorsteen.

Van het INTERIEUR is onder meer het volgende van belang.

Kleine voorhal met vloer met grote grijze marmer tegels. Wanden met zwierige stucwerk belijning met bloemmotieven. Tussen de centrale hal en de kleine voorhal een rechthoekige houten authentieke deur met glas-in-lood paneel. Deur met zijlichten en bovenlicht met deels gekleurd glas-in-lood. Bovenlicht met boogvormig motief. Rechthoekige houten paneeldeuren. In de centrale hal authentieke trap met hoofdbaluster en spijlen met Jugendstil-motieven; vloer met grote grijze marmer tegels; halwanden met enkele gestucte pilasters met bloemmotieven; enkele gestucte rondbogen. In de kamer links een haardlijst in zwarte marmer met hierin o.a. cirkelmotieven; erker met houten schuiframen met hierin aan de bovenzijde uitgesneden hoofdjes.

Plafonds met stucwerk rozetten met slinger- en bloem en W-motieven. De W verwijst naar de opdrachtgever dhr. Wolfs. In de woonkamer rechts authentieke houten schuifdeuren.

Schuifdeuren, zijlichten en bovenlicht met glas-in-lood.

In de vml. keuken een authentieke schouw op twee houten kolommen. In tweede kamer aan rechterzijde eveneens plafond met decoratief stucwerk; authentieke deuren met zij- en bovenlichten naar de serre. Op de eerste verdieping enkele kamers met haardlijsten in marmer en met gestucte rozetten.

Waardering

De villa Marie Louize is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling.

De villa bezit architectuurhistorische waarde wegens de esthetische kwaliteiten van het ontwerp, het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek. Ensemblewaarde ontleent de villa aan de situering aan de Kapellerlaan. De Kapellerlaan is met haar villa- en landhuisbebouwing als geheel van belang voor de ontwikkeling en het aanzien van dit deel van Roermond.

De villa is van belang wegens de architectonische gaafheid van het exterieur en het interieur, en de hoge mate van architectuurhistorische en typologische zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 525064

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 april 2002
Kadaster deel/nr	82840/57

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Roermond	Roermond	Limburg

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Roermond	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Roermond	B			6312

*Omschrijving***

Omschrijving

Aan de achterzijde van de villa een vrijstaand voormalig KOETSHUIS. Het koetshuis bezit een rechthoekige plattegrond telt een bouwlaag en wordt afgedekt met en zadeldak met mulden pannen.

In de kopgevel aan de westzijde is in de eerste bouwlaag een poort vervangen door een vensterkozijn van omstreeks 1990. Aan weerszijden van dit venster een klein smal venster met hardstenen dorpelsteen en latei. In de topgevel een rondboogvormig houten luik met bakstenen middenstijl. De topgevel wordt bekroond met ronde sluitsteen met hierin een bloemmotief. Voorgevel met asymmetrische indeling. In het midden een rondboogvormige deur van omstreeks 1990 met aan de bovenzijde een sluitsteen in de vorm van een paardenhoofd. Aan de bovenzijde van deur een rechthoekig houten hooizolderluik met in het rondboogvormige vulstuk een hijsbalk. Hooizolderluik in een topgevelachtige dakkapel. In het geveldeel links van de deur drie segmentboogvormige vensters met hardstenen dorpelstenen.

Aan de benedenzijde van de vensters een horizontale band groen geglaazuurde baksteen.

In het geveldeel rechts van de deur twee segmentboogvormige vensterkozijnen op de plaats van de vroegere staldeuren.

Daarnaast twee smalle venstertjes en een segmentboogvormig venster. In de kopgevel aan de oostzijde twee rechthoekige houten vensters met een segmentboogvormig bovenlicht.

Aan de straatzijde een erfafscheiding bestaande uit bakstenen kolommen met een grijze cementering met hiertussen smeedijzeren hekken op een laag muurtje.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Waardering

Het koetshuis behorend bij Villa Marie-Louise bezit algemeen belang op basis van:

- de ouderdom; - de gaaf behouden hoofdvorm; - de kenmerkende historische detaillering zoals bijvoorbeeld hijsbalk, hooizolderluik en sluitsteen met paardenhoofd.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie