



**Complexnummer: 525352**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56  
E info@cultureelerfgoed.nl

---

*Complexnaam*

Suse's Hoeve

*Aantal complexonderdelen*

3

*Monumentnummers van complexonderdelen*

525353, 525354, 526215

*Woonplaats*

Goudswaard

*Gemeente*

Hoeksche Waard

*Provincie*

Zuid-Holland

*Locatie van het hoofdobject*

Gebrokendijk 6, 3267 LK te Goudswaard

*Complexomschrijving*

**Inleiding**

Het BOERDERIJCOMPLEX genaamd "Suse's Hoeve" ligt aan de Gebrokendijk in de gemeente Korendijk. Op deze voormalige pachtboerderij heeft tot voor kort vier generaties lang dezelfde familie gewoond en gewerkt. De BOERDERIJ bestond oorspronkelijk, te oordelen naar de bouwsporen, uit een Vlaamse schuur met ervoor geplaatst langshuis. Dit laatste is rond 1937 na een brand vervangen door een dwarshuisop rechthoekige plattegrond. Op het erf bevinden zich een nog grotendeels gaaf ZOMERHUIS annex KARNHUIS, eveneens op een rechthoekige plattegrond, een TOEGANGSHEK en enkele later bijgebouwde houten schuurtjes.

De boerderij heeft sinds kort geen agrarische functie meer maar wordt gebruikt als woonhuis. De houten schuurtjes zijn van ondergeschikt belang.

**Omschrijving**

Het complex is gesitueerd op een hoekperceel in een bocht van de Gebrokendijk op een rechthoekig erf. Het erf, temidden van weiland en bomen, is verhard met grind. Een smeedijzeren toegangshek met gecanneleerde pijlers - met aan de linkerkant de naam van de hoeve - en een sierbekroning geeft toegang tot het erf. Op de spijlen van het hek staan decoratieve punten en onder een halfronde regel krulwerk.

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De boerderij staat midden op het erf. De nok van het dwarshuis ligt parallel aan de weg, de nok van de Vlaamse schuur ligt loodrecht op de weg. Vóór het woonhuis staan drie leilinden. Rechts van het woonhuis met bedrijfsgedeelte is het zomerhuis gesitueerd met de nok evenwijdig aan die van de Vlaamse schuur, hiervoor één leilinde. Tussen zomerhuis en woonhuis loopt een grindpad naar het achtererf. Rechts achter op het erf bevinden zich enkele eenvoudige houten schuurtjes. Links van het woonhuis ligt een grasveld.

#### Waardering

Het boerderijcomplex is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde.

- \tHet complex heeft cultuurhistorische waarde als een goed voorbeeld van een gemengd agrarisch bedrijf met een zeer grote Vlaamse schuur, een schuurtype dat karakteristiek is voor veel boerderijen op de Zuid-Hollandse eilanden. Hoewel de boerderij niet meer als zodanig in gebruik is, heet het alle oorspronkelijke kenmerken behouden.

- \tHet complex heeft architectuurhistorische waarde als een goed voorbeeld van een agrarisch bedrijf met opstallen in een Ambachtelijk-traditionele bouwtrant.

- \tHet complex heeft ensemblewaarde vanwege de ruimtelijk-functionele en visuele samenhang tussen de samenstellende complexonderdelen en vanwege de vrije ligging aan een bocht in de Gebrokendijk.

- \tHet complex heeft enige zeldzaamheidswaarde vanwege de aanwezigheid van een zeer grote Vlaamse schuur, die is voorzien van zes H-gebinten en vanwege de compleetheid van het erf met (intact) zomerhuis.

- \tHet complex is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid.

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 525353

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	10 juni 2002
Kadaster deel/nr	82913/120

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>		
Goudswaard	Hoeksche Waard	Zuid-Holland		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Goudswaard	E			1900

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

De in een Ambachtelijk-traditionele trant gebouwde BOERDERIJ bestaande uit een woonhuis met Vlaamse schuur maakt deel uit van het complex aan de Gebroken Dijk 6 in de gemeente Korendijk. Het woonhuis werd na een brand in 1937 nieuw gebouwd. De Vlaamse schuur is vermoedelijk halverwege de negentiende eeuw van hout gebouwd, maar is in de eerste decennia van de twintigste eeuw versteend.

Het interieur van het woonhuis is recent (XXd) grotendeels vernieuwd en van ondergeschikt belang.

#### Omschrijving

De boerderij bestaat uit een dwarshuis dat vóór een Vlaamse schuur geplaatst is. Beide zijn opgetrokken in gele ijsselsteen.

Het vanuit een rechthoekige plattegrond opgetrokken woonhuis is gedeeltelijk onderkelderd en voorzien van één bouwlaag onder de kaplaag. Dit dwarshuis heeft een schilddak met grijze pannen en rode pannen op de nok en de hoekkepers. Uit het voorste dakschild twee dakkapellen die zijn voorzien van frontons en klauwstukken. De gevels van het woonhuis zijn gemetseld in kruisverband met strekken boven de rechtgesloten vensters. Simpele muurankers verlevendigen zowel de voorgevel als beide zijgevels. De gelijkmatig verdeelde voorgevel heeft vijf vensters met zesruits-schuiframen en twee kleine keldervensters met diefijzers. Boven de vensters zijn rolluikbakken aangebracht. De entree van het woonhuis bevindt zich in de rechter zijgevel. Links van de vernieuwde deur zijn twee vensters met schuiframen aangebracht. Rechts van de deur bevindt zich het venster van de bijkeuken. Dit dubbele venster met traceringen in onder- en bovenlicht is in de jaren 1930 in deze gevel geplaatst. In de linker zijgevel staan eveneens twee vensters met schuiframen.

De schuur heeft een zadeldak met wolfseinden en gesmoorde Hollandse pannen. De gevels zijn gemetseld in kruisverband met rollagen rondom de schuurdeuren en vensters. In de rechter zijgevel staan dubbele inrijdeuren met een vaste middenstijl en een

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



bovenlicht met staande roeden. De achtergevel van de schuur bevat eveneens dubbele inrijdeuren, een kleine deur en twee halfronde vensters. De linker zijgevel is slechts voorzien van enkele kleine openingen en een vernieuwd dubbel venster. De schuur is gebouwd rondom zes H-gebinten. De schuur kent nog de oorspronkelijke indeling met een koeienstal tegen de lage zijwand, een paardenstal achterin en plaats voor hooiopslag onder de kap.

#### Waardering

De boerderij is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde.

-\tDe boerderij heeft cultuurhistorische waarde als een goed voorbeeld van een gemengd agrarisch bedrijf met een zeer grote Vlaamse schuur, die karakteristiek is voor de Zuid-Hollandse eilanden. Hoewel de boerderij niet meer als zodanig in gebruik is, vertoont de boerderij nog alle kenmerken van de oorspronkelijke functie.

-\tDe boerderij heeft architectuurhistorische waarde als een voorbeeld van een agrarisch bedrijf in de regionale Ambachtelijk-traditionele bouwtrant.

-\tDe boerderij heeft ensemblewaarde vanwege de ruimtelijk-functionele en visuele samenhang met de overige complexonderdelen en vanwege de vrije ligging in een bocht van de Gebrokendijk.

-\tDe boerderij heeft enige zeldzaamheidswaarde vanwege de zeer grote Vlaamse schuur die is voorzien van zes H-gebinten en vanwege de compleetheid van het erf met (intact) zomerhuis.

-\tDe boerderij is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur en het interieur van het bedrijfsgedeelte.

#### Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

#### Subcategorie

Boerderij (M)

#### Functie

Boerderij(M1)



## Monumentnummer\*: 525354

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	10 juni 2002
Kadaster deel/nr	82913/116

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Goudswaard	Hoeksche Waard	Zuid-Holland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Goudswaard	E			1900
Goudswaard	E			1899

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

Het ZOMERHUIS annex KARNHUIS maakt deel uit van het complex Gebroekendijk 6 in de gemeente Korendijk. Het zomerhuis is halverwege de negentiende eeuw gebouwd in een Ambachtelijk-traditionele trant, tegelijkertijd met de boerderij. Het zomerhuis is in vrijwel gave staat.

#### Omschrijving

Het zomerhuis is aan de rechterzijde van het dwarshuis en schuur gesitueerd met de nok evenwijdig aan die van de schuur. Het pand, met begane grond en kap, is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond in gele ijsselsteen in kruisverband en staat onder een zadeldak met rode pannen. Aan de rechterzijde heeft het huis een enigszins gewelfde aankapping. De rechtgesloten deur en vensters staan onder rollagen. Simpele muurankers verlevendigen de gevels.

De hoofdentree met eenvoudige deur onder tweeruits bovenlicht bevindt zich in de linker zijgevel. Links van de deur bevindt zich een venster met twaalfruits schuifraam en twee dubbele deuren, rechts van de deur staan twee van dergelijke vensters.

De voorkant met tuitgevel heeft in beide bouwlagen een venster met schuifraam. De achtergevel heeft halfronde vensters met roedenverdeling in de gietijzeren ramen.

Inwendig verkeert het zomerhuis nog grotendeels in de originele staat. Er zijn nog vele originele onderdelen aanwezig zoals een bedstede en een mechanisme om te karnen.

#### Waardering

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Het zomerhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde.

-\tHet zomerhuis heeft cultuurhistorische waarde als bijzonder onderdeel van een voor de regio karakteristiek boerderijtype.

-\tHet zomerhuis heeft ensemblewaarde vanwege de ruimtelijk-functionele en visuele samenhang met de overige complexonderdelen en vanwege de vrije ligging op het hoekperceel in de bocht van de Gebrokindijk.

-\tHet complexonderdeel heeft architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een zomerhuis in een Ambachtelijk-traditionele bouwtrant en vanwege de samenhang tussen in- en exterieur.

-\tHoewel meerdere boerderijen een zomerhuis hebben gehad, heeft een zomerhuis dat nog (in redelijke mate) intact is tegenwoordig tevens zeldzaamheidswaarde.

-\tHet zomerhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid.

*Hoofdcategorie*

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderijen, molens en bedrijven

*Subcategorie*

Boerderij (M)

Boerderij (M)

*Functie*

Zomerhuis

Karnhuis



## Monumentnummer\*: 526215

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	10 juni 2002
Kadaster deel/nr	82952/33

---

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>		
Goudswaard	Hoeksche Waard	Zuid-Holland		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Goudswaard	E			1900

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

TOEGANGSHEK behorende bij het boerderijcomplex Gebrokendijk 6 te Goudswaard in de gemeente Korendijk. Het laat negentiende-eeuwse hek staat aan de entree naar het erf tussen boerderij en zomerhuis.

#### Omschrijving

Smeedijzeren toegangshek met gecanneleerde hekpijlers - met aan de linker kant de naam van de boerderij - en een sierbekroning. Op de spijlen van het hek decoratieve punten en onder een halfronde regel krulwerk.

#### Waardering

Toegangshek van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, architectuurhistorische en ensemblewaarde als historisch-functioneel onderdeel van het boerderijcomplex Suse's hoeve.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Voorwerpen op pleinen en dergelijke	Erfscheiding(D)	Toegangshek

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument