



Monumentnummer*: 495685

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 15 januari 1996
Kadaster deel/nr: 8000/39

*Woonplaats** Hensbroek
*Gemeente** Koggenland
*Provincie** Noord-Holland

| <i>Straat*</i> | <i>Nr*</i> | <i>Toev.*</i> | <i>Postcode*</i> | <i>Woonplaats*</i> | <i>Situering</i> | <i>Locatie</i> |
|----------------|------------|---------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|
| Dorpsweg | 59 | | 1711 RG | Hensbroek | | |

| <i>Kadastrale gemeente*</i> | <i>Sectie*</i> | <i>Kad. object*</i> | <i>Appartement</i> | <i>Grondperceel</i> |
|-----------------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Obdam | G | | | 1919 |
| Obdam | G | | | 1920 |

*Rijksmonumentomschrijving***

Inleiding STOLPBOERDERIJ van het Noordhollandse type, gesitueerd aan de oostzijde van de Dorpsweg met de noklijn haaks op de weg. De boerderij dateert waarschijnlijk uit het derde kwart van de 19de eeuw. De rechterzijde (Z) is vernieuwd, echter zonder het monumentale aanzien van de boerderij te schaden. N.B. De aanbouw aan de achterzijde valt buiten de bescherming. Omschrijving Op rechthoekig grondplan gebouwde en deels onderkelderde stolpboerderij onder rietgedekt schilddak met getoogde spiegel aan de voorzijde (W) en omgaande pannenrand. De spiegel heeft een rode geglazuurde Hollandse pan, de pannenrand een zwarte Hollandse pan. Boven de spiegel staat in het westelijk dakschild een ronde schoorsteen op vierkante basis. De inwendige houten draagconstructie bevat een uit vier pijlers opgebouwd vierkant met dekbalkgebint en overstek boven de woning (W). Aan de westzijde van het vierkant bevindt zich de woning, aan de noordzijde de dars en aan de oost- en zuidzijde de koestal. Het metselwerk is boven een met cement aangestreeken plint opgetrokken in rode baksteen met gele baksteen ter decoratie. De darswand bestaat uit horizontaal beschot (rabatdelen). De symmetrisch ingedeelde en rijk gedecoreerde voorgevel (W) wordt door viergeblokte pilasters - waarvan twee hoekpilasters - verdeeld in drie traveeën die elk twee vensterassen bevatten. De gevel wordt door een gesneden kroonlijst op consoles afgesloten. Boven de middelste travee bevindt zich een dakkapel onder flauw hellend zadeldak met overstek, rijk gesneden windveren en makelaar. Het metselwerk van de dakkapel heeft hoekpilasters, speklagen en een dubbel getoogd centraal venster. Boven dit venster heeft de dakkapel drie kleine ronde vensters. Ook de beide zijmuren van de dakkapel hebben elk een klein rond venster. De zes vensterassen van de voorgevel hebben vijf getoogde

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



schuifvensters, de tweede as vanaf rechts (Z) bevat de (vernieuwde) voordeur. De linkerzijde (N) wordt afgesloten door een houten goot die lager ligt dan de kroonlijst van de voorgevel. De linkerzijde heeft in de gemetselde rechterhelft (W) twee schuifvensters met T-profiel. De houten linkerhelft (darswand) bevat drie kleine vierkante vierruitsvensters. De achterzijde (O) bevat rechts (N) de darsdeur en links daarvan respectievelijk twee getoogde ijzeren stalvensters. Waardering De stolpboerderij is van algemeen belang uit architectuur- en cultuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard voorbeeld van agrarische bouwkunst uit het derde kwart van de 19de eeuw. De boerderij heeft situationele waarde vanwege de prominente stedenbouwkundige situering.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Boerderij(M1)