



**Monumentnummer\*: 498850**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21  
F 033 421 77 99  
E info@cultureelerfgoed.nl

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 29 oktober 1996  
Kadaster deel/nr: 8341/26

*Complexnummer*

498841

*Complexnaam*

Hervormde Kerk Valkkoog

*Woonplaats\**

Sint Maarten

*Gemeente\**

Schagen

*Provincie\**

Noord-Holland

*Straat\**

Valkkogerweg

*Nr\**

39

*Toev.\**

*Postcode\**

1744 GB

*Woonplaats\**

Sint Maarten

*Situering*

Bij

*Locatie*

NW van kerk

*Kadastrale gemeente\**

Sint Maarten

*Sectie\**

D

*Kad. object\**

*Appartement*

*Grondperceel*

722

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

Omschrijving

De uit 1900 daterende CONSISTORIEKAMER, welke ten noordwesten van de Ned. Herv. dorpskerk is gelegen en daarmee wordt verbonden door middel van een tussenaanbouw, is één bouwlaag hoog op een rechthoekige plattegrond. Het pand wordt gedekt door een zadeldak bedekt met grijze platte Friese pannen. De noklijn van het pand loopt parallel aan de kerk.

De consistoriekamer is opgetrokken in rode baksteen op een uitgemetselde plint. Op de hoeken van de gevels zijn hoeklisenen uitgemetseld die doorlopen tot circa 0,5 meter boven de goot. De kopse zijden van het pand worden door eentuitgevel afgesloten die bekroond is met een natuurstenen decoratie.

De oostgevel bezit op de begane grond een driedelig houten schuifvenster en in de geveltop een ijzeren roosvenster. Deze gevelzijde is versierd met detailleringen van oranje, gele en donkergrijze baksteen. Rondom de vensters en in een horizontale baksteen laag tussen de begane grond en de verdieping bevinden zich deze versieringen. Voorts is de oostgevel met een drietal gietijzeren siermuurankers in rozetvorm versierd. Links onderaan bevindt zich in de oostgevel een natuurstenen gedenksteen met de tekst: "16 AUGUSTUS 1900 DE EERSTE STEEN AAN DIT GEBOUW

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



GELEGD DOOR N. DEKKER PRESIDENT KERKVOOGD".

De lange noordgevel is door middel van drie uitgemetselde lisenen in vier traveeën verdeeld. In de twee rechter traveeën bevindt zich een houten T-schuifvenster. De overige traveeën zijn blind.

De westgevel bezit op de begane grond een houten schuifvenster en in de topgevel een ijzeren roosvenster. In deze gevelzijde bevinden zich enkele ijzeren muurankers.

De zuidgevel is door de daarlangs gelegen tussenaanbouw die de consistoriekamer met de kerk verbindt, nauwelijks zichtbaar.

#### Waardering

De consistoriekamer is als onderdeel van het complex van architectuurhistorisch, cultuurhistorisch en typologisch belang.

#### *Hoofdcategorie*

Religieuze gebouwen

#### *Subcategorie*

Kerk en kerkonderdeel

#### *Functie*

Consistorie