



Monumentnummer*: 507968

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 3 september 1997
Kadaster deel/nr: 9595/59

Complexnummer

507967

Complexnaam

Erve Odink

*Woonplaats**

Markelo

*Gemeente**

Hof van Twente

*Provincie**

Overijssel

*Straat**

Seinenweg

*Nr**

2

*Toev.**

*Postcode**

7475 TA

*Woonplaats**

Markelo

Situering

Locatie

*Kadastrale gemeente**

Markelo

*Sectie**

M

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

996

*Rijksmonumentomschrijving***

Omschrijving

BOERDERIJ met een samengestelde plattegrond onder een dubbel rietgedekt wolfdak dat aan de onderzijde met pannen is belegd. Het dak is boven de eindgevels afgewolfd (met uitzondering van de bovenkamer) en heeft twee dakkapellen. Het woonhuisgedeelte (O) heeft een entree met bovenlicht. Links daarvan bevinden zich twee vierruits vensters met luiken. Rechts van de deur een soortgelijk venster. De bovenkamer heeft twee vensters in de geveltop, schouderstukken en vlechtingen langs de geveleinden. In de noordelijke zijgevel van de bovenkamer bevindt zich een deur, geflankeerd door twee vensters. In de noordelijke zijgevel van de boerderij zijn twee vensters met roedenverdeling en luiken, een kelderraampje en een deur geplaatst. Daarnaast bevindt zich het stalgedeelte met drie staldeuren en vier stalramen.

De zuidelijke gevel van de boerderij bestaat uit een terugliggend deel waarin vier door roeden verdeelde vensters zijn geplaatst. Het uitspringende deel van de vroegere schuur heeft een dubbele deur met een roedenverdeling en aan weerszijden een kleiner venster.

De baander met onderschoer, voorzien van aanzet- en sluitstenen, bevindt zich in de achtergevel van de boerderij

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



(W). Aan weerszijden van de deuren zijn twee gietijzeren stalramen geplaatst onder een rondboog met sluitsteen. De deuren links en rechts in de gevel staan eveneens onder een rondboog met aanzet- en sluitstenen. Naast de rechter deur een rechtgesloten vierruuts stalraam.

De schuur die aan de boerderij is vastgebouwd had aan deze zijde een baander onder een segmentboog met aanzet- en sluitsteen. De deuren zijn nu vervangen door glas. Aan weerszijden van de vroegere baander halfronde gietijzeren stalramen. Er is onder meer een betegelde keuken aanwezig.

Waardering

Boerderij van architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:

- vanwege de redelijke gaafheid van in- en exterieur
- als belangrijk onderdeel van het erf

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Boerderij(M1)