



Monumentnummer*: 511058

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 20 januari 1999
Kadaster deel/nr: 82654/168

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*		
Barsingerhorn		Hollands Kroon		Noord-Holland		
Straat*	Nr*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Heerenweg	128		1768 BH	Barsingerhorn		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kad. object*	Appartement	Grondperceel	
Barsingerhorn		G			774	
Barsingerhorn		G			773	

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

BOERDERIJ van het kop-romp-type, gebouwd in 1898, gelegen aan de zuidzijde van de Heerenweg met noklijnen haaks op de weg.

Omschrijving

De boerderij heeft een noord-zuidgericht grondplan bestaande uit twee achter elkaar liggende rechthoeken van ongelijke grootte. De kleinere noordelijke rechthoek (aan de Heerenweg) vormt de basis voor het woonhuis, de grotere zuidelijke rechthoek voor het bedrijfsgedeelte. Het voorhuis is iets lager dan het bedrijfsgedeelte en wordt daarvan gescheiden door een brandmuur. Het voorhuis is één bouwlaag hoog en heeft een zolderverdieping onder een zadeldak, het bedrijfsgedeelte is ook één bouwlaag hoog en heeft een zadeldak. De noklijnen van kop en romp staan beide haaks op de weg.

Het muurwerk van het voorhuis is opgetrokken in rode baksteen op een uitgemetselde plint. Het voorhuis heeft een zadeldak met zwarte geglazuurde kruispannen, een houten overstek met makelaar en rijk gesneden topvulling. Op de nok bevindt zich een vierkante bakstenen schoorsteen.

De rijk gedecoreerde symmetrische voorgevel (N) heeft vijf vensterassen. Aan weerszijden van de middenas en op

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



hoeken zijn gecementeerde geblokte lisenen aangebracht. De middenas bevat op de begane grond een terugliggende dubbele paneeldeur met gietijzeren sierroosters en getoogd bovenlicht; op de verdieping een terugliggende getoogde dubbele paneeldeur met glas, die uitkomt op het balkon (loggia). De aangebrachte cementering boven en aan weerszijden van het balkon is voorzien van voegen ter imitatie van natuursteen. Aan weerszijden van de middenpartij bevinden zich twee getoogde vensters met rijk beschilderde houten kappen met gesneden onderrand. De vensters worden bekroond door decoratief gecementeerde hanekammen.

De linkerzijgevel (O) heeft drie getoogde vensters.

De rechterzijgevel (W) heeft nog één getoogd venster.

Voor alle getoogde vensters (N, O, en W) geldt, dat de oorspronkelijke schuifvensters zijn vervangen door vensters met spiegelruiten.

Het muurwerk van het bedrijfsgedeelte is opgetrokken uit rode baksteen. Het zadeldak is gedekt met zwarte Hollandse pannen en riet. De brandmuur (N) heeft een klein gietijzeren roosvenster in de nok (topgevel).

Waardering

De boerderij is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van laat 19de-eeuwse boerderijbouw op het platteland.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Boerderij(M1)