



Monumentnummer*: 515859

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 27 augustus 2001
Kadaster deel/nr: 82758/25

<i>Complexnummer</i>	<i>Complexnaam</i>
515857	Sluiscomplex

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Kiel-Windeweer	Midden-Groningen	Groningen

<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Sluisweg	46		9605 PS	Kiel-Windeweer		

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kad. object*</i>	<i>Appartement</i>	<i>Grondperceel</i>
Hoogezand	P			128

*Rijksmonumentomschrijving***

Omschrijving

SLUISWACHERSWONING met aangebouwde schuur uit omstreeks 1885 opgetrokken in een bruine bakse trasraam van bruine klinkers. De woning met aan weerszijden een krimp heeft een zadeldak, gedekt met een (vernieuwde) pan, en is voorzien van een goot op klossen, strakke windveren en een gemetselde schoorsteen op de nok. De gevels van het gedeelte met krimpen worden geleed door gemetselde lisenen. Het "voorhuis" heeft een gepleisterde cordonlijst. In de voorgevel (noordoost) een blind venster (met houten tarievenkast) met aan weerszijden een zesruits venster, alle onder een gepleisterde wenkbrouwboog; erboven een blind venster met gepleisterde omlijsting en twee tweeruits zaadvensters met gepleisterde wenkbrouwboog; in de top een rond blind venster met gepleisterde omlijsting. In de beide zijgevels (zuidoost en noordwest) een zesruits venster en een tweeruits zaadvenster, alle met gepleisterde wenkbrouwboog. In de voorgevel van de linker krimp twee licht getoogde zesruitsvensters met strek; in die van de rechter krimp een paneel deur onder een licht getoogd tweeruits bovenlicht met strek en een zesruitsvenster met strek. In de zuidoostgevel een T-venster met rollaag en drie getoogde ijzeren vierruits schuurvensters met een segmentboog en onderdorpels van gele baksteen. In de noordwestgevel drie zesruitsvensters, een getoogd keldervenster met rollaag en diefijzers, een tweeruitsvenster (niet origineel) en een

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



w.c.venster. De achtergevel heeft twee dubbele H-vensters en een deur (alle niet origineel) en een ijzeren roosvenster. Aan de achtergevel een aangebouwde SCHUUR met gevels geleed door lisenen. Het zadeldak dat gedekt is met een nieuwe pan, heeft decoratieve windveren en een (vernieuwde) goot. In de achtergevel van de schuur een nieuwe garagedeur (oorspronkelijk dubbele houten schuurdeuren) en twee getoogde ijzeren vierruits schuurvensters; in de noordwestgevel een getoogd ijzeren vierruits schuurvenster; in de zuidoostgevel een getoogd ijzeren vierruits schuurvenster en een klein houten venster; alle ijzeren schuurvensters hebben een segmentboog en een onderdorpel van gele baksteen. Het INTERIEURvalt wegens wijzigingen van de indeling buiten de bescherming van rijkswege.

Waardering

Sluiswachterswoning met aangebouwde schuur uit omstreeks 1885 van algemeen belang vanwege cultuur- en architectuurhistorische waarde

- als voorbeeld van een sluiswachterswoning met twee krimpens uit omstreeks 1885
- vanwege de verzorgde Ambachtelijk-traditionele vormgeving met opvallende pleisterdecoraties@- vanwege de functionele en ruimtelijk-visuele relatie met de sluis
- vanwege de markante ligging aan het Kielsterdiep, binnen een gebied dat zal worden voorgedragen als beschermd gezicht

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Dienstwoning(K)

Functie

Sluiswachterswoning(K)