



Monumentnummer*: 523333

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 15 april 2002
Kadaster deel/nr: 20335/31

*Monumentnaam***

De Lathmer

Complexnummer

523332

Complexnaam

De Lathmer

*Woonplaats**

Wilp

*Gemeente**

Voorst

*Provincie**

Gelderland

*Straat**

Lathmerweg

*Nr**

5

*Toev.**

*Postcode**

7384 AD

*Woonplaats**

Wilp

Situering

Locatie

*Kadastrale gemeente**

Wilp

*Sectie**

C

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

1716

*Rijksmonumentomschrijving***

LANDHUIS gebouwd in 1911 met L-vormige plattegrond bestaande uit twee bouwlagen, een kelder en een zolder afgesloten door parallelle zadeldaken gedekt met maasleien tussen trapgevels. De regelmatig verdeelde dakkapellen bestaan uit een vierruits venster afgesloten door een overstekend aangekapt schilddak met tweezijdig eindschild. De gevels zijn opgetrokken in bruinrode baksteen in kruisverband. De houten kruisvensters worden afgesloten door korfbogen met terug gelegen gemetselde boogtrommel en natuurstenen aanzet, boog- en sluitstenen, en zijn voorzien van hardstenen lekdorpels. In de gevels zijn regelmatig verdeeld muurankers aangebracht. De trappartij bevindt zich in een vierkante traptoren in de achtergevel, afgesloten door een tentdak bekroond door een ui-vormige spits.

De VOORGEVEL bestaat uit acht vensterassen. Op de begane grond bevinden zich zeven kruisvensters en één ingangspartij in de vijfde as van links. De vensters bestaan uit twee acht-ruits onderramen met vier-ruits bovenlichten. De ingangspartij bestaat uit een dubbele korfboogvormige deur omsloten door natuursteen met



schijnvoegen. Aan weerszijden van het ovaalvormig bovenlicht bevindt zich een natuurstenen pilaster afgesloten door een fronton. Op de verdieping bevinden zich acht kruisvensters bestaande uit zes-ruits onderramen en zes-ruits bovenlichten. In het dakvlak bevindt zich in de linker drie en de rechter twee assen steeds een dakkapel met negen-ruits raam. De overige assen eindigen in een trapgevel met in de geveltop twee kruisvensters met vier-ruits onderramen en vier-ruits bovenlichten. Op de nok van het achterliggende zadeldak bevinden zich twee schoorsteenschachten.

De LINKERZIJGEVEL bestaat uit een linker- en een rechtertravee die beide eindigen in een trapgevel. De linkertravee bestaat uit één vensteras met op de begane grond, de verdieping en de geveltop een kruisvenster als in de voorgevel. Op de begane grond zijn de kruisvensters aan weerszijden geflankeerd door luiken op de verdieping en in de trapgevel zijn alleen de onderramen aan weerszijden voorzien van luiken. De rechtertravee bestaat uit twee assen met op de begane grond twee kruisvensters als in de linkertravee. Op de verdieping bevindt zich links een enkel zes-ruits onderraam met zes-ruits bovenlicht aan één zijde geflankeerd door een luik. Rechts bevindt zich een kruisvenster als in de linkertravee. In de trapgevel bevinden zich twee kruisvensters als in de linkertravee met in de geveltop een vier-ruits raam met vier-ruits bovenlicht met aan één zijde van het onderraam een luik. In de terug gelegen gevel links van de linkerzijgevel bevindt zich op de begane grond en de verdieping twee kruisvensters. Uiterst links op de begane grond bevindt zich een zes-ruits raam, met links van het rechter kruisvenster een geklante deur. In het dakvlak bevinden zich drie dakkapellen met vier-ruits raam.

De ACHTERGEVEL bestaat uit de risalerende travee met trapgevel en de terug gelegen travee met ingangspartij. In de risalerende travee bevindt zich op de verdieping een rondboog deur met in de trapgevel twee vensters. In de terug gelegen travee bevindt zich links de gevel van de traptoren gevolgd door een trapgevel en twee vensterassen. In de gevel van de traptoren bevindt zich op de begane grond drie kleine vensters met diefijzer, waarvan het linker met bovenlicht. Rechts tussen de verdiepingen bevindt zich een kruisvenster. Links op de verdieping een vier-ruits onderraam met vier-ruits bovenlicht. Rechts halverwege de verdiepingen een kruisvenster met links een zes-ruits raam. Bovenaan in de gevel bevinden zich drie zes-ruits ramen. In het dakvlak bevindt zich een dakkapel. In de trapgevel bevindt zich op de begane grond en de verdieping twee kruisvensters met in de trapgevel één kruisvenster. De gevel eindigt in een trapgevel met achterliggend, aangekapt zadeldak. Rechts in de gevel bevindt zich de ingangspartij omsloten door natuursteen bestaande uit pilasters en een fronton. Uiterst rechts bevindt zich een kruisvenster. Op de verdieping bevinden zich twee kruisvensters met in het dakvlak twee dakkapellen.

In de RECHTERZIJGEVEL bevindt zich op de begane grond, de verdieping en in het dakvlak regelmatig verdeelde kruisvensters en dakkapellen als in de voorgevel.

Het INTERIEUR bevindt zich grotendeels in een oorspronkelijke staat met onder meer schoorsteenmantels, stucplafonds, geprofileerde trappartij en sjabloonschilderingen.

Waardering

LANDHUIS gebouwd in 1911 als hoofdobject van het COMPLEX 'De Lathmer' naar ontwerp van de Gebr. M.A. VAN NIEUKERKEN en J. VAN NIEUKERKEN in opdracht van C. Crommelin.

- Van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een landhuis in 'Hollandse stijl' uit 1911 in neo-renaissance uit het oeuvre van de Gebr. van Nieukerken met gaaf in -en exterieur.



- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van het hoofdobject met het dienstgebouw als onderdeel van het complex 'De Lathmer'.
- Van cultuurhistorische waarde als typologisch voorbeeld van een landhuis met dienstgebouw in neo-rennaissance stijl naar ontwerp van M.A. en J. van Nieukerken uit het begin van de twintigste eeuw van belang voor de ontwikkeling van woonhuizen in Nederland.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Kasteel, buitenplaats

Functie

Landhuis