



Complexnummer: 509989

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Arbeiderswoningen

Aantal complexonderdelen

2

Monumentnummers van complexonderdelen

509990, 509991

Woonplaats

Callantsoog

Gemeente

Schagen

Provincie

Noord-Holland

Hoofdadres van hoofdobject

Abbestede 1, 1759 NC Callantsoog

Complexomschrijving

Inleiding

Bij het buurtschap Abbestede gelegen complex van TWEE ARBEIDERSWONINGEN uit de tweede helft van de 19de eeuw en één (niet te beschermen) bijgebouw uit circa 1980. Het complex ligt in een nollengebied dat is gelegen tussen de Oosterweg en de Zandpolder. De woningen liggen midden in dit nollengebied, op de kruising van twee zandwegen.

Omschrijving

Op het heuvelachtige erf bevinden zich op enige afstand van elkaar twee arbeiderswoningen, waarvan de noklijnen haaks op elkaar staan.

Waardering

Het complex van arbeiderswoningen in het buitengebied van Callantsoog is van algemeen belang vanwege de bijzondere situering in het nollengebied. Daarnaast zijn de woningen van belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als voorbeelden van merendeels gaaf bewaard gebleven arbeiderswoningen uit de tweede helft van de 19de eeuw.



Monumentnummer*: 509990

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 16 augustus 2002
Kadaster deel/nr: 11045/56

<i>Complexnummer</i>			<i>Complexnaam</i>			
509989			Arbeiderswoningen			
<i>Woonplaats*</i>		<i>Gemeente*</i>		<i>Provincie*</i>		
Callantsoog		Schagen		Noord-Holland		
<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Abbestede	1		1759 NC	Callantsoog		Abbestede
<i>Kadastrale gemeente*</i>		<i>Sectie*</i>	<i>Kad. object*</i>	<i>Appartement</i>	<i>Grondperceel</i>	
Callantsoog		D			2068	

*Rijksmonumentomschrijving***

Inleiding

Vrijstaande voormalige ARBEIDERSWONING, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw. Het pand is gesitueerd nabij het buurtschap Abbestede. In de zuidwestgevel is in de tweede helft van de 20ste eeuw een nieuwe pui met een deur en twee vensters gezet, waarbij de buitendeur van de oude pui is hergebruikt.

N.B. De aanbouw aan de oostzijde valt niet onder de bescherming.

Omschrijving

Op rechthoekig grondplan gebouwde arbeiderswoning, bestaande uit één bouwlaag onder een met riet gedekt dak. Op de nok zijn vorstpannen aangebracht. De noklijn wordt doorsneden door een vierkanten schoorsteen. De noklijn loopt evenwijdig aan de Abbestederweg. Aan de noordwestzijde bevindt zich over de gehele lengte van de gevel een lage wand onder een aankapping, gedekt met Hollandse pannen. Het pand is opgetrokken in baksteen, voorzien van een pleisterlaag.

Aan de voorzijde (NW) bevindt zich de lage wand onder de aankapping. De wand was in oorsprong blind.

De linkerzijgevel (NO) bevat op de begane grond over de gehele breedte van de kopgevel een (niet beschermd) aanbouw onder lessenaarsdak. De topgevel is voorzien van verticaal beschot en heeft een klein vierkanten houten venster. De gevel wordt afgesloten door windveren en riet.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De achtergevel (ZO) heeft twee oorspronkelijke vensterassen die een rechthoekig houten T-venster met schuifraam bevatten. De vensters zijn voorzien van luiken en hebben houten lekdorpels.

De rechterzijgevel (ZW) bevat op de begane grond een pui met twee rechthoekige houten vierruits-vensters en een rechthoekige paneeldeur, deels met glas. De topgevel is voorzien van verticaal beschot en bevat een rechthoekig houten venster. De topgevel wordt afgesloten door windveren en riet.

Het interieur is nog gedeeltelijk intact en bevat onder andere de oorspronkelijke plafondbalken en twee bedsteden.

Waardering

Het pand is van algemeen belang als historisch functioneel onderdeel van het complex arbeiderswoningen in het nollengebied van Callantsoog. Daarnaast is het pand van belang als merendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een arbeiderswoning uit de tweede helft van de 19de eeuw op het Noordhollandse platteland.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Bedrijfs-, fabriekswoning

Functie

Landarbeiderswoning



Monumentnummer*: 509991

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 16 augustus 2002
Kadaster deel/nr: 11045/56

<i>Complexnummer</i>			<i>Complexnaam</i>			
509989			Arbeiderswoningen			
<i>Woonplaats*</i>		<i>Gemeente*</i>		<i>Provincie*</i>		
Callantsoog		Schagen		Noord-Holland		
<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Abbestede	3		1759 NC	Callantsoog		Abbestede
<i>Kadastrale gemeente*</i>		<i>Sectie*</i>	<i>Kad. object*</i>	<i>Appartement</i>	<i>Grondperceel</i>	
Callantsoog		D			2069	

*Rijksmonumentomschrijving***

Inleiding

Vrijstaande voormalige ARBEIDERSWONING, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw. Het pand is gesitueerd nabij het buurtschap Abbestede. Het pand is anno 1995 in gebruik als kunstenaarsatelier.

N.B. De aanbouw aan de noordwestelijke kopgevel, de aanbouw aan de noordoostzijde en het grote dakvenster in de rieten kap vallen niet onder de bescherming.

Omschrijving

Op rechthoekig grondplan gebouwde vrijstaande arbeiderswoning, bestaande uit één bouwlaag onder een met riet gedekt dak. Op de nok zijn rode vorstpannen aangebracht. De noklijn wordt doorsneden door een vierkanten schoorsteen. De noklijn staat loodrecht op de Abbestederweg. Het pand is opgetrokken in baksteen.

De noordwestelijke kopgevel (NW) bevat op de begane grond over de gehele breedte van de kopgevel een (niet beschermde) aanbouw onder ingestoken zadeldak. De topgevel is nog ten dele zichtbaar en is voorzien van verticaal beshot en heeft een klein vierkanten houten venster. De gevel wordt afgesloten door windveren met nokmakelaar en riet.

De zuidwestelijke gevel (ZW) heeft één vensteras met een rechthoekig houten T-venster met schuifraam. Het venster heeft een bakstenen lekdorpel en is voorzien van luiken.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De zuidoostelijke kopgevel (ZO) bevat op de begane grond twee vensterassen, elk met een rechthoekig houten T-venster met schuifraam en bakstenen lekdorpel. De topgevel is voorzien van verticaal beschot en bevat een rechthoekige opgeklampte deur met drieruits-bovenlicht. De topgevel wordt afgesloten door windveren, nokmakelaar en riet.

De noordoostelijke gevel (NO) heeft over driekwart van de gevel een (niet beschermde) aanbouw. In het rieten dakschild is een groot (niet beschermd) venster aangebracht.

Waardering

Het pand is van algemeen belang als historisch functioneel onderdeel van het complex arbeiderswoningen in het nollengebied van Callantsoog. Daarnaast is het pand van belang als merendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een arbeiderswoning uit de tweede helft van de 19de eeuw op het Noordhollandse platteland.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Bedrijfs-, fabriekswoning

Functie

Landarbeiderswoning