



Complexnummer: 512856

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Aantal complexonderdelen

4

Monumentnummers van complexonderdelen

512857, 512858, 512859, 512860

Woonplaats

Wâlterswâld

Gemeente

Dantumadiel

Provincie

Friesland

Hoofdadres van hoofdobject

Foarwei 55, 9113 PB Wâlterswâld

Complexomschrijving

Inleiding

Het complex bestaat uit een BOERDERIJ met STOOKHOK, HOOISCHUUR met STAL, en kleinere SCHUUR, in Ambachtelijk-traditionele bouwtrant. De boerderij, het stookhok en de kleine schuur dateren van ongeveer 1890, de hooischuur is mogelijk ouder. Het complex staat op een groot rechthoekig terrein weide- en bouwland, afgebakend door houtsingels, aan de zuidkant van het hoofdlint van Wouterswoude. De iets teruggerooide boerderij staat met de voorgevel naar de weg; het stookhok rechts daarnaast, met de kopse gevel georiënteerd op de boerderij en ermee verbonden door een schutting. De hooischuur met stal staat rechts achter de boerderij en is haaks daarop georiënteerd, met de ingang op het oosten. De kleinere schuur staat links achter de boerderij en is georiënteerd op de weg. Een oprit gaat langs de boerderij naar de beide schuren. Achter de groep gebouwen ligt een moestuin; het overige terrein bestaat nu uit weiland. Rond 1920 is een stalgedeelte aan de hooischuur toegevoegd door dakschild en gevel door te trekken; in dezelfde tijd is in de boerderij een winkeltje ingericht, waarvan de toonbank nog aanwezig is. Het schuurgedeelte van de boerderij is deels verbouwd halverwege de twintigste eeuw; daarbij is ook de achtergevel vernieuwd en gewijzigd onder andere door vensters aan te brengen.

Een tweetal ruïneuze schuurtjes achter de genoemde schuren en een melkbussenhok achter het stookhok vallen buiten de bescherming van rijkswege wegens te weinig monumentale waarde.

Waardering

Het complex bestaande uit een boerderij met stookhok, hooischuur en bijschuur uit circa 1890 te Wouterswoude is



van algemeen cultuurhistorisch belang:

- als karakteristiek voorbeeld van een keuterij, verbonden met het sociaal-economisch verleden van Wouterswoude,
- vanwege de hoge mate van gaafheid van de exterieurs van de onderdelen van het complex,
- vanwege de sterke visuele en functionele samenhang van bebouwing en erfinrichting,
- vanwege de hoge mate van gaafheid van het interieur van boerderij en hooisluur.



Monumentnummer*: 512857

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 13 juli 1999
Kadaster deel/nr: 9652/20

Complexnummer

512856

Complexnaam

*Woonplaats**

Wâlterswâld

*Gemeente**

Dantumadiel

*Provincie**

Friesland

*Straat**

Foarwei

*Nr**

55

*Toev.**

*Postcode**

9113 PB

*Woonplaats**

Wâlterswâld

Situering

Locatie

*Kadastrale gemeente**

Akkerwoude

*Sectie**

L

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

1993

*Rijksmonumentomschrijving***

Omschrijving

BOERDERIJ in Ambachtelijk-traditionele trant, op rechthoekige plattegrond met krimpen, opgetrokken in één bouwlaag uit bruine bakstenen, met gele gevelbanden. Het woongedeelte staat onder een driezijdig schilddak met zwarte gegolfde Friese pannen, eenvoudige gootlijst en schoorsteen op de nokhoek; op het schuurgedeelte zet het dak zich voort, maar hier loopt het lager door en is het belegd met riet; uilebord en makelaar.

Het VOORHUIS bevat in de voorgevel twee iets naar rechts geplaatste H-vensters en een keldervenster; twee H-vensters in de rechterzijgevel en net vóór de krimp de voordeur; deur en vensters onder segmentboog in gele steen. Een houten schutting met daarin een deur, en met gekartelde bovenrand verbindt de rechterzijgevel met het stookhok.

In het SCHUURGEDEELTE meerdere stalraampjes; de gewijzigde achtergevel bevat centraal twee houten deuren met bovenlicht en links een dubbel venster met bovenlichten, alles onder rollaag; rechts een horizontaal zesruitvenster en een klein venster.

De indeling van het INTERIEUR is, op een deel van de schuur na, oorspronkelijk met een voorkamer, kelder en karnkamer. Waardevolle INTERIEURONDERDELEN zijn onder andere: bedstedenwand en diggelkast in de voorkamer; ingebouwde toonbank in de hal naast de ingang.

Waardering

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De boerderij uit circa 1890 te Wouterswoude is van algemeen cultuurhistorisch belang:

- als ruimtelijk en functioneel hoofdbestanddeel van het complex van boerderij, hooischaar, bijschaar en stookhok,
- als karakteristiek voorbeeld van een keuterij, verbonden met het sociaal-economisch verleden van Wouterswoude,
- vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur,
- vanwege de hoge mate van gaafheid van het interieur en een aantal interieuronderdelen.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Boerderij(M1)



Monumentnummer*: 512858

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 13 juli 1999
Kadaster deel/nr: 9652/20

Complexnummer

512856

Complexnaam

*Woonplaats**

Wâlterswâld

*Gemeente**

Dantumadiel

*Provincie**

Friesland

*Straat**

Foarwei

*Nr**

55

*Toev.**

*Postcode**

9113 PB

*Woonplaats**

Wâlterswâld

Situering

Bij

Locatie

*Kadastrale gemeente**

Akkerwoude

*Sectie**

L

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

1993

*Rijksmonumentomschrijving***

Omschrijving

De HOOISCHUUR met stal is in hout opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en heeft een zadelschilddak belegd met riet, met daarop rode gegolfde Friese pannen; uilebord en makelaar aan de achterzijde. Het stalgedeelte is in bruine bakstenen aangebouwd; doorgetrokken dakschild. In de houten zij- en achtergevel van de schuur zijn meerdere ruitvormige vensters in verschillend formaat; in de stalgevel ijzeren meerruits stalvensters. De kopse voorgevel heeft een staand beschoot, hoge dubbele mendeuren en een enkele deur met boven- en zijlicht.

Het INTERIEUR met gebinten, hoge open schuur en stallen is in oorspronkelijke staat.

Waardering

De hooischuur met stal uit de tweede helft van de 19de eeuw, bij de boerderij te Wouterswoude is van algemeen belang:

- als essentieel onderdeel, zowel ruimtelijk als functioneel, van het visueel gave complex,
- vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur,
- vanwege de hoge mate van gaafheid van het interieur.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Hooischuur



Monumentnummer*: 512859

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 13 juli 1999
Kadaster deel/nr: 9652/20

Complexnummer

512856

Complexnaam

*Woonplaats**

Wâlterswâld

*Gemeente**

Dantumadiel

*Provincie**

Friesland

*Straat**

Foarwei

*Nr**

55

*Toev.**

*Postcode**

9113 PB

*Woonplaats**

Wâlterswâld

Situering

Bij

Locatie

*Kadastrale gemeente**

Akkerwoude

*Sectie**

L

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

1993

*Rijksmonumentomschrijving***

Omschrijving

De BIJSCHUUR dateert van ongeveer 1890 en is op een rechthoekige plattegrond opgetrokken uit gepotdekselde geteerde planken, onder een zadeldak met riet gedekt; makelaar op voorste nokhoek. In de voorgevel twee kleine vensters; in de rechter zijgevel een houten deur en een venster.

Waardering

De bijschuur, behorende bij het complex van boerderij, stookhok en hoischuur te Wouterswoude, is van algemeen belang:

- als essentieel onderdeel van het visueel gave complex.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Bijschuur



Monumentnummer*: 512860

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 13 juli 1999
Kadaster deel/nr: 9652/20

Complexnummer

512856

Complexnaam

*Woonplaats**

Wâlterswâld

*Gemeente**

Dantumadiel

*Provincie**

Friesland

*Straat**

Foarwei

*Nr**

55

*Toev.**

*Postcode**

9113 PB

*Woonplaats**

Wâlterswâld

Situering

Bij

Locatie

*Kadastrale gemeente**

Akkerwoude

*Sectie**

L

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

1993

*Rijksmonumentomschrijving***

Omschrijving

STOOKHOK, opgetrokken in bruine bakstenen onder een zadeldak met rode gegolfde Friese pannen; schoorsteen op rechter nokhoek; gekartelde windveren. Ingang in kopse gevel; vierruits-venster in zijgevels.

Waardering

Het stookhok behorende bij het complex van boerderij, hoischuur en bijschuur te Wouterswoude uit circa 1890 is van algemeen belang:

- als essentieel onderdeel van het visueel gave complex,
- vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Stookhok